

ऑयल इंडिया लिमिटेड - असुरक्षित कार्य / स्थिति रिपोर्ट

MOCK REPORT - SENTRA TEST DATA - NOT A REAL RECORD · Hindi · expected: non-SIF

स्थल: दुलियाजान पाइप यार्ड | दिनांक: 19-09-2026 | रिपोर्ट संख्या: UAUC/HI/0206

क्रेन से पाइप उतारते समय क्षेत्र की घेराबंदी की गई थी, बैकसमैन मौजूद था और लिफ्ट प्लान स्वीकृत था। एक टैग लाइन घिसी हुई पाई गई और तुरंत बदली गई। तत्काल कार्रवाई: टैग लाइन बदली गई; कोई चोट नहीं हुई।

Synthetic test document made by tools/make_mock_reports.py for SENTRA (SIH PS 26165). It describes no real person, event or record.