

ऑयल इंडिया लिमिटेड - असुरक्षित कार्य / स्थिति रिपोर्ट

MOCK REPORT - SENTRA TEST DATA - NOT A REAL RECORD · Hindi · expected: SIF precursor

स्थल: मोरान जीजीएस | दिनांक: 18-09-2026 | रिपोर्ट संख्या: UAUC/HI/0205

कंडेनसेट टैंक के पास वेल्डर ने परमिट समाप्त होने के बाद भी वेल्डिंग जारी रखी।

गैस परीक्षण नहीं किया गया और फायर वॉचर मौजूद नहीं था।

चिंगारियाँ ड्रेन पिट की ओर गिर रही थीं।

तत्काल कार्रवाई: काम रोका गया; क्षेत्र खाली कराया गया।

Synthetic test document made by tools/make_mock_reports.py for SENTRA (SIH PS 26165). It describes no real person, event or record.