



|                                                                                        |                          |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Konfirmasi Order</b>                                                                |                          | Our Ref. No. : 019/KOM/IMSS/2025<br>Date : 16 Juni 2025 |
| To : CV CIPTA SAMANTA KARYA                                                            | Number of pages<br><br>1 |                                                         |
| Attention : M Arif Afifudin                                                            |                          |                                                         |
| Telp No. : +62 823-0169-8367                                                           |                          |                                                         |
| Email : <a href="mailto:cipta.samantakarya@gmail.com">cipta.samantakarya@gmail.com</a> |                          |                                                         |
| Subject : Pekerjaan P6.000 Engine N-14 ER Proyek Perawatan KREDI Aceh 2025             |                          |                                                         |

Dengan hormat,

1. Berdasarkan :

- SPPH PT INKA Multi Solusi Service No. 068A-3/SPPH/V/LOG/2025 tanggal 5 Mei 2025
- Surat Penawaran Harga CV Cipta Samanta Karya No. 009/CSK-ENG/V/2025 tanggal 11 Mei 2025
- Surat Negosiasi Harga PT INKA Multi Solusi Service No 086C-3/NG/VI/LOG/2025 tanggal 10 Juni 2025

2. Sehubungan dengan hal di atas, berikut kami sampaikan konfirmasi order untuk pekerjaan tersebut dengan kondisi sebagai berikut :

| No. | Deskripsi                                           | Qty | Sat  |
|-----|-----------------------------------------------------|-----|------|
| 1   | Labour cost main engine<br>SOW terlampir            | 1   | Unit |
| 2   | Spare part (18 pcs)<br>Rincian spare part terlampir | 1   | Ls   |
| 3   | Monitoring engine data + clear faultcode ECM        | 1   | Ls   |
| 4   | Transportation dan acomodation                      | 1   | Ls   |
| 5   | Consumable                                          | 1   | Ls   |

3. Pelaksanaan Pekerjaan : **Mulai tanggal 27 Juni 2025**

4. Alamat pekerjaan : Stasiun Kereta Api Bungkaih, Jl Medan-Banda Aceh, Keude Bungkaih, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara

5. Untuk detail teknis lain, perubahan dan hal lain akan diatur dalam Purchase Order

6. Untuk itu CV Cipta Samanta karya bisa memulai pekerjaan terlebih dahulu, karena sifat pekerjaan yang mendesak

7. Demikian Konfirmasi Order ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Diterima : .....2025  
**CV CIPTA SAMANTA KARYA**



**SCOPE Of WORK  
(SOW)**

No : 977/WIL2/IV/2025  
 Nama : P6000 Engine (N-14 ER) KRDI Cut Meutia Aceh  
 Proyek : Perawatan KRDI Cut Meutia Aceh 2025  
 Tempat : Dipo KAI Bungkaih Aceh

| NO | URAIAN                                                                      | SOW  |        | SOS |        |        | Keterangan                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                             | IMSS | VENDOR | Qty | Satuan | Revisi |                                                                                                                                                 |
| A  | Umum                                                                        |      |        |     |        |        |                                                                                                                                                 |
|    | 1 Tenaga Kerja yang Berkompeten                                             |      | √      |     |        |        |                                                                                                                                                 |
|    | 2 Tools dan Alat Angkat Angkut                                              |      | √      |     |        |        |                                                                                                                                                 |
|    | 3 Consumable                                                                |      | √      |     |        |        |                                                                                                                                                 |
|    | 4 Utility :                                                                 |      |        |     |        |        |                                                                                                                                                 |
|    | a. Workshop                                                                 | √    |        |     |        |        |                                                                                                                                                 |
|    | b. Listrik                                                                  | √    |        |     |        |        |                                                                                                                                                 |
|    | c. Air                                                                      | √    |        |     |        |        |                                                                                                                                                 |
|    | d. Angin                                                                    | √    |        |     |        |        |                                                                                                                                                 |
|    | 5 Checksheet/SOP                                                            |      | √      |     |        |        |                                                                                                                                                 |
|    | 6 Report Hasil Pekerjaan                                                    |      | √      |     |        |        | Report hasil penggantian item/komponen (OK/NOK sesuai dengan standard), Report hasil perbaikan (OK/NOK sesuai dengan standard)                  |
|    | 7 Pemeriksaan dan Pengujian Hasil Pekerjaan                                 | √    | √      |     |        |        | Sebelum melakukan pekerjaan diwajibkan untuk melakukan dokumentasi item per item/komponen per komponen yang akan dipasang (sebelum dan sesudah) |
|    | 8 BAST                                                                      |      | √      |     |        |        | Sebelum melakukan pekerjaan diwajibkan untuk membuat BAST Sparepart/Komponen yang akan dipasang                                                 |
|    | 9 Alat Pelindung Diri                                                       |      | √      |     |        |        |                                                                                                                                                 |
|    | 10 Identitas Tenaga Kerja                                                   |      | √      |     |        |        |                                                                                                                                                 |
|    | 11 Transportasi                                                             |      | √      |     |        |        |                                                                                                                                                 |
|    | 12 Akomodasi (Penginapan dan Makan Tenaga Kerja)                            |      | √      |     |        |        |                                                                                                                                                 |
| B  | Pekerjaan Jasa                                                              |      |        |     |        |        |                                                                                                                                                 |
|    | 1 Adjust/Setting Valve In dan Ex                                            |      | √      | 1   | ls     |        | Dokumentasi Pekerjaan                                                                                                                           |
|    | 2 Adjust/Setting Travel Injector                                            |      | √      | 1   | ls     |        | Dokumentasi Pekerjaan                                                                                                                           |
|    | 3 Replace old Seal/o-ring with new seal/o-ring Injector                     |      | √      | 1   | ls     |        | Dokumentasi Pekerjaan Sebelum dan Sesudah                                                                                                       |
|    | 4 Cleaning injector and injector Hole in Cylinder Head                      |      | √      | 1   | ls     |        | Dokumentasi Pekerjaan                                                                                                                           |
|    | 5 Replace old Waterpump with new Waterpump (assy)                           |      | √      | 1   | ls     |        | Dokumentasi Pekerjaan Sebelum dan Sesudah                                                                                                       |
|    | 6 Replace old Gasket Waterpump with new one                                 |      | √      | 1   | ls     |        | Dokumentasi Pekerjaan Sebelum dan Sesudah                                                                                                       |
|    | 7 Replace old Thermostat with new one                                       |      | √      | 1   | ls     |        | Dokumentasi Pekerjaan Sebelum dan Sesudah                                                                                                       |
|    | 8 Replace old Gasket Thermostat with new one                                |      | √      | 1   | ls     |        | Dokumentasi Pekerjaan Sebelum dan Sesudah                                                                                                       |
|    | 9 Replace Engine Oil, Oil Filter, Fuel Filter and Water Filter with new one |      | √      | 1   | ls     |        | Dokumentasi Pekerjaan Sebelum dan Sesudah                                                                                                       |
|    | 10 Drain Radiator Coolant/Water                                             |      | √      | 1   | ls     |        | Dokumentasi Pekerjaan Sebelum dan Sesudah                                                                                                       |
|    | 11 Fill The Radiator With New Coolant/Water                                 |      | √      | 1   | ls     |        | Dokumentasi Pekerjaan                                                                                                                           |
|    | 12 Cleaning All Sensor Engine                                               |      | √      | 1   | ls     |        | Dokumentasi Pekerjaan                                                                                                                           |
|    | 13 Check all parameters engine with Insite Tools                            |      |        |     |        |        | Dokumentasi Pekerjaan dan Record ALL Parameters                                                                                                 |
|    | 14 Check Fault Code ECM and Erase Fault Code                                |      | √      | 1   | ls     |        | Dokumentasi Pekerjaan dan Record Data Log ECM                                                                                                   |
|    | 15 Cleaning Engine Area After Service                                       |      | √      | 1   | ls     |        | Dokumentasi Pekerjaan                                                                                                                           |
| C  | SAPREPART                                                                   |      |        |     |        |        |                                                                                                                                                 |
|    | 1 Gasket thermostat housing (P/N 3064313)                                   |      | √      | 1   | pcs    |        | Wajib Menyertakan Dokumentasi Pekerjaan Sebelum dan Sesudah (Before dan After)                                                                  |
|    | 2 Seal O ring (P/N 3050667)                                                 |      | √      | 6   | pcs    |        | Wajib Menyertakan Dokumentasi Pekerjaan Sebelum dan Sesudah (Before dan After).                                                                 |
|    | 3 Seal O ring (P/N 3087740)                                                 |      | √      | 12  | pcs    |        | Wajib Menyertakan Dokumentasi Pekerjaan Sebelum dan Sesudah (Before dan After)                                                                  |
|    | 4 Set upper gasket (P/N 4089371)                                            |      | √      | 1   | pcs    |        | Wajib Menyertakan Dokumentasi Pekerjaan Sebelum dan Sesudah (Before dan After)                                                                  |
|    | 5 Lube Filter (P/N LF3000)                                                  |      | √      | 1   | pcs    |        | Wajib Menyertakan Dokumentasi Pekerjaan Sebelum dan Sesudah (Before dan After)                                                                  |
|    | 6 Fuel Wtr Separator (P/N FS1000)                                           |      | √      | 2   | pcs    |        | Wajib Menyertakan Dokumentasi Pekerjaan Sebelum dan Sesudah (Before dan After)                                                                  |
|    | 7 Water Filter (P/N WF2075)                                                 |      | √      | 1   | pcs    |        | Wajib Menyertakan Dokumentasi Pekerjaan Sebelum dan Sesudah (Before dan After)                                                                  |
|    | 8 Thermostat (P/N 3411335)                                                  |      | √      | 1   | pcs    |        | Wajib Menyertakan Dokumentasi Pekerjaan Sebelum dan Sesudah (Before dan After)                                                                  |
|    | 9 Hose clamp (P/N 3026806)                                                  |      | √      | 4   | pcs    |        | Wajib Menyertakan Dokumentasi Pekerjaan Sebelum dan Sesudah (Before dan After)                                                                  |
|    | 10 Seal o ring (P/N 3050667)                                                |      | √      | 1   | pcs    |        | Wajib Menyertakan Dokumentasi Pekerjaan Sebelum dan Sesudah (Before dan After)                                                                  |
|    | 11 Water Pump (P/N 3800744)                                                 |      | √      | 1   | pcs    |        | Wajib Menyertakan Dokumentasi Pekerjaan Sebelum dan Sesudah (Before dan After)                                                                  |
|    | 12 Gasket Water Pump (P/N 3076522)                                          |      | √      | 1   | pcs    |        | Wajib Menyertakan Dokumentasi Pekerjaan Sebelum dan Sesudah (Before dan After)                                                                  |
|    | 13 V Belt Ribbed (P/N 217638)                                               |      | √      | 1   | pcs    |        | Wajib Menyertakan Dokumentasi Pekerjaan Sebelum dan Sesudah (Before dan After)                                                                  |
|    | 14 Gasker Water Pump Connection (For N14)                                   |      | √      | 2   | pcs    |        | Wajib Menyertakan Dokumentasi Pekerjaan Sebelum dan Sesudah (Before dan After)                                                                  |
|    | 15 Repair kit turbo (P/N 3575230)                                           |      | √      | 1   | pcs    |        | Wajib Menyertakan Dokumentasi Pekerjaan Sebelum dan Sesudah (Before dan After)                                                                  |
|    | 16 Gasket thermostat housing cvr (P/N 3066285)                              |      | √      | 1   | pcs    |        | Wajib Menyertakan Dokumentasi Pekerjaan Sebelum dan Sesudah (Before dan After)                                                                  |
|    | 17 O ring seal (P/N 43463 A)                                                |      | √      | 2   | pcs    |        | Wajib Menyertakan Dokumentasi Pekerjaan Sebelum dan Sesudah (Before dan After)                                                                  |
|    | 18 Thermostat seal (P/N 186780)                                             |      | √      | 1   | pcs    |        | Wajib Menyertakan Dokumentasi Pekerjaan Sebelum dan Sesudah (Before dan After)                                                                  |

| C | Consumable Parts         |  |   |   |      |  |                       |
|---|--------------------------|--|---|---|------|--|-----------------------|
| 1 | Contact Cleaner Elektrik |  | √ | 2 | can  |  | Dokumentasi Pemakaian |
| 2 | Contact Cleaner Mekanik  |  | √ | 1 | can  |  | Dokumentasi Pemakaian |
| 3 | Sealant Gasket           |  | √ | 2 | tube |  | Dokumentasi Pemakaian |
| 4 | Majun                    |  | √ | 2 | kg   |  | Dokumentasi Pemakaian |

Dibuat Oleh :  
Staff Pengelolaan Proyek

  
Rian Pratama

Diperiksa Oleh :  
Kabag Wil. 2

  
Budiono

Disetujui Oleh :  
Kadep Wil. 2

  
Harlista