




















E.B. GEOTECNIA E CONSULTORIA

EDUARDO T. DE BARROS

OBRA:	TARUMÃ CONDOMÍNIO - 02.	REVESTIMENTO	Ø 2.1/2 "
LOCAL:	AV. do Turismo, nº 14012, lote 54A - Tarumã - Manaus/AM.	AMOSTRADOR:	Ø interno 1.3/8 "
CONTRATANTE:	MANAUARA XII EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.		Ø externo 2 "
DATA:	21.11.2020	RN:	50.00
FURO Nº	SP-37	COTA:	37.770
		FOLHA Nº	01

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Nível d'água	Amostra Ø coroa	Profund. das camadas (m)	Nº DE GOLPES		Gráfico					Classificação do Material
			1ª e 2ª	2ª e 3ª						
			30 cm 2	30 cm 4	10	20	30	40		
		0,50	2/45							Areia fina argilosa branca pouco compacta
		1,50	2	2						Areia média argilosa branca fofa
			1/45							Argila arenosa amarela consistência muito mole a mole
			3	4						
			2	3						
			2/45							
			2	2						
			4	4						
			3	5						Areia média pouco argilosa branca pouco compacta
		8,00	4	5						
			3	4						
		10,00	5	6						Argila pouco arenosa vermelha consistência média
			3	6						Areia média argilosa vermelha pouco compacta
		12,00	5	6						
			2	3						
			5	7						Argila arenosa rosa consistência muito mole a mole
		14,00	7	9						
			14	18						
		17,00	15	22						Areia média pouco argilosa vermelha medianamente compacta a compacta
			17	20						
PROFUNDIDADE DO NÍVEL D'ÁGUA					80	60	40	20		
INICIAL : 7,60 m					Recuperação (%)					COMPLEMENTO DA SONDAGEM NA FOLHA Nº 02. N - 9.668.818.6367 E - 829.158.9596
FINAL : 7,60 m					Fragmentos / m N					
					Recuperação Nula E					
					ROTATIVA					

E.B. GEOTECNIA E CONSULTORIA

EDUARDO T. DE BARROS

OBRA:	TARUMÃ CONDOMÍNIO - 02.	REVESTIMENTO	Ø 2.1/2 "
LOCAL:	AV. do Turismo, nº 14012, lote 54A - Tarumã - Manaus/AM.	AMOSTRADOR:	Ø interno 1.3/8 "
CONTRATANTE:	MANAUARA XII EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.		Ø externo 2 "
DATA:	21.11.2020	RN: 50.00	
FURO Nº	SP-37	COTA: 37.770	FOLHA Nº 02

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Nível d'água	Amostra Ø coroa	Profund. das camadas (m)	Nº DE GOLPES		Gráfico					Classificação do Material
			1ª e 2ª	2ª e 3ª						
			30 cm	30 cm	10	20	30	40		
<div><div></div><div><div></div><div></div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	20,00	16	20						Areia média pouco argilosa vermelha medianamente compacta a compacta
		14	18							
										LIMITE DA SONDAGEM ESTABELECIDO PELA CONTRATANTE. N - 9.668.818.6367 E - 829.158.9596
	PROFUNDIDADE DO NÍVEL D 'ÁGUA					80	60	40	20	
INICIAL : 7,60 m FINAL : 7,60 m					Recuperação (%)					
					Fragmentos / m N					
					Recuperação Nula E					
					ROTATIVA					