



E.B. GEOTECNIA E CONSULTORIA

EDUARDO T. DE BARROS

OBRA:	TARUMÃ CONDOMÍNIO - 02.	REVESTIMENTO	Ø 2.1/2 "
LOCAL:	AV. do Turismo, nº 14012, lote 54A - Tarumã - Manaus/AM.	AMOSTRADOR:	Ø interno 1.3/8 "
CONTRATANTE:	MANAUARA XII EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.		Ø externo 2 "
DATA:	21.11.2020	RN:	50.00
FURO Nº	SP-37	COTA:	37.770
		FOLHA Nº	01

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Nível d'água	Amostra Ø coroa	Profund. das camadas (m)	Nº DE GOLPES		Gráfico				Classificação do Material
			1ª e 2ª	2ª e 3ª					
			30 cm 2	30 cm 4	10	20	30	40	
		0,50	2/45						Areia fina argilosa branca pouco compacta
		2	2						Areia média argilosa branca fofa
		1,50	1/45						Argila arenosa amarela consistência muito mole a mole
		3	4						
		2	3						
		2/45							
		2	2						
		4	4						
		8,00	3	5					Areia média pouco argilosa branca pouco compacta
		4	5						
		3	4						
		10,00	5	6					Argila pouco arenosa vermelha consistência média
		3	6						
		12,00	5	6					Areia média argilosa vermelha pouco compacta
		2	3						
		5	7						
		14,00	7	9					Argila arenosa rosa consistência muito mole a mole
		14	18						
15	22								
17,00	17	20					Areia média pouco argilosa vermelha medianamente compacta a compacta		
PROFUNDIDADE DO NÍVEL D'ÁGUA				80	60	40	20	COMPLEMENTO DA SONDAGEM NA FOLHA Nº 02. N - 9.668.818.6367 E - 829.158.9596	
INICIAL : 7,60 m				Recuperação (%)					
FINAL : 7,60 m				Fragmentos / m N					
				Recuperação Nula E					
				ROTATIVA					