



# BOXES INTEGRALCAR, S.L.

C.I.F. B-84962851

C/Timanfaya (de), num. 11

28970 Humanes de Madrid (Madrid)

Tlf. 916.157.393

e-mail: boxesintegralcar@hotmail.com

Factura / Serie 1463 / 25 Fecha 01/10/2025

Marca:	RENAULT	Modelo:	KANGOO 1.5 DCI
Matrícula:	3311LKT	KM	84.546
Bastidor	VF1WF000665858169		
Entrada	22/09/2025	Salida	03/10/2025
Precio Hora	44,10	Orden / Serie	11872 /P

NEW SATELITE S.L

B85629020

SIERRA ARACENA N 62

28691 - VILLANUEVA DE LA CAÑADA

MADRID

Tlfno. 695395615

CTE: 475

## Detalle de Mano de Obra

		P.vp.	Tiempo	Dto %	Importe
MANO DE OBRA EN PINTURA		40,00	1,00		40,00
PINTAR CAPOT					

SubTotal de Detalles de Mano de Obra : 40,00

Descripción de detalle de pintura	Referencia	P.v.p.	Cantidad	Dto %	Importe
TOTAL MATERIAL DE PINTURA	SK\TOT/PINT	20,00	1,00		20,00
					SubTotal Detalles de Pintura : 20,00

Forma de Pago: IBERCA.CTA.ES56 2085-9273-1403-3521-8146

Vtos: 01/10/2025 72,60 €

Bruto	Descuento	Importe dto	Base Imponible	I.V.A.	Importe I.V.A.	TOTAL FACTURA
60,00 €	0,00 %	0,00 €	60,00 €	21,00 %	12,60 €	72,60 €

REPARACIÓN GARANTIZADA POR 3 MESES Ó 2000KM.

En cumplimiento de lo que dispone la normativa vigente en materia de protección de datos personales, le informamos que los datos personales incorporados en este documento serán tratados por **BOXES INTEGRALCAR, S.L.** (Responsable del Tratamiento), con el fin de mantener una relación comercial. No se comunicarán los datos a terceros, excepto por obligación legal, ni se realizará ninguna transferencia internacional sin su consentimiento previo. Así mismo, se le informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a **BOXES INTEGRALCAR, S.L.** con domicilio TIMANFAYA, 11, 28970, HUMANES DE MADRID, o enviando un correo electrónico a JCARLOSMV@HOTMAIL.COM, junto con una fotocopia de su DNI indicando el tipo de derecho que quiere ejercer. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en agpd.es.

Código QR

Conforme Cliente