

Vehicle Tyre Inspection

Overview veicolo, warning automatici e misure interno-centro-esterno

Porsche 911 Carrera S

Michelin Pilot Sport 4S - 305/30 R20 103Y

Targa GT911TV VIN WP0ZZZ99ZTS392124 18.420 km



Tire season

Set estivo coerente.



Alignment warning

Controllare assetto anteriore.

Distanza arresto stimata

Nuovo 8.0 mm

58.8 m

Attuale 3.1 mm

64.7 m

Monitorare

Anteriore sinistra

5.7 / 4.5 / 3.2 mm

Monitorare

Anteriore destra

5.9 / 4.6 / 3.1 mm



Buono

Posteriore sinistra

4.7 / 4.8 / 4.6 mm

Buono

Posteriore destra

4.6 / 4.7 / 4.6 mm

Summary

Usura interna evidente sull'asse anteriore. Verificare pressione e controllo assetto/convergenza.

Buono

Monitorare

Sostituire presto


Sostituire ora

Dettaglio pneumatici veicolo

Ogni pneumatico riporta profondita esterno-centro-interno e note operative.

Anteriore sinistra

Monitorare




Note

Possibile usura interna.

Anteriore destra

Monitorare




Note

Controllare assetto ruote.

Posteriore sinistra

Buono




Note

Nessuna anomalia evidente.

Posteriore destra

Buono



Note

Nessuna anomalia evidente.

Distanza arresto stimata



Buono

Monitorare

Sostituire presto

Sostituire ora

Dettaglio analisi pneumatico


Mappa battistrada, aree di usura e stima assetto/convergenza

Mappa battistrada e aree usura

Scanalature, tasselli, overlay zone sotto soglia e profilo trasversale.



Profilo a scalini



Aree: canale interno, spalla interna

Stima convergenza / assetto

Usura interna sospetta: assetto da verificare

Interno 3.1 mm Centro 4.6 mm Esterno 5.9 mm Delta 2.8 mm Confidenza 91%

Vita utile residua stimata



23% residuo - 9.375 km - 8 mesi

Azioni consigliate

- Controllare pressione e assetto ruote.
- Ripetere scansione dopo 300-500 km.
- Se il pattern appare sull'asse opposto, controllo convergenza prioritario.