DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Ordin de lucru

OL-20261108-E-BV-1 · duminică 08.11.2026

Echipa: E-BV-1 · depou Bază operativă București Vest (simulată)
Competențe: contorizare · 2 persoane
Tura: 08:00–16:00
Emitent: propus de agentul Daybreak, aprobat de dispecer: _____
Șef de lucrare: _____ grupa: ___
Executanți:

6 opriri · 56,1 km · 149 min drum · 240 min lucru

Itinerar

Nr.	ETA	Tip	Loc	Min	Km
1	08:40	Verificare contor	Contor MTR-003730, PT-1074, Sector 6 (sintetic)	40	3,6
2	09:46	Verificare contor	Contor MTR-011848, PT-1221, Bragadiru (sintetic)	40	9,5
3	10:51	Verificare contor	Contor MTR-007860, PT-1151, Domnești (sintetic)	40	9,0
4	11:45	Verificare contor	Contor MTR-010994, PT-1208, Chiajna (sintetic)	40	5,1
5	12:57	Verificare contor	Contor MTR-006830, PT-1131, Chitila (sintetic)	40	13,2
6	13:53	Verificare contor	Contor MTR-012667, PT-1238, Chitila (sintetic)	40	5,9

Km = de la oprirea anterioară (prima oprire: de la depou). Sursa lucrărilor: contoare.

PORNIREA TUREI

Plecare din bază: 08:30
Întoarcere: 15:00

ALERTE PENTRU OPRIRILE ECHIPEI

43 semnale foarte puternice de manipulare, fără confirmarea bilanțului

Bilanțul nu are date pentru posturile lor; modelul de contoare dă scor foarte mare, cu încredere mare. Intră în regimul de siguranță până la confirmare: Contor MTR-003795, PT-1075, Cornetu (sintetic), Contor MTR-014981, PT-1284, Jilava (sintetic), Contor MT…

INSTRUCTAJ LA PLECARE

Verificat: ☐ instructajul echipei ☐ EIP (cască, mănuși dielectrice) ☐ testerul de tensiune ☐ aparatul foto

În mașină: ☐ sigilii noi

Luat la cunoștință: șef de lucrare _____ ora ___:___ semnătura _____

Generat automat de Daybreak; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

Oprirea 1 · ETA 08:40 · Verificare contor

A-20261108-MTR-003730

Loc: Contor MTR-003730, PT-1074, Sector 6 (sintetic) · zona B-S6 · județ București
Coordonate: 44.41432, 26.03095 · activ MTR-003730 · durată 40 min · 3,6 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- în medie 13,3 ore pe zi cu consum exact zero, la rând
- 51% din consum noaptea (00-06)
- consumul de noapte a crescut cu 115% față de istoric

Scor model: 99% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (99%): în medie 13,3 ore pe zi cu consum exact zero, la rând; 51% din consum noaptea (00-06). Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~5,1 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 9d5ba238-4c8d-58e1-b8dc-5735c836dfbb · model a-lgbm@72c4d15 · audit 21956050-08f7-4f55-9311-e8b40599c330

DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Oprirea 2 · ETA 09:46 · Verificare contor

A-20261108-MTR-011848

Loc: Contor MTR-011848, PT-1221, Bragadiru (sintetic) · zona IF-BRAGADIRU · județ Ilfov
Coordonate: 44.36383, 25.97738 · activ MTR-011848 · durată 40 min · 9,5 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- 98% din intervale repetă exact valoarea anterioară
- 25% din consum noaptea (00-06)
- profilul zilei seamănă cu cel obișnuit doar 0%

Scor model: 99% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (99%): 98% din intervale repetă exact valoarea anterioară; 25% din consum noaptea (00-06). Recomand: verificare la fața locului.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție a76a9998-303d-596b-971a-4af1e6c6e08c · model a-lgbm@72c4d15 · audit 45e932a0-c22c-452c-8d6a-492b3a2864a1

Generat automat de Daybreak; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

Oprirea 3 · ETA 10:51 · Verificare contor

A-20261108-MTR-007860

Loc: Contor MTR-007860, PT-1151, Domnești (sintetic) · zona IF-DOMNESTI · județ Ilfov
Coordonate: 44.40179, 25.91233 · activ MTR-007860 · durată 40 min · 9,0 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- variația în cursul zilei: 0,45 din medie
- 25% din consum noaptea (00-06)
- consumul de noapte a crescut cu 60% față de istoric

Scor model: 95% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (95%): variația în cursul zilei: 0,45 din medie; 25% din consum noaptea (00-06). Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~10,1 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY-OVER-CAP · predicție c2c64931-bbf8-53de-8dac-f11fc77b9019 · model a-lgbm@72c4d15 · audit 6f72112b-87fd-4f5d-a59b-233582d8b62a

Oprirea 4 · ETA 11:45 · Verificare contor

A-20261108-MTR-010994

Loc: Contor MTR-010994, PT-1208, Chiajna (sintetic) · zona IF-CHIAJNA · județ Ilfov
Coordonate: 44.43234, 25.93303 · activ MTR-010994 · durată 40 min · 5,1 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- în medie 7,0 ore pe zi cu consum exact zero, la rând
- față de vecini, consumul scade cu 30% pe lună
- consumul de noapte a crescut cu 38% față de istoric

Scor model: 96% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (96%): în medie 7,0 ore pe zi cu consum exact zero, la rând; față de vecini, consumul scade cu 30% pe lună. Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~12,1 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY-OVER-CAP · predicție e517d842-7059-577c-b8c1-d9dc6ac9993b · model a-lgbm@72c4d15 · audit 873b3207-bde5-4ac6-a98c-6ba713d7da1f

Oprirea 5 · ETA 12:57 · Verificare contor

A-20261108-MTR-006830

Loc: Contor MTR-006830, PT-1131, Chitila (sintetic) · zona IF-CHITILA · județ Ilfov
Coordonate: 44.51240, 25.98424 · activ MTR-006830 · durată 40 min · 13,2 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- 98% din intervale repetă exact valoarea anterioară
- 25% din consum noaptea (00-06)
- consumul de noapte a crescut cu 73% față de istoric

Scor model: 99% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (99%): 98% din intervale repetă exact valoarea anterioară; 25% din consum noaptea (00-06). Recomand: verificare la fața locului.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție fc4f2e6a-108d-5e47-9324-37277c10162b · model a-lgbm@72c4d15 · audit b72d6cd9-40bd-4ce9-b81d-4e217ef89ac6

Oprirea 6 · ETA 13:53 · Verificare contor

A-20261108-MTR-012667

Loc: Contor MTR-012667, PT-1238, Chitila (sintetic) · zona IF-CHITILA · județ Ilfov
Coordonate: 44.49919, 26.03638 · activ MTR-012667 · durată 40 min · 5,9 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- în medie 8,8 ore pe zi cu consum exact zero, la rând
- consumul de noapte a crescut cu 95% față de istoric
- față de vecini, consumul scade cu 19% pe lună

Scor model: 97% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (97%): în medie 8,8 ore pe zi cu consum exact zero, la rând; consumul de noapte a crescut cu 95% față de istoric. Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~16,2 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY-OVER-CAP · predicție dd71bc67-508c-52b8-b8e5-51c13e95b1c8 · model a-lgbm@72c4d15 · audit 9a861f2d-5d12-4a43-80ed-756d773c236a