DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Ordin de lucru

OL-20261108-E-BV-2 · duminică 08.11.2026

Echipa: E-BV-2 · depou Bază operativă București Vest (simulată)
Competențe: joasă tensiune, contorizare · 2 persoane
Tura: 08:00–16:00
Emitent: propus de agentul Daybreak, aprobat de dispecer: _____
Șef de lucrare: _____ grupa: ___
Executanți:

7 opriri · 61,5 km · 152 min drum · 245 min lucru

Itinerar

Nr.	ETA	Tip	Loc	Min	Km
1	09:07	Verificare contor	Contor MTR-003399, PT-1068, Otopeni (sintetic)	40	17,2
2	09:53	Verificare contor	Contor MTR-013069, PT-1244, Otopeni (sintetic)	40	2,2
3	11:02	Verificare contor	Contor MTR-001520, PT-1032, Ștefănești de Jos (sintetic)	40	11,5
4	11:42	Verificare contor	Contor MTR-001564, PT-1032, Ștefănești de Jos (sintetic)	40	0,1
5	12:50	Verificare contor	Contor MTR-015049, PT-1285, Voluntari (sintetic)	40	10,7
6	13:46	Verificare contor	Contor MTR-005048, PT-1099, Sector 1 (sintetic)	40	6,0
7	14:56	Verificare contor	Contor MTR-008476, PT-1162, Sector 6 (sintetic)	5	12,0

Km = de la oprirea anterioară (prima oprire: de la depou). Sursa lucrărilor: contoare.

PORNIREA TUREI

Plecare din bază: 08:30
Întoarcere: 15:06

ALERTE PENTRU OPRIRILE ECHIPEI

43 semnale foarte puternice de manipulare, fără confirmarea bilanțului

Bilanțul nu are date pentru posturile lor; modelul de contoare dă scor foarte mare, cu încredere mare. Intră în regimul de siguranță până la confirmare: Contor MTR-003795, PT-1075, Cornetu (sintetic), Contor MTR-014981, PT-1284, Jilava (sintetic), Contor MT…

INSTRUCTAJ LA PLECARE

Verificat: ☐ instructajul echipei ☐ EIP (cască, mănuși dielectrice) ☐ testerul de tensiune ☐ aparatul foto

În mașină: ☐ sigilii noi

Luat la cunoștință: șef de lucrare _____ ora ___:___ semnătura _____

Generat automat de Daybreak; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

Oprirea 1 · ETA 09:07 · Verificare contor

A-20261108-MTR-003399

Loc: Contor MTR-003399, PT-1068, Otopeni (sintetic) · zona IF-OTOPENI · județ Ilfov
Coordonate: 44.53155, 26.10332 · activ MTR-003399 · durată 40 min · 17,2 km de la oprirea anterioară

DE CE

- 88% din intervalele de 30 de minute sunt negative
- 26 de zile cu consum negativ
- față de vecini, consumul scade cu 96% pe lună

Scor model: 97% · încredere mare
Pe scurt: Contor probabil defect (97%): 88% din intervalele de 30 de minute sunt negative; 26 de zile cu consum negativ. Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~54,3 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-A-VISIT · predicție a748cff8-6f98-5482-8f4d-8b2743243de2 · model a-lgbm@72c4d15 · audit 731edc07-5568-45e1-b6de-b7c570483996

Oprirea 2 · ETA 09:53 · Verificare contor

A-20261108-MTR-013069

Loc: Contor MTR-013069, PT-1244, Otopeni (sintetic) · zona IF-OTOPENI · județ Ilfov
Coordonate: 44.54582, 26.09931 · activ MTR-013069 · durată 40 min · 2,2 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- în medie 14,4 ore pe zi cu consum exact zero, la rând
- 43% din consum noaptea (00-06)
- consumul de noapte a crescut cu 176% față de istoric

Scor model: 99% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (99%): în medie 14,4 ore pe zi cu consum exact zero, la rând; 43% din consum noaptea (00-06). Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~8,1 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție eafebf1c-1416-599c-9ea6-dd4b55add4ef · model a-lgbm@72c4d15 · audit 7f4c8421-3046-4d9d-90b2-f53d8395f497

Oprirea 3 · ETA 11:02 · Verificare contor

A-20261108-MTR-001520

Loc: Contor MTR-001520, PT-1032, Ștefănești de Jos (sintetic) · zona IF-STEFANESTII-DE-JOS · județ Ilfov

Coordonate: 44.55093, 26.20655 · activ MTR-001520 · durată 40 min · 11,5 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- 98% din intervale repetă exact valoarea anterioară
- consumul de noapte a crescut cu 87% față de istoric
- 25% din consum noaptea (00-06)

Scor model: 99% · încredere mare

Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (99%): 98% din intervale repetă exact valoarea anterioară; consumul de noapte a crescut cu 87% față de istoric. Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~1,0 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.

Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____

Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă

Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic

Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat

Ora: început ___:___ sfârșit ___:___

Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție dccfcf1e-84b2-5ccb-851e-11650015a92a · model a-lgbm@72c4d15 · audit c8bbbba0-0bec-46f2-a4f8-e840eb36638f

Generat automat de Daybreak; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

Oprirea 4 · ETA 11:42 · Verificare contor

A-20261108-MTR-001564

Loc: Contor MTR-001564, PT-1032, Ștefănești de Jos (sintetic) · zona IF-STEFANESTII-DE-JOS · județ Ilfov

Coordonate: 44.55055, 26.20648 · activ MTR-001564 · durată 40 min · 0,1 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- 98% din intervale repetă exact valoarea anterioară
- consumul de noapte a crescut cu 86% față de istoric
- 25% din consum noaptea (00-06)

Scor model: 99% · încredere mare

Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (99%): 98% din intervale repetă exact valoarea anterioară; consumul de noapte a crescut cu 86% față de istoric. Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~1,2 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.

Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: _____

Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă

Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic

Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat

Ora: început ___:___ sfârșit ___:___

Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 33c06db2-b44e-5d68-926f-6aece20261dd · model a-lgbm@72c4d15 · audit 6372d6e8-b4ab-4dc2-bdc3-b4e4b7a02b60

Generat automat de Daybreak; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

Oprirea 5 · ETA 12:50 · Verificare contor

A-20261108-MTR-015049

Loc: Contor MTR-015049, PT-1285, Voluntari (sintetic) · zona IF-VOLUNTARI · județ Ilfov
Coordonate: 44.48366, 26.17272 · activ MTR-015049 · durată 40 min · 10,7 km de la oprirea anterioară

DE CE

- 66% din intervalele de 30 de minute sunt negative
- 21 de zile cu consum negativ
- 20 de intervale de 30 de minute cu salturi imposibile

Scor model: 99% · încredere mare
Pe scurt: Contor probabil defect (99%): 66% din intervalele de 30 de minute sunt negative; 21 de zile cu consum negativ. Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~36,1 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-A-VISIT · predicție c451811e-df85-56aa-adfb-27434dedd511 · model a-lgbm@72c4d15 · audit 0cdd22da-1212-478d-9869-0c71f58c60a0

Oprirea 6 · ETA 13:46 · Verificare contor

A-20261108-MTR-005048

Loc: Contor MTR-005048, PT-1099, Sector 1 (sintetic) · zona B-S1 · județ București
Coordonate: 44.48935, 26.11715 · activ MTR-005048 · durată 40 min · 6,0 km de la oprirea anterioară

DE CE

- consum zero în ultimele 32 de zile
- doar 4% valori diferite în ultimele 4 săptămâni
- față de vecini, consumul scade cu 96% pe lună

Scor model: 99% · încredere mare
Pe scurt: Contor probabil defect (99%): consum zero în ultimele 32 de zile; doar 4% valori diferite în ultimele 4 săptămâni. Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~26,0 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-A-VISIT · predicție 528350a5-9d98-51a2-9f73-ff349a476a45 · model a-lgbm@72c4d15 · audit 1a47c002-2205-47a0-aadb-a78135184f2d

DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Oprirea 7 · ETA 14:56 · Verificare contor

A-20261108-MTR-008476

Loc: Contor MTR-008476, PT-1162, Sector 6 (sintetic) · zona B-S6 · județ București
Coordonate: 44.43604, 26.03395 · activ MTR-008476 · durată 5 min · 12,0 km de la oprirea anterioară

DE CE

- 61% din ultimele 4 săptămâni fără date
- o zi cu de 10 ori mai mult decât de obicei
- cel mai lung gol: 10 zile fără date

Scor model: 97% · încredere mare
Pe scurt: Contor probabil defect (97%): 61% din ultimele 4 săptămâni fără date; o zi cu de 10 ori mai mult decât de obicei. Recomand: citire la distanță, apoi vizită dacă se confirmă. Lipsesc ~0,9 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-A-VISIT · predicție d14307e7-4a22-5a2d-99ba-314d28c62031 · model a-lgbm@72c4d15 · audit 53678fa3-c040-44bc-a1a5-745c7c85285d

Generat automat de Daybreak; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).