DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Ordin de lucru

OL-20250708-E-BV-2 · marți 08.07.2025

Echipa: E-BV-2 · depou Bază operativă București Vest (simulată)
Competențe: joasă tensiune, contorizare · 2 persoane
Tura: 08:00–16:00
Emitent: propus de agentul «Tura de mâine», aprobat de dispecer: _____
Șef de lucrare: _____ grupa: ___
Executanți:

12 opriri · 41,1 km · 101 min drum · 305 min lucru

Itinerar

Nr.	ETA	Tip	Loc	Min	Km
1	09:08	Verificare contor	Contor MTR-011647, PT-1218, Sector 4 (sintetic)	40	18,1
2	09:49	Verificare contor	Contor MTR-011665, PT-1218, Sector 4 (sintetic)	40	0,2
3	10:33	Verificare contor	Contor MTR-006525, PT-1125, Sector 4 (sintetic)	40	1,6
4	11:15	Verificare contor	Contor MTR-009914, PT-1188, Sector 4 (sintetic)	5	0,6
5	11:25	Verificare contor	Contor MTR-008127, PT-1156, Sector 4 (sintetic)	40	1,7
6	12:18	Verificare contor	Contor MTR-003234, PT-1066, Sector 3 (sintetic)	40	4,8
7	12:59	Verificare contor	Contor MTR-000188, PT-1004, Sector 3 (sintetic)	5	0,2
8	13:08	Verificare contor	Contor MTR-009350, PT-1177, Sector 3 (sintetic)	40	1,6
9	14:00	Verificare contor	Contor MTR-009788, PT-1186, Sector 5 (sintetic)	5	4,4
10	14:11	Verificare contor	Contor MTR-015522, PT-1295, Sector 5 (sintetic)	40	2,2
11	15:01	Verificare contor	Contor MTR-008597, PT-1165, Sector 6 (sintetic)	5	3,6
12	15:10	Verificare contor	Contor MTR-012949, PT-1242, Sector 6 (sintetic)	5	1,4

Km = de la oprirea anterioară (prima oprire: de la depou). Sursa lucrărilor: contoare.

PORNIREA TUREI

Plecare din bază: 08:30
Întoarcere: 15:17

ALERTE PENTRU OPRIRILE ECHIPEI

51 cazuri cu risc de siguranță

Generat automat; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

Intră primele în trasee, oricare ar fi costul: PT-1293, Sector 3 (sintetic), PT-1132, Glina (sintetic), PT-1114, Sector 4 (sintetic), PT-1247, Sector 3 (sintetic), PT-1261, Sector 6 (sintetic), PT-1064, Otopeni (sintetic) și încă 45.

INSTRUCTAJ LA PLECARE

Verificat: ☐ instructajul echipei ☐ EIP (cască, mănuși dielectrice) ☐ testerul de tensiune ☐ aparatul foto

În mașină: ☐ sigilii noi

Luat la cunoștință: șef de lucrare _____ ora ___:___ semnătura _____

Oprirea 1 · ETA 09:08 · Verificare contor

A-20250708-MTR-011647

Loc: Contor MTR-011647, PT-1218, Sector 4 (sintetic) · zona B-S4 · județ București

Coordonate: 44.36475, 26.15243 · activ MTR-011647 · durată 40 min · 18,1 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- în medie 12,1 ore pe zi cu consum exact zero, la rând
- față de vecini, consumul scade cu 54% pe lună
- consumul de noapte a crescut cu 171% față de istoric

Scor model: 94% · încredere mare

Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (94%): în medie 12,1 ore pe zi cu consum exact zero, la rând; față de vecini, consumul scade cu 54% pe lună. Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~4,8 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.

Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____

Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă

Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic

Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat

Ora: început ___:___ sfârșit ___:___

Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție e58b0474-72b8-55c5-b731-ab23e35dff05 · model a-lgbm@e60cbaf · audit 994ff21d-1fdd-4912-a476-e6ceb57a1b0d

Generat automat; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

Oprirea 2 · ETA 09:49 · Verificare contor

A-20250708-MTR-011665

Loc: Contor MTR-011665, PT-1218, Sector 4 (sintetic) · zona B-S4 · județ București
Coordonate: 44.36619, 26.15363 · activ MTR-011665 · durată 40 min · 0,2 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- consumul de noapte a crescut cu 162% față de istoric
- variația în cursul zilei: 0,44 din medie
- față de vecini, consumul scade cu 34% pe lună

Scor model: 93% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (93%): consumul de noapte a crescut cu 162% față de istoric; variația în cursul zilei: 0,44 din medie. Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~5,5 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 92f53777-1c33-5d38-b59b-86a35147ee8b · model a-lgbm@e60cbaf · audit 876afb5a-6dba-41e0-96ec-2013b835acb8

Oprirea 3 · ETA 10:33 · Verificare contor

A-20250708-MTR-006525

Loc: Contor MTR-006525, PT-1125, Sector 4 (sintetic) · zona B-S4 · județ București
Coordonate: 44.37065, 26.16709 · activ MTR-006525 · durată 40 min · 1,6 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- în medie 21,6 ore pe zi cu consum exact zero, la rând
- 67% din consum noaptea (00-06)
- consumul de noapte a crescut cu 209% față de istoric

Scor model: 93% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (93%): în medie 21,6 ore pe zi cu consum exact zero, la rând; 67% din consum noaptea (00-06). Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~7,8 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție bea4e1a0-8948-5bb7-9bc3-1306b51b70a5 · model a-lgbm@e60cbaf · audit 3ac33674-0f77-49cb-8dc1-1dd2818b29bb

Oprirea 4 · ETA 11:15 · Verificare contor

A-20250708-MTR-009914

Loc: Contor MTR-009914, PT-1188, Sector 4 (sintetic) · zona B-S4 · județ București
Coordonate: 44.37415, 26.16367 · activ MTR-009914 · durată 5 min · 0,6 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- 98% din intervale repetă exact valoarea anterioară
- 25% din consum noaptea (00-06)
- 2 zile la rând cu exact aceeași valoare

Scor model: 99% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (99%): 98% din intervale repetă exact valoarea anterioară; 25% din consum noaptea (00-06). Recomand: urmărire, fără vizită deocamdată. Lipsesc ~0,7 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție e6345c83-8119-5902-9ac5-fcc10a98c917 · model a-lgbm@e60cbaf · audit 051e2e9e-8782-46de-86d1-c6792b6cacb8

Oprirea 5 · ETA 11:25 · Verificare contor

A-20250708-MTR-008127

Loc: Contor MTR-008127, PT-1156, Sector 4 (sintetic) · zona B-S4 · județ București
Coordonate: 44.38256, 26.15332 · activ MTR-008127 · durată 40 min · 1,7 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- în medie 23,2 ore pe zi cu consum exact zero, la rând
- 41% din consum noaptea (00-06)
- consumul de noapte a crescut cu 305% față de istoric

Scor model: 94% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (94%): în medie 23,2 ore pe zi cu consum exact zero, la rând; 41% din consum noaptea (00-06). Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~6,6 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 774600b8-7a9e-5c56-8d35-76ded801ad64 · model a-lgbm@e60cbaf · audit 1aecb999-cf74-489f-8ace-7086cd54f0cc

Oprirea 6 · ETA 12:18 · Verificare contor

A-20250708-MTR-003234

Loc: Contor MTR-003234, PT-1066, Sector 3 (sintetic) · zona B-S3 · județ București
Coordonate: 44.40460, 26.12117 · activ MTR-003234 · durată 40 min · 4,8 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- în medie 12,4 ore pe zi cu consum exact zero, la rând
- 30% din consum noaptea (00-06)
- consumul de noapte a crescut cu 103% față de istoric

Scor model: 85% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (85%): în medie 12,4 ore pe zi cu consum exact zero, la rând; 30% din consum noaptea (00-06). Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~5,1 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 5f628380-7a8a-58d9-9601-80f4b65fd380 · model a-lgbm@e60cbaf · audit e705746c-a45d-421f-8ccd-c8c59577374c

DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Oprirea 7 · ETA 12:59 · Verificare contor

A-20250708-MTR-000188

Loc: Contor MTR-000188, PT-1004, Sector 3 (sintetic) · zona B-S3 · județ București
Coordonate: 44.40563, 26.11994 · activ MTR-000188 · durată 5 min · 0,2 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- 33% din consum noaptea (00-06)
- consumul de noapte a crescut cu 123% față de istoric
- profilul zilei pare mutat cu 3,0 ore față de obicei

Scor model: 93% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (93%): 33% din consum noaptea (00-06); consumul de noapte a crescut cu 123% față de istoric. Recomand: urmărire, fără vizită deocamdată. Lipsesc ~0,2 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 89c3b880-192f-5ff9-80cb-240a665f3a3f · model a-lgbm@e60cbaf · audit e9f800c7-9302-4277-9e9b-507fae807d2b

Oprirea 8 · ETA 13:08 · Verificare contor

A-20250708-MTR-009350

Loc: Contor MTR-009350, PT-1177, Sector 3 (sintetic) · zona B-S3 · județ București
Coordonate: 44.41366, 26.11084 · activ MTR-009350 · durată 40 min · 1,6 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- în medie 7,3 ore pe zi cu consum exact zero, la rând
- profilul zilei pare mutat cu 3,0 ore față de obicei
- 26% din consum noaptea (00-06)

Scor model: 94% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (94%): în medie 7,3 ore pe zi cu consum exact zero, la rând; profilul zilei pare mutat cu 3,0 ore față de obicei. Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~11,4 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție add774e8-1e5d-5c50-ae84-2c2a00709083 · model a-lgbm@e60cbaf · audit 62ff401c-92ab-413d-aee5-30c7c8844e0b

Generat automat; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

Oprirea 9 · ETA 14:00 · Verificare contor

A-20250708-MTR-009788

Loc: Contor MTR-009788, PT-1186, Sector 5 (sintetic) · zona B-S5 · județ București
Coordonate: 44.41867, 26.07029 · activ MTR-009788 · durată 5 min · 4,4 km de la oprirea anterioară

DE CE

- 29% din ultimele 4 săptămâni fără date
- cel mai lung gol: 7 zile fără date
- 2 goluri separate în date

Scor model: 95% · încredere mare
Pe scurt: Contor probabil defect (95%): 29% din ultimele 4 săptămâni fără date; cel mai lung gol: 7 zile fără date. Recomand: citire la distanță, apoi vizită dacă se confirmă. Lipsesc ~1,2 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început __:__ sfârșit __:__
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-A-VISIT · predicție bacd636b-438b-5e34-bca9-d99a4e83ce30 · model a-lgbm@e60cbaf · audit 04146653-394e-41a3-a217-060369ce3d01

Oprirea 10 · ETA 14:11 · Verificare contor

A-20250708-MTR-015522

Loc: Contor MTR-015522, PT-1295, Sector 5 (sintetic) · zona B-S5 · județ București
Coordonate: 44.42072, 26.05019 · activ MTR-015522 · durată 40 min · 2,2 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- în medie 12,9 ore pe zi cu consum exact zero, la rând
- 38% din consum noaptea (00-06)
- consumul de noapte a crescut cu 88% față de istoric

Scor model: 94% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (94%): în medie 12,9 ore pe zi cu consum exact zero, la rând; 38% din consum noaptea (00-06). Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~4,8 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 00728d70-f7bb-566a-a906-c74c5838a47a · model a-lgbm@e60cbaf · audit b45d9a1f-5500-4b16-93ae-e2c7f051c7ba

Oprirea 11 · ETA 15:01 · Verificare contor

A-20250708-MTR-008597

Loc: Contor MTR-008597, PT-1165, Sector 6 (sintetic) · zona B-S6 · județ București
Coordonate: 44.42177, 26.01685 · activ MTR-008597 · durată 5 min · 3,6 km de la oprirea anterioară

DE CE

- 36% din ultimele 4 săptămâni fără date
- 5 intervale de 30 de minute cu salturi imposibile
- o zi cu de 4 ori mai mult decât de obicei

Scor model: 98% · încredere mare
Pe scurt: Contor probabil defect (98%): 36% din ultimele 4 săptămâni fără date; 5 intervale de 30 de minute cu salturi imposibile. Recomand: citire la distanță, apoi vizită dacă se confirmă. Lipsesc ~1,8 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-A-VISIT · predicție 796a7a19-3a2f-5c6c-99d3-6de523397a03 · model a-lgbm@e60cbaf · audit 72d5a992-75ff-4dc9-a702-a9c54ce4b8fd

Oprirea 12 · ETA 15:10 · Verificare contor

A-20250708-MTR-012949

Loc: Contor MTR-012949, PT-1242, Sector 6 (sintetic) · zona B-S6 · județ București
Coordonate: 44.43132, 26.01875 · activ MTR-012949 · durată 5 min · 1,4 km de la oprirea anterioară

DE CE

- 57% din ultimele 4 săptămâni fără date
- cel mai lung gol: 9 zile fără date
- 3 intervale de 30 de minute cu salturi imposibile

Scor model: 97% · încredere mare
Pe scurt: Contor probabil defect (97%): 57% din ultimele 4 săptămâni fără date; cel mai lung gol: 9 zile fără date. Recomand: citire la distanță, apoi vizită dacă se confirmă. Lipsesc ~1,7 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-A-VISIT · predicție 0eb7e5f3-2ee8-5392-8756-b9a865402445 · model a-lgbm@e60cbaf · audit 4fd65ece-8044-4161-b059-7c301531a33e