DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Ordin de lucru

OL-20250708-E-BV-2 · marți 08.07.2025

Echipa: E-BV-2 · depou Bază operativă București Vest (simulată)
Competențe: joasă tensiune, contorizare · 2 persoane
Tura: 08:00–16:00
Emitent: propus de agentul «Tura de mâine», aprobat de dispecer: _____
Șef de lucrare: _____ grupa: ___
Executanți:

9 opriri · 25,2 km · 66 min drum · 340 min lucru

Itinerar

Nr.	ETA	Tip	Loc	Min	Km
1	08:32	Verificare contor	Contor MTR-012949, PT-1242, Sector 6 (sintetic)	5	0,7
2	08:53	Verificare contor	Contor MTR-009788, PT-1186, Sector 5 (sintetic)	5	5,8
3	09:10	Verificare contor	Contor MTR-009350, PT-1177, Sector 3 (sintetic)	40	4,4
4	09:50	Verificare contor	Contor MTR-007213, PT-1139, Sector 3 (sintetic)	40	0,1
5	10:34	Verificare contor	Contor MTR-000188, PT-1004, Sector 3 (sintetic)	40	1,5
6	11:15	Verificare contor	Contor MTR-003244, PT-1066, Sector 3 (sintetic)	40	0,2
7	11:55	Verificare contor	Contor MTR-003234, PT-1066, Sector 3 (sintetic)	40	0,0
8	12:36	Verificare contor de bilanț la post	PT-1114, Sector 4 (sintetic)	90	0,2
9	14:06	Verificare contor	Contor MTR-005889, PT-1114, Sector 4 (sintetic)	40	0,2

Km = de la oprirea anterioară (prima oprire: de la depou). Sursa lucrărilor: contoare.

PORNIREA TUREI

Plecare din bază: 08:30
Întoarcere: 15:16

ALERTE PENTRU OPRIRILE ECHIPEI

112 cazuri cu risc de siguranță

Intră primele în trasee, oricare ar fi costul: PT-1293, Sector 3 (sintetic), PT-1132, Glina (sintetic), PT-1247, Sector 3 (sintetic), PT-1064, Otopeni (sintetic), PT-1195, Clinceni (sintetic), PT-1097, Sector 1 (sintetic) și încă 106.

INSTRUCTAJ LA PLECARE

Verificat: ☐ instructajul echipei ☐ EIP (cască, mănuși dielectrice) ☐ testerul de tensiune ☐ aparatul foto

În mașină: ☐ sigilii noi

Luat la cunoștință: șef de lucrare _____ ora ___:___ semnătura _____

Generat automat; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

Oprirea 1 · ETA 08:32 · Verificare contor

A-20250708-MTR-012949

Loc: Contor MTR-012949, PT-1242, Sector 6 (sintetic) · zona B-S6 · județ București
Coordonate: 44.43132, 26.01875 · activ MTR-012949 · durată 5 min · 0,7 km de la oprirea anterioară

DE CE

- 57% din ultimele 4 săptămâni fără date
- cel mai lung gol: 9 zile fără date
- 3 intervale de 30 de minute cu salturi imposibile

Scor model: 97% · încredere mare
Pe scurt: Contor probabil defect (97%): 57% din ultimele 4 săptămâni fără date; cel mai lung gol: 9 zile fără date. Recomand: citire la distanță, apoi vizită dacă se confirmă. Lipsesc ~1,7 kWh pe zi față de normal. Bilanțul postului PT-1242 nu confirmă (lipsa a crescut cu ~-0.4 kWh/zi); scorul rămâne al modelului A.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-A-VISIT · predicție 46c034ec-c1c6-5ae0-82b8-6ae0a3332c54 · model a-lgbm@c670b95 · audit 23d366ae-9a4d-4619-9968-795accb1e72e

Oprirea 2 · ETA 08:53 · Verificare contor

A-20250708-MTR-009788

Loc: Contor MTR-009788, PT-1186, Sector 5 (sintetic) · zona B-S5 · județ București
Coordonate: 44.41867, 26.07029 · activ MTR-009788 · durată 5 min · 5,8 km de la oprirea anterioară

DE CE

- 29% din ultimele 4 săptămâni fără date
- Confirmat de bilanțul postului PT-1186: lipsa la post a crescut cu ~9.5 kWh/zi, iar contorul explică ~1.2 kWh/zi.
- cel mai lung gol: 7 zile fără date

Scor model: 100% · încredere mare
Pe scurt: Contor probabil defect (95%): 29% din ultimele 4 săptămâni fără date; cel mai lung gol: 7 zile fără date. Recomand: citire la distanță, apoi vizită dacă se confirmă. Lipsesc ~1,2 kWh pe zi față de normal. Confirmat de bilanțul postului PT-1186: lipsa la post a crescut cu ~9.5 kWh/zi, iar contorul explică ~1.2 kWh/zi.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-A-VISIT · predicție 1e7086cc-1651-541b-b588-7de403916e77 · model a-lgbm@c670b95 · audit a227e537-c403-4c67-8a98-3eaa22b0b1f8

Oprirea 3 · ETA 09:10 · Verificare contor

A-20250708-MTR-009350

Loc: Contor MTR-009350, PT-1177, Sector 3 (sintetic) · zona B-S3 · județ București
Coordonate: 44.41366, 26.11084 · activ MTR-009350 · durată 40 min · 4,4 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- în medie 7,3 ore pe zi cu consum exact zero, la rând
- profilul zilei pare mutat cu 3,0 ore față de obicei
- 26% din consum noaptea (00-06)

Scor model: 94% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (94%): în medie 7,3 ore pe zi cu consum exact zero, la rând; profilul zilei pare mutat cu 3,0 ore față de obicei. Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~11,4 kWh pe zi față de normal. Bilanțul postului PT-1177 nu confirmă (lipsa a crescut cu ~-0.8 kWh/zi); scorul rămâne al modelului A.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: _____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție d97b83ca-5b02-505d-a2bc-a21d149fc9aa · model a-lgbm@c670b95 · audit 2cd90d45-d810-4fb2-a73b-66ec22c89e7e

Oprirea 4 · ETA 09:50 · Verificare contor

A-20250708-MTR-007213

Loc: Contor MTR-007213, PT-1139, Sector 3 (sintetic) · zona B-S3 · județ București
Coordonate: 44.41365, 26.11135 · activ MTR-007213 · durată 40 min · 0,1 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- față de vecini, consumul scade cu 33% pe lună
- față de vecini, consumul a scăzut cu 52%
- consumul a scăzut cu 61% față de propriul istoric

Scor model: 71% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (71%): față de vecini, consumul scade cu 33% pe lună; față de vecini, consumul a scăzut cu 52%. Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~2,4 kWh pe zi față de normal. Bilanțul postului PT-1139 nu confirmă (lipsa a crescut cu ~-0.5 kWh/zi); scorul rămâne al modelului A.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: _____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 5fb80919-76b2-515f-828f-ec63d3408b2e · model a-lgbm@c670b95 · audit fb866192-692e-464e-bd3a-377dc6dd81a5

Oprirea 5 · ETA 10:34 · Verificare contor

A-20250708-MTR-000188

Loc: Contor MTR-000188, PT-1004, Sector 3 (sintetic) · zona B-S3 · județ București
Coordonate: 44.40563, 26.11994 · activ MTR-000188 · durată 40 min · 1,5 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- 33% din consum noaptea (00-06)
- consumul de noapte a crescut cu 123% față de istoric
- profilul zilei pare mutat cu 3,0 ore față de obicei

Scor model: 93% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (93%): 33% din consum noaptea (00-06); consumul de noapte a crescut cu 123% față de istoric. Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~0,2 kWh pe zi față de normal. Bilanțul postului PT-1004 nu confirmă (lipsa a crescut cu ~-2.7 kWh/zi); scorul rămâne al modelului A.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție b027b53d-796e-5717-b730-2b80039c9aaa · model a-lgbm@c670b95 · audit 8f49bab6-4c62-491f-94ab-d5465e1a5bb0

Oprirea 6 · ETA 11:15 · Verificare contor

A-20250708-MTR-003244

Loc: Contor MTR-003244, PT-1066, Sector 3 (sintetic) · zona B-S3 · județ București
Coordonate: 44.40459, 26.12085 · activ MTR-003244 · durată 40 min · 0,2 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- în medie 11,1 ore pe zi cu consum exact zero, la rând
- 35% din consum noaptea (00-06)
- consumul de noapte a crescut cu 91% față de istoric

Scor model: 98% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (98%): în medie 11,1 ore pe zi cu consum exact zero, la rând; 35% din consum noaptea (00-06). Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~3,0 kWh pe zi față de normal. Bilanțul postului PT-1066 nu confirmă (lipsa a crescut cu ~0.6 kWh/zi); scorul rămâne al modelului A.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: _____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție cac61214-5022-561e-b54a-22dfe1a9928a · model a-lgbm@c670b95 · audit e7b620a6-c528-4257-b924-e6269c26404b

Oprirea 7 · ETA 11:55 · Verificare contor

A-20250708-MTR-003234

Loc: Contor MTR-003234, PT-1066, Sector 3 (sintetic) · zona B-S3 · județ București
Coordonate: 44.40460, 26.12117 · activ MTR-003234 · durată 40 min · 0,0 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- în medie 12,4 ore pe zi cu consum exact zero, la rând
- 30% din consum noaptea (00-06)
- consumul de noapte a crescut cu 103% față de istoric

Scor model: 85% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (85%): în medie 12,4 ore pe zi cu consum exact zero, la rând; 30% din consum noaptea (00-06). Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~5,1 kWh pe zi față de normal. Bilanțul postului PT-1066 nu confirmă (lipsa a crescut cu ~0.6 kWh/zi); scorul rămâne al modelului A.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 330dc815-78f9-51e6-b676-ee7703dbcba2 · model a-lgbm@c670b95 · audit 03a2b1db-e149-467e-9082-4ea81998e8a5

Oprirea 8 · ETA 12:36 · Verificare contor de bilanț la post

A-20250708-PT-1114

Loc: PT-1114, Sector 4 (sintetic) · zona B-S4 · județ București
Coordonate: 44.40360, 26.12010 · activ PT-1114 · durată 90 min · 0,2 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- La post lipsesc ~36.7 kWh/zi peste pierderea normală (6.9% din energie), 14 din 14 zile peste P90
- Lipsa crește cu pătratul încărcării (corelație 0.79), semn de pierdere în cabluri
- Pierderea normală estimată: 25.9 kWh/zi (interval P10-P90 de 13.3 kWh)

Scor model: 100% · încredere mare
Pe scurt: Postul PT-1114: ~770 lei pe lună pierduți peste normal. Cauza probabilă (89%): furt înainte de contor. Recomand: verificare la fața locului.

CE FACEȚI

- Verificați contorul de bilanț al postului: constanta de transformare, conexiunile, sigiliile.
- Comparați indexul cu citirea de la distanță din sistem și notați diferența.
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție cac1686c-934b-5830-b6e1-5fbcb38e1fe8 · model bilant-diagnoza-lgbm@1da1471 · audit 949576c9-f206-41ee-92a9-47800ec7a2be

DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Oprirea 9 · ETA 14:06 · Verificare contor

A-20250708-MTR-005889

Loc: Contor MTR-005889, PT-1114, Sector 4 (sintetic) · zona B-S4 · județ București
Coordonate: 44.40267, 26.11905 · activ MTR-005889 · durată 40 min · 0,2 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- în medie 14,1 ore pe zi cu consum exact zero, la rând
- Confirmat de bilanțul postului PT-1114: lipsa la post a crescut cu ~6.1 kWh/zi, iar contorul explică ~3.6 kWh/zi.
- 38% din consum noaptea (00-06)

Scor model: 100% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (98%): în medie 14,1 ore pe zi cu consum exact zero, la rând; 38% din consum noaptea (00-06). Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~3,6 kWh pe zi față de normal. Confirmat de bilanțul postului PT-1114: lipsa la post a crescut cu ~6.1 kWh/zi, iar contorul explică ~3.6 kWh/zi.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: _____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 4e8dc95f-e231-5ae0-a8de-7b1927192f46 · model a-lgbm@c670b95 · audit 6d7f583a-c5f0-4749-abcf-b6a47f280cea