DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Ordin de lucru

OL-20250708-E-BV-1 · marți 08.07.2025

Echipa: E-BV-1 · depou Bază operativă București Vest (simulată)
Competențe: contorizare · 2 persoane
Tura: 08:00–16:00
Emitent: propus de agentul «Tura de mâine», aprobat de dispecer: _____
Șef de lucrare: _____ grupa: ___
Executanți:

9 opriri · 54,6 km · 148 min drum · 255 min lucru

Itinerar

Nr.	ETA	Tip	Loc	Min	Km
1	08:39	Verificare contor	Contor MTR-006936, PT-1134, Sector 6 (sintetic)	40	3,1
2	09:40	Verificare contor	Contor MTR-004074, PT-1080, Sector 2 (sintetic)	40	7,6
3	10:20	Verificare contor	Contor MTR-004069, PT-1080, Sector 2 (sintetic)	40	0,1
4	11:17	Verificare contor	Contor MTR-010420, PT-1197, Sector 2 (sintetic)	40	6,1
5	12:13	Verificare contor	Contor MTR-005691, PT-1111, Voluntari (sintetic)	5	5,8
6	12:44	Verificare contor	Contor MTR-007641, PT-1147, Tunari (sintetic)	5	9,3
7	12:50	Verificare contor	Contor MTR-007626, PT-1147, Tunari (sintetic)	40	0,4
8	13:43	Verificare contor	Contor MTR-000803, PT-1015, Otopeni (sintetic)	40	4,8
9	14:41	Verificare contor	Contor MTR-006865, PT-1133, Otopeni (sintetic)	5	6,5

Km = de la oprirea anterioară (prima oprire: de la depou). Sursa lucrărilor: contoare.

PORNIREA TUREI

Plecare din bază: 08:30
Întoarcere: 15:14

ALERTE PENTRU OPRIRILE ECHIPEI

51 cazuri cu risc de siguranță

Intră primele în trasee, oricare ar fi costul: PT-1293, Sector 3 (sintetic), PT-1132, Glina (sintetic), PT-1114, Sector 4 (sintetic), PT-1247, Sector 3 (sintetic), PT-1261, Sector 6 (sintetic), PT-1064, Otopeni (sintetic) și încă 45.

INSTRUCTAJ LA PLECARE

Verificat: ☐ instructajul echipei ☐ EIP (cască, mănuși dielectrice) ☐ testerul de tensiune ☐ aparatul foto

În mașină: ☐ sigilii noi

Luat la cunoștință: șef de lucrare _____ ora ___:___ semnătura _____

Generat automat; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

Oprirea 1 · ETA 08:39 · Verificare contor

A-20250708-MTR-006936

Loc: Contor MTR-006936, PT-1134, Sector 6 (sintetic) · zona B-S6 · județ București
Coordonate: 44.43765, 26.04496 · activ MTR-006936 · durată 40 min · 3,1 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- în medie 22,0 ore pe zi cu consum exact zero, la rând
- 33% din consum noaptea (00-06)
- consumul de noapte a crescut cu 172% față de istoric

Scor model: 95% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (95%): în medie 22,0 ore pe zi cu consum exact zero, la rând; 33% din consum noaptea (00-06). Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~8,8 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 946844f2-1a62-58ee-ba81-d69587a3fd03 · model a-lgbm@e60cbaf · audit 0ba88d47-3ad4-400e-9374-903ccda5ba21

Oprirea 2 · ETA 09:40 · Verificare contor

A-20250708-MTR-004074

Loc: Contor MTR-004074, PT-1080, Sector 2 (sintetic) · zona B-S2 · județ București
Coordonate: 44.44315, 26.11548 · activ MTR-004074 · durată 40 min · 7,6 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- în medie 21,5 ore pe zi cu consum exact zero, la rând
- 29% din consum noaptea (00-06)
- față de vecini, consumul scade cu 67% pe lună

Scor model: 97% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (97%): în medie 21,5 ore pe zi cu consum exact zero, la rând; 29% din consum noaptea (00-06). Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~6,8 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 4f512ded-0984-579f-8298-6c3de4579152 · model a-lgbm@e60cbaf · audit 5bd9d150-d7d2-44ac-8690-143b0e65f9ed

Oprirea 3 · ETA 10:20 · Verificare contor

A-20250708-MTR-004069

Loc: Contor MTR-004069, PT-1080, Sector 2 (sintetic) · zona B-S2 · județ București
Coordonate: 44.44329, 26.11666 · activ MTR-004069 · durată 40 min · 0,1 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- în medie 17,4 ore pe zi cu consum exact zero, la rând
- consumul de noapte a crescut cu 33% față de istoric
- față de vecini, consumul a scăzut cu 95%

Scor model: 70% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (70%): în medie 17,4 ore pe zi cu consum exact zero, la rând; consumul de noapte a crescut cu 33% față de istoric. Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~7,4 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție facde17a-5d9c-5ec8-baf7-3b27519911b9 · model a-lgbm@e60cbaf · audit 3d75f93a-6c1a-4be8-936e-0f3cb276c9d3

Oprirea 4 · ETA 11:17 · Verificare contor

A-20250708-MTR-010420

Loc: Contor MTR-010420, PT-1197, Sector 2 (sintetic) · zona B-S2 · județ București
Coordonate: 44.45679, 26.17041 · activ MTR-010420 · durată 40 min · 6,1 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- în medie 10,4 ore pe zi cu consum exact zero, la rând
- față de vecini, consumul scade cu 47% pe lună
- față de vecini, consumul a scăzut cu 66%

Scor model: 95% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (95%): în medie 10,4 ore pe zi cu consum exact zero, la rând; față de vecini, consumul scade cu 47% pe lună. Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~6,4 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 5d3ffee8-4439-59ac-a745-20b8b225bec1 · model a-lgbm@e60cbaf · audit e6cad485-51b7-4579-a80e-208acbfca072

Generat automat; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

Oprirea 5 · ETA 12:13 · Verificare contor

A-20250708-MTR-005691

Loc: Contor MTR-005691, PT-1111, Voluntari (sintetic) · zona IF-VOLUNTARI · județ Ilfov
Coordonate: 44.49370, 26.18682 · activ MTR-005691 · durată 5 min · 5,8 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- în medie 4,1 ore pe zi cu consum exact zero, la rând
- profilul zilei pare mutat cu 3,0 ore față de obicei
- față de vecini, consumul scade cu 9% pe lună

Scor model: 93% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (93%): în medie 4,1 ore pe zi cu consum exact zero, la rând; profilul zilei pare mutat cu 3,0 ore față de obicei. Recomand: urmărire, fără vizită deocamdată. Lipsesc ~0,4 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 9beb911e-1a03-5680-9f58-a0adade99018 · model a-lgbm@e60cbaf · audit eb05a3f0-0907-4e19-bbfe-c9ebd82e3b7f

DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Oprirea 6 · ETA 12:44 · Verificare contor

A-20250708-MTR-007641

Loc: Contor MTR-007641, PT-1147, Tunari (sintetic) · zona IF-TUNARI · județ Ilfov
Coordonate: 44.54646, 26.14038 · activ MTR-007641 · durată 5 min · 9,3 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- 50% din intervale repetă exact valoarea anterioară
- 2 zile la rând cu exact aceeași valoare
- variația în cursul zilei e 10% din cea obișnuită

Scor model: 70% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (70%): 50% din intervale repetă exact valoarea anterioară; 2 zile la rând cu exact aceeași valoare. Recomand: urmărire, fără vizită deocamdată. Lipsesc ~0,4 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție e7e42135-dd3b-5017-8c1a-9cecd986e67f · model a-lgbm@e60cbaf · audit b3665147-d574-45a7-8626-a62dcf5a811c

Generat automat; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

Oprirea 7 · ETA 12:50 · Verificare contor

A-20250708-MTR-007626

Loc: Contor MTR-007626, PT-1147, Tunari (sintetic) · zona IF-TUNARI · județ Ilfov
Coordonate: 44.54791, 26.13772 · activ MTR-007626 · durată 40 min · 0,4 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- 98% din intervale repetă exact valoarea anterioară
- 25% din consum noaptea (00-06)
- 2 zile la rând cu exact aceeași valoare

Scor model: 96% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (96%): 98% din intervale repetă exact valoarea anterioară; 25% din consum noaptea (00-06). Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~6,2 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție a91c6f9f-2a53-5862-ba68-e20c7e4a3421 · model a-lgbm@e60cbaf · audit 8553ddc5-83ff-462e-baf8-ace275140ab6

DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Oprirea 8 · ETA 13:43 · Verificare contor

A-20250708-MTR-000803

Loc: Contor MTR-000803, PT-1015, Otopeni (sintetic) · zona IF-OTOPENI · județ Ilfov
Coordonate: 44.53551, 26.09601 · activ MTR-000803 · durată 40 min · 4,8 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- consumul de noapte a crescut cu 94% față de istoric
- variația în cursul zilei: 0,45 din medie
- față de vecini, consumul scade cu 32% pe lună

Scor model: 93% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (93%): consumul de noapte a crescut cu 94% față de istoric; variația în cursul zilei: 0,45 din medie. Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~5,2 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție c95c255d-bb09-567e-8267-f8019ed165ed · model a-lgbm@e60cbaf · audit f39e058a-bbb5-4fb6-949b-a34b3921ebb5

Oprirea 9 · ETA 14:41 · Verificare contor

A-20250708-MTR-006865

Loc: Contor MTR-006865, PT-1133, Otopeni (sintetic) · zona IF-OTOPENI · județ Ilfov
Coordonate: 44.49911, 26.06401 · activ MTR-006865 · durată 5 min · 6,5 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- în medie 4,3 ore pe zi cu consum exact zero, la rând
- față de vecini, consumul scade cu 16% pe lună
- consumul scade constant cu 5% pe lună

Scor model: 91% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (91%): în medie 4,3 ore pe zi cu consum exact zero, la rând; față de vecini, consumul scade cu 16% pe lună. Recomand: urmărire, fără vizită deocamdată. Lipsesc ~0,6 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție a1d7ac6c-f8a5-5d9e-a672-e323d1acc8ea · model a-lgbm@e60cbaf · audit f2e19696-9a01-4f09-b11d-d48474a4f4de

Generat automat; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).