DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Ordin de lucru

OL-20250708-E-BV-2 · marți 08.07.2025

Echipa: E-BV-2 · depou Bază operativă București Vest (simulată)
Competențe: joasă tensiune, contorizare · 2 persoane
Tura: 08:00–16:00
Emitent: propus de agentul «Tura de mâine», aprobat de dispecer: _____
Șef de lucrare: _____ grupa: ___
Executanți:

9 opriri · 46,5 km · 127 min drum · 290 min lucru

Itinerar

Nr.	ETA	Tip	Loc	Min	Km
1	08:57	Verificare contor	Contor MTR-000045, PT 6843, Dorobanți	40	9,7
2	09:49	Verificare contor	Contor MTR-009931, PT 4643, Voluntari	40	4,5
3	10:47	Verificare contor	Contor MTR-009985, PT 8201, Voluntari	5	6,8
4	11:11	Verificare contor	Contor MTR-001672, PT 1603, Pantelimon	40	7,0
5	12:07	Verificare contor	Contor MTR-001620, PT 8122, Iancului	40	6,0
6	12:50	Verificare contor	Contor MTR-001392, PT 3640, Moșilor	40	1,0
7	13:42	Verificare contor	Contor MTR-000008, PT 2495, Cotroceni	40	4,5
8	14:29	Verificare contor	Contor MTR-006826, PT 2839, Cotroceni	5	2,5
9	14:40	Verificare contor	Contor MTR-006507, PT 7368, Sector 6	40	2,1

Km = de la oprirea anterioară (prima oprire: de la depou). Sursa lucrărilor: contoare.

PORNIREA TUREI

Plecare din bază: 08:30
Întoarcere: 15:26

ALERTE PENTRU OPRIRILE ECHIPEI

20 cazuri cu risc de siguranță

Intră primele în trasee, oricare ar fi costul: Contor MTR-006507, PT 7368, Sector 6, Contor MTR-001620, PT 8122, Iancului, Contor MTR-004572, PT 7179, Tineretului, Contor MTR-002328, PT 5547, Sector 3, Contor MTR-005642, PT 8613, Ghencea, Contor MTR-000045,…

INSTRUCTAJ LA PLECARE

Verificat: ☐ instructajul echipei ☐ EIP (cască, mănuși dielectrice) ☐ testerul de tensiune ☐ aparatul foto

În mașină: ☐ sigilii noi

Luat la cunoștință: șef de lucrare _____ ora ___:___ semnătura _____

Generat automat; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Oprirea 1 · ETA 08:57 · Verificare contor

A-20250708-MTR-000045

Loc: Contor MTR-000045, PT 6843, Dorobanți · zona B-S1 · județ București
Coordonate: 44.46138, 26.09912 · activ MTR-000045 · durată 40 min · 9,7 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- în medie 23.2 ore pe zi cu consum exact zero, la rând
- 41% din consum noaptea (00-06)
- consumul de noapte a crescut cu 305% față de istoric

Scor model: 95% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (95%): în medie 23.2 ore pe zi cu consum exact zero, la rând; 41% din consum noaptea (00-06). Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~7.5 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 95bc79eb-5898-582a-a4b6-2397f7b2cfb6 · model a-lgbm@b82b20a · audit 1ad796a4-d90d-4853-bca3-07462bcf0359

Generat automat; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

Oprirea 2 · ETA 09:49 · Verificare contor

A-20250708-MTR-009931

Loc: Contor MTR-009931, PT 4643, Voluntari · zona IF-VOLUNTARI · județ Ilfov
Coordonate: 44.48988, 26.11298 · activ MTR-009931 · durată 40 min · 4,5 km de la oprirea anterioară

DE CE

- 96% din intervalele de 30 de minute sunt negative
- 45 de zile cu consum negativ
- profilul zilei pare mutat cu 3.0 ore față de obicei

Scor model: 98% · încredere mare
Pe scurt: Contor probabil defect (98%): 96% din intervalele de 30 de minute sunt negative; 45 de zile cu consum negativ. Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~17.3 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-A-VISIT · predicție ebf26731-2b0a-5a7a-aecc-52936345595c · model a-lgbm@b82b20a · audit 6ce2863c-03e1-4cd0-9f61-8db3a409facf

DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Oprirea 3 · ETA 10:47 · Verificare contor

A-20250708-MTR-009985

Loc: Contor MTR-009985, PT 8201, Voluntari · zona IF-VOLUNTARI · județ Ilfov
Coordonate: 44.49069, 26.17620 · activ MTR-009985 · durată 5 min · 6,8 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- 98% din intervale repetă exact valoarea anterioară
- 2 zile la rând cu exact aceeași valoare
- 25% din consum noaptea (00-06)

Scor model: 97% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (97%): 98% din intervale repetă exact valoarea anterioară; 2 zile la rând cu exact aceeași valoare. Recomand: urmărire, fără vizită deocamdată. Lipsesc ~3.9 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție e1e35ba1-936d-5c74-b927-3f15c0cf1c35 · model a-lgbm@b82b20a · audit 3b6e35c1-d5da-4132-93cb-7be86e6a36b9

Generat automat; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

Oprirea 4 · ETA 11:11 · Verificare contor

A-20250708-MTR-001672

Loc: Contor MTR-001672, PT 1603, Pantelimon · zona B-S2 · județ București
Coordonate: 44.44481, 26.18474 · activ MTR-001672 · durată 40 min · 7,0 km de la oprirea anterioară

DE CE

- 50 de zile la rând cu exact aceeași valoare
- doar 4% valori diferite în ultimele 4 săptămâni
- consumul de noapte a crescut cu 69% față de istoric

Scor model: 95% · încredere mare
Pe scurt: Contor probabil defect (95%): 50 de zile la rând cu exact aceeași valoare; doar 4% valori diferite în ultimele 4 săptămâni. Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~19.3 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-A-VISIT · predicție f88b7e7c-bf3a-580e-9078-7e008141112b · model a-lgbm@b82b20a · audit 7a64646d-7ba7-46a6-bc79-616199cdd043

Oprirea 5 · ETA 12:07 · Verificare contor

A-20250708-MTR-001620

Loc: Contor MTR-001620, PT 8122, Iancului · zona B-S2 · județ București
Coordonate: 44.44402, 26.12830 · activ MTR-001620 · durată 40 min · 6,0 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- față de vecini, consumul scade cu 52% pe lună
- față de vecini, consumul a scăzut cu 74%
- consumul a scăzut cu 81% față de propriul istoric

Scor model: 69% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (69%): față de vecini, consumul scade cu 52% pe lună; față de vecini, consumul a scăzut cu 74%. Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~12.2 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție c0588b08-cbb9-589a-b774-ada5b6dfd5ae · model a-lgbm@b82b20a · audit 541fec47-d0c1-4b4f-9a5b-f7d5895bb488

Oprirea 6 · ETA 12:50 · Verificare contor

A-20250708-MTR-001392

Loc: Contor MTR-001392, PT 3640, Moșilor · zona B-S2 · județ București
Coordonate: 44.43826, 26.12302 · activ MTR-001392 · durată 40 min · 1,0 km de la oprirea anterioară

DE CE

- consum zero în ultimele 49 de zile
- doar 4% valori diferite în ultimele 4 săptămâni
- față de vecini, consumul scade cu 96% pe lună

Scor model: 98% · încredere mare
Pe scurt: Contor probabil defect (98%): consum zero în ultimele 49 de zile; doar 4% valori diferite în ultimele 4 săptămâni. Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~27.2 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-A-VISIT · predicție 9664a511-fbab-5dbb-8a0b-e6dcfff2de16 · model a-lgbm@b82b20a · audit 5444d9ae-436d-487c-a01a-0c4c59d68147

DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Oprirea 7 · ETA 13:42 · Verificare contor

A-20250708-MTR-000008

Loc: Contor MTR-000008, PT 2495, Cotroceni · zona B-S1 · județ București
Coordonate: 44.43919, 26.08099 · activ MTR-000008 · durată 40 min · 4,5 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- față de vecini, consumul scade cu 44% pe lună
- față de vecini, consumul a scăzut cu 82%
- cu 82% sub mediana vecinilor de pe post

Scor model: 57% · încredere medie
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (57%): față de vecini, consumul scade cu 44% pe lună; față de vecini, consumul a scăzut cu 82%. Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~9.4 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție c181dd1d-19c3-5d26-9618-5e732a0b8a7a · model a-lgbm@b82b20a · audit 6108c464-8748-43cc-bf35-1e95a198b7a0

Oprirea 8 · ETA 14:29 · Verificare contor

A-20250708-MTR-006826

Loc: Contor MTR-006826, PT 2839, Cotroceni · zona B-S6 · județ București
Coordonate: 44.43773, 26.05731 · activ MTR-006826 · durată 5 min · 2,5 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- consumul de noapte a scăzut cu 44% față de istoric
- față de vecini, consumul scade cu 34% pe lună
- cu 80% sub mediana vecinilor de pe post

Scor model: 66% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (66%): consumul de noapte a scăzut cu 44% față de istoric; față de vecini, consumul scade cu 34% pe lună. Recomand: urmărire, fără vizită deocamdată. Lipsesc ~5.9 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție d250b629-6166-523f-84a7-db573455f501 · model a-lgbm@b82b20a · audit d6e1931b-1f84-4a92-ae98-e229be0516c5

DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Oprirea 9 · ETA 14:40 · Verificare contor

A-20250708-MTR-006507

Loc: Contor MTR-006507, PT 7368, Sector 6 · zona B-S6 · județ București
Coordonate: 44.43694, 26.03769 · activ MTR-006507 · durată 40 min · 2,1 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- în medie 9.1 ore pe zi cu consum exact zero, la rând
- 40% din consum noaptea (00-06)
- față de vecini, consumul scade cu 45% pe lună

Scor model: 71% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (71%): în medie 9.1 ore pe zi cu consum exact zero, la rând; 40% din consum noaptea (00-06). Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~38.9 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție c1809a6d-af67-5e89-a7ad-3e0572835f36 · model a-lgbm@b82b20a · audit 03a55b8c-970c-416b-83d4-7b157d18c573