DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Ordin de lucru

OL-20250708-E-BV-1 · marți 08.07.2025

Echipa: E-BV-1 · depou Bază operativă București Vest (simulată)
Competențe: contorizare · 2 persoane
Tura: 08:00–16:00
Emitent: propus de agentul «Tura de mâine», aprobat de dispecer: _____
Șef de lucrare: _____ grupa: ___
Executanți:

9 opriri · 16,4 km · 45 min drum · 375 min lucru

Itinerar

Nr.	ETA	Tip	Loc	Min	Km
1	08:33	Verificare contor	Contor MTR-005569, PT-1108, Sector 6 (sintetic)	40	1,0
2	09:19	Verificare contor	Contor MTR-012049, PT-1225, Chiajna (sintetic)	40	2,0
3	10:06	Verificare contor	Contor MTR-008597, PT-1165, Sector 6 (sintetic)	5	2,7
4	10:15	Verificare contor	Contor MTR-013585, PT-1255, Sector 6 (sintetic)	40	1,4
5	11:05	Verificare contor	Contor MTR-015522, PT-1295, Sector 5 (sintetic)	40	3,5
6	11:49	Verificare contor de bilanț la post	PT-1261, Sector 6 (sintetic)	90	1,6
7	13:20	Verificare contor	Contor MTR-002370, PT-1048, Sector 6 (sintetic)	40	0,3
8	14:02	Verificare contor	Contor MTR-006936, PT-1134, Sector 6 (sintetic)	40	0,7
9	14:45	Verificare contor	Contor MTR-008439, PT-1162, Sector 6 (sintetic)	40	1,1

Km = de la oprirea anterioară (prima oprire: de la depou). Sursa lucrărilor: contoare.

PORNIREA TUREI

Plecare din bază: 08:30
Întoarcere: 15:30

ALERTE PENTRU OPRIRILE ECHIPEI

112 cazuri cu risc de siguranță

Intră primele în trasee, oricare ar fi costul: PT-1293, Sector 3 (sintetic), PT-1132, Glina (sintetic), PT-1247, Sector 3 (sintetic), PT-1064, Otopeni (sintetic), PT-1195, Clinceni (sintetic), PT-1097, Sector 1 (sintetic) și încă 106.

INSTRUCTAJ LA PLECARE

Verificat: ☐ instructajul echipei ☐ EIP (cască, mănuși dielectrice) ☐ testerul de tensiune ☐ aparatul foto

În mașină: ☐ sigilii noi

Luat la cunoștință: șef de lucrare _____ ora ___:___ semnătura _____

Generat automat; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Oprirea 1 · ETA 08:33 · Verificare contor

A-20250708-MTR-005569

Loc: Contor MTR-005569, PT-1108, Sector 6 (sintetic) · zona B-S6 · județ București
Coordonate: 44.43654, 26.00641 · activ MTR-005569 · durată 40 min · 1,0 km de la oprirea anterioară

DE CE

- 51% din intervalele de 30 de minute sunt negative
- 20 de zile cu consum negativ
- variația în cursul zilei e de peste 10 ori cea obișnuită

Scor model: 98% · încredere mare
Pe scurt: Contor probabil defect (98%): 51% din intervalele de 30 de minute sunt negative; 20 de zile cu consum negativ. Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~20,0 kWh pe zi față de normal. Bilanțul postului PT-1108 nu confirmă (lipsa a crescut cu ~-0.4 kWh/zi); scorul rămâne al modelului A.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-A-VISIT · predicție e9916b7a-2fdc-5f4b-a548-b479742effcd · model a-lgbm@c670b95 · audit 4135174d-5889-4801-b0df-d4219080ad25

DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Oprirea 2 · ETA 09:19 · Verificare contor

A-20250708-MTR-012049

Loc: Contor MTR-012049, PT-1225, Chiajna (sintetic) · zona IF-CHIAJNA · județ Ilfov
Coordonate: 44.42679, 25.99299 · activ MTR-012049 · durată 40 min · 2,0 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- consumul de noapte a scăzut cu 58% față de istoric
- 5% din consum noaptea (00-06)
- față de vecini, consumul scade cu 3% pe lună

Scor model: 70% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (70%): consumul de noapte a scăzut cu 58% față de istoric; 5% din consum noaptea (00-06). Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~4,5 kWh pe zi față de normal. Bilanțul postului PT-1225 nu confirmă (lipsa a crescut cu ~-1.2 kWh/zi); scorul rămâne al modelului A.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: _____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 9c165d18-b388-5d63-84c7-ff619be8c29c · model a-lgbm@c670b95 · audit 0580507a-53f0-4c67-85c3-11d2dc506739

Oprirea 3 · ETA 10:06 · Verificare contor

A-20250708-MTR-008597

Loc: Contor MTR-008597, PT-1165, Sector 6 (sintetic) · zona B-S6 · județ București
Coordonate: 44.42177, 26.01685 · activ MTR-008597 · durată 5 min · 2,7 km de la oprirea anterioară

DE CE

- 36% din ultimele 4 săptămâni fără date
- 5 intervale de 30 de minute cu salturi imposibile
- o zi cu de 4 ori mai mult decât de obicei

Scor model: 98% · încredere mare
Pe scurt: Contor probabil defect (98%): 36% din ultimele 4 săptămâni fără date; 5 intervale de 30 de minute cu salturi imposibile. Recomand: citire la distanță, apoi vizită dacă se confirmă. Lipsesc ~1,8 kWh pe zi față de normal. Bilanțul postului PT-1165 nu confirmă (lipsa a crescut cu ~-0.0 kWh/zi); scorul rămâne al modelului A.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-A-VISIT · predicție 021093d9-9e9f-5003-8a49-1ff599380c82 · model a-lgbm@c670b95 · audit 5a4e884b-36fd-4cc4-b151-3a8c189ff42e

Oprirea 4 · ETA 10:15 · Verificare contor

A-20250708-MTR-013585

Loc: Contor MTR-013585, PT-1255, Sector 6 (sintetic) · zona B-S6 · județ București
Coordonate: 44.41276, 26.01961 · activ MTR-013585 · durată 40 min · 1,4 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- față de vecini, consumul scade cu 26% pe lună
- variația în cursul zilei: 0,43 din medie
- 25% din consum noaptea (00-06)

Scor model: 74% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (70%): față de vecini, consumul scade cu 26% pe lună; variația în cursul zilei: 0,43 din medie. Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~3,1 kWh pe zi față de normal. Bilanțul postului PT-1255 nu confirmă (lipsa a crescut cu ~27.3 kWh/zi); scorul rămâne al modelului A.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: _____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție d2ac2771-db6d-57ee-ba29-bb288877f54c · model a-lgbm@c670b95 · audit 01bbe195-af81-4931-abf5-12a25bc0a989

Oprirea 5 · ETA 11:05 · Verificare contor

A-20250708-MTR-015522

Loc: Contor MTR-015522, PT-1295, Sector 5 (sintetic) · zona B-S5 · județ București
Coordonate: 44.42072, 26.05019 · activ MTR-015522 · durată 40 min · 3,5 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- în medie 12,9 ore pe zi cu consum exact zero, la rând
- 38% din consum noaptea (00-06)
- consumul de noapte a crescut cu 88% față de istoric

Scor model: 94% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (94%): în medie 12,9 ore pe zi cu consum exact zero, la rând; 38% din consum noaptea (00-06). Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~4,8 kWh pe zi față de normal. Bilanțul postului PT-1295 nu confirmă (lipsa a crescut cu ~-1.2 kWh/zi); scorul rămâne al modelului A.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: _____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție aedbc933-9445-5a35-af40-474b55d65762 · model a-lgbm@c670b95 · audit 89ebfe7f-7c46-4e3b-bdb6-720efe2cd639

Oprirea 6 · ETA 11:49 · Verificare contor de bilanț la post

A-20250708-PT-1261

Loc: PT-1261, Sector 6 (sintetic) · zona B-S6 · județ București
Coordonate: 44.43160, 26.04940 · activ PT-1261 · durată 90 min · 1,6 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- La post lipsesc ~29.6 kWh/zi peste pierderea normală (4.3% din energie), 14 din 14 zile peste P90
- 38% din lipsă apare noaptea (00-06)
- Lipsa crește cu pătratul încărcării (corelație -0.92), semn de pierdere în cabluri

Scor model: 100% · încredere mare
Pe scurt: Postul PT-1261: ~622 lei pe lună pierduți peste normal. Cauza probabilă (100%): furt înainte de contor. Recomand: verificare la fața locului.

CE FACEȚI

- Verificați contorul de bilanț al postului: constanta de transformare, conexiunile, sigiliile.
- Comparați indexul cu citirea de la distanță din sistem și notați diferența.
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție c016b5f3-8bc8-57b7-bb22-49a531ea59ea · model bilant-diagnoza-lgbm@1da1471 · audit 7cb90013-1cad-4c3a-a18e-72cdcc267faa

Oprirea 7 · ETA 13:20 · Verificare contor

A-20250708-MTR-002370

Loc: Contor MTR-002370, PT-1048, Sector 6 (sintetic) · zona B-S6 · județ București
Coordonate: 44.43343, 26.04805 · activ MTR-002370 · durată 40 min · 0,3 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- 70% din intervale repetă exact valoarea anterioară
- consumul de noapte a crescut cu 87% față de istoric
- variația în cursul zilei e 0% din cea obișnuită

Scor model: 96% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (96%): 70% din intervale repetă exact valoarea anterioară; consumul de noapte a crescut cu 87% față de istoric. Recomand: verificare la fața locului. Bilanțul postului PT-1048 nu confirmă (lipsa a crescut cu ~-2.0 kWh/zi); scorul rămâne al modelului A.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: _____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 85df9dbc-7975-50a3-9aeb-de50dce832ca · model a-lgbm@c670b95 · audit d2831406-312f-4d8b-a516-9ec621b508d7

Oprirea 8 · ETA 14:02 · Verificare contor

A-20250708-MTR-006936

Loc: Contor MTR-006936, PT-1134, Sector 6 (sintetic) · zona B-S6 · județ București
Coordonate: 44.43765, 26.04496 · activ MTR-006936 · durată 40 min · 0,7 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- în medie 22,0 ore pe zi cu consum exact zero, la rând
- 33% din consum noaptea (00-06)
- consumul de noapte a crescut cu 172% față de istoric

Scor model: 95% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (95%): în medie 22,0 ore pe zi cu consum exact zero, la rând; 33% din consum noaptea (00-06). Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~8,8 kWh pe zi față de normal. Bilanțul postului PT-1134 nu confirmă (lipsa a crescut cu ~-0.3 kWh/zi); scorul rămâne al modelului A.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 0a89c1b0-c1a3-5ef4-9044-a15e22bd3405 · model a-lgbm@c670b95 · audit cd4fdafc-ceb3-4ae7-88ee-e0461c70f95c

Oprirea 9 · ETA 14:45 · Verificare contor

A-20250708-MTR-008439

Loc: Contor MTR-008439, PT-1162, Sector 6 (sintetic) · zona B-S6 · județ București
Coordonate: 44.43653, 26.03449 · activ MTR-008439 · durată 40 min · 1,1 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- 36% din consum noaptea (00-06)
- consumul de noapte a crescut cu 122% față de istoric
- profilul zilei seamănă cu cel obișnuit doar 0%

Scor model: 93% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (93%): 36% din consum noaptea (00-06); consumul de noapte a crescut cu 122% față de istoric. Recomand: verificare la fața locului. Bilanțul postului PT-1162 nu confirmă (lipsa a crescut cu ~0.7 kWh/zi); scorul rămâne al modelului A.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție e6e8aa36-ff68-50a4-9158-ae471d733cf3 · model a-lgbm@c670b95 · audit cbea9f69-6f32-413c-9df9-4044552e16ac