DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Ordin de lucru

OL-20261108-E-BE-1 · duminică 08.11.2026

Echipa: E-BE-1 · depou Bază operativă București Est (simulată)
Competențe: contorizare · 2 persoane
Tura: 08:00–16:00
Emitent: propus de agentul Daybreak, aprobat de dispecer: _____
Șef de lucrare: _____ grupa: ___
Executanți:

9 opriri · 50,1 km · 122 min drum · 290 min lucru

Itinerar

Nr.	ETA	Tip	Loc	Min	Km
1	08:42	Verificare contor	Contor MTR-007298, PT-1141, Sector 3 (sintetic)	5	4,4
2	08:48	Verificare contor	Contor MTR-009226, PT-1175, Sector 3 (sintetic)	40	0,4
3	09:37	Verificare contor	Contor MTR-008879, PT-1170, Sector 4 (sintetic)	5	3,4
4	09:51	Verificare contor	Contor MTR-007392, PT-1143, Sector 4 (sintetic)	40	3,5
5	10:39	Verificare contor	Contor MTR-014874, PT-1282, Sector 4 (sintetic)	40	3,1
6	11:20	Verificare contor	Contor MTR-005928, PT-1115, Popești-Leordeni (sintetic)	40	0,5
7	12:21	Verificare contor	Contor MTR-012166, PT-1227, Berceni (sintetic)	40	7,6
8	13:14	Verificare contor	Contor MTR-003078, PT-1062, Jilava (sintetic)	40	4,8
9	14:35	Verificare contor	Contor MTR-012309, PT-1231, Sector 3 (sintetic)	40	20,2

Km = de la oprirea anterioară (prima oprire: de la depou). Sursa lucrărilor: contoare.

PORNIREA TUREI

Plecare din bază: 08:30
Întoarcere: 15:21

ALERTE PENTRU OPRIRILE ECHIPEI

43 semnale foarte puternice de manipulare, fără confirmarea bilanțului

Bilanțul nu are date pentru posturile lor; modelul de contoare dă scor foarte mare, cu încredere mare. Intră în regimul de siguranță până la confirmare: Contor MTR-003795, PT-1075, Cornetu (sintetic), Contor MTR-014981, PT-1284, Jilava (sintetic), Contor MT…

INSTRUCTAJ LA PLECARE

Verificat: ☐ instructajul echipei ☐ EIP (cască, mănuși dielectrice) ☐ testerul de tensiune ☐ aparatul foto
În mașină: ☐ sigilii noi

Generat automat de Daybreak; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

Luat la cunoștință: șef de lucrare _____ ora ___:___ semnătura _____

Oprirea 1 · ETA 08:42 · Verificare contor

A-20261108-MTR-007298

Loc: Contor MTR-007298, PT-1141, Sector 3 (sintetic) · zona B-S3 · județ București
Coordonate: 44.40338, 26.15234 · activ MTR-007298 · durată 5 min · 4,4 km de la oprirea anterioară

DE CE

- 46% din ultimele 4 săptămâni fără date
- 3 intervale de 30 de minute cu salturi imposibile
- cel mai lung gol: 8 zile fără date

Scor model: 98% · încredere mare
Pe scurt: Contor probabil defect (98%): 46% din ultimele 4 săptămâni fără date; 3 intervale de 30 de minute cu salturi imposibile. Recomand: citire la distanță, apoi vizită dacă se confirmă. Lipsesc ~2,2 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: _____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-A-VISIT · predicție a0e2f838-0da0-5427-a4da-15eae6074f55 · model a-lgbm@72c4d15 · audit 15da2fae-0f61-4d74-94ce-c9e5c2321101

Generat automat de Daybreak; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

Oprirea 2 · ETA 08:48 · Verificare contor

A-20261108-MTR-009226

Loc: Contor MTR-009226, PT-1175, Sector 3 (sintetic) · zona B-S3 · județ București
Coordonate: 44.40168, 26.15554 · activ MTR-009226 · durată 40 min · 0,4 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- 98% din intervale repetă exact valoarea anterioară
- 25% din consum noaptea (00-06)
- variația în cursul zilei e 0% din cea obișnuită

Scor model: 99% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (99%): 98% din intervale repetă exact valoarea anterioară; 25% din consum noaptea (00-06). Recomand: verificare la fața locului.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 2bf631ea-eaf4-5229-976f-e774bdee90f7 · model a-lgbm@72c4d15 · audit bb61ebdb-38a9-41a0-8a89-e71027b3bcd7

Oprirea 3 · ETA 09:37 · Verificare contor

A-20261108-MTR-008879

Loc: Contor MTR-008879, PT-1170, Sector 4 (sintetic) · zona B-S4 · județ București
Coordonate: 44.38730, 26.13148 · activ MTR-008879 · durată 5 min · 3,4 km de la oprirea anterioară

DE CE

- 50% din ultimele 4 săptămâni fără date
- 2 intervale de 30 de minute cu salturi imposibile
- o zi cu de 11 ori mai mult decât de obicei

Scor model: 99% · încredere mare
Pe scurt: Contor probabil defect (99%): 50% din ultimele 4 săptămâni fără date; 2 intervale de 30 de minute cu salturi imposibile. Recomand: citire la distanță, apoi vizită dacă se confirmă. Lipsesc ~0,7 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-A-VISIT · predicție 7d781a8f-5c76-5c1c-bd12-924b1212b8ea · model a-lgbm@72c4d15 · audit 2f811be2-a167-4048-8a37-06a479b17134

Oprirea 4 · ETA 09:51 · Verificare contor

A-20261108-MTR-007392

Loc: Contor MTR-007392, PT-1143, Sector 4 (sintetic) · zona B-S4 · județ București
Coordonate: 44.38004, 26.16200 · activ MTR-007392 · durată 40 min · 3,5 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- 98% din intervale repetă exact valoarea anterioară
- consumul de noapte a crescut cu 81% față de istoric
- 25% din consum noaptea (00-06)

Scor model: 99% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (99%): 98% din intervale repetă exact valoarea anterioară; consumul de noapte a crescut cu 81% față de istoric. Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~0,1 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 5de29584-efc2-5f3e-bb81-17ac01d80301 · model a-lgbm@72c4d15 · audit a7ae10cb-ea8f-4087-acd1-57b4d6ad3b44

DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Oprirea 5 · ETA 10:39 · Verificare contor

A-20261108-MTR-014874

Loc: Contor MTR-014874, PT-1282, Sector 4 (sintetic) · zona B-S4 · județ București
Coordonate: 44.36054, 26.15355 · activ MTR-014874 · durată 40 min · 3,1 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- 98% din intervale repetă exact valoarea anterioară
- 25% din consum noaptea (00-06)
- variația în cursul zilei e 0% din cea obișnuită

Scor model: 99% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (99%): 98% din intervale repetă exact valoarea anterioară; 25% din consum noaptea (00-06). Recomand: verificare la fața locului.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 76825ceb-4421-514e-8daa-f524b75a5f0d · model a-lgbm@72c4d15 · audit ffdb4050-63b8-4500-90b7-0525e512515c

Oprirea 6 · ETA 11:20 · Verificare contor

A-20261108-MTR-005928

Loc: Contor MTR-005928, PT-1115, Popești-Leordeni (sintetic) · zona IF-POPESTI-LEORDENI · județ Ilfov

Coordonate: 44.35878, 26.15009 · activ MTR-005928 · durată 40 min · 0,5 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- 98% din intervale repetă exact valoarea anterioară
- 25% din consum noaptea (00-06)
- 2 zile la rând cu exact aceeași valoare

Scor model: 99% · încredere mare

Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (99%): 98% din intervale repetă exact valoarea anterioară; 25% din consum noaptea (00-06). Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~0,3 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.

Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____

Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă

Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic

Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat

Ora: început ___:___ sfârșit ___:___

Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție e17d7bf4-7d5b-5e53-916b-41a4dc285a6e · model a-lgbm@72c4d15 · audit 23912bc6-cdb9-4d99-a069-431584f87bd5

Generat automat de Daybreak; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

Oprirea 7 · ETA 12:21 · Verificare contor

A-20261108-MTR-012166

Loc: Contor MTR-012166, PT-1227, Berceni (sintetic) · zona IF-BERCENI · județ Ilfov
Coordonate: 44.31477, 26.11578 · activ MTR-012166 · durată 40 min · 7,6 km de la oprirea anterioară

DE CE

- 80% din intervalele de 30 de minute sunt negative
- 56 de zile cu consum negativ
- profilul se potrivește cu 61 puncte mai bine dacă îl muți în timp

Scor model: 99% · încredere mare
Pe scurt: Contor probabil defect (99%): 80% din intervalele de 30 de minute sunt negative; 56 de zile cu consum negativ. Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~26,8 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-A-VISIT · predicție 6fde1a69-120d-5bc2-88be-4847697e24bf · model a-lgbm@72c4d15 · audit d239d651-720e-4e16-8056-59eafef26d97

Oprirea 8 · ETA 13:14 · Verificare contor

A-20261108-MTR-003078

Loc: Contor MTR-003078, PT-1062, Jilava (sintetic) · zona IF-JILAVA · județ Ilfov
Coordonate: 44.32961, 26.07644 · activ MTR-003078 · durată 40 min · 4,8 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- 98% din intervale repetă exact valoarea anterioară
- 2 zile la rând cu exact aceeași valoare
- 25% din consum noaptea (00-06)

Scor model: 99% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (99%): 98% din intervale repetă exact valoarea anterioară; 2 zile la rând cu exact aceeași valoare. Recomand: verificare la fața locului.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 56be5bc6-91c5-5e93-8de5-42b1b7f263ca · model a-lgbm@72c4d15 · audit 4c769a05-3913-4650-a0c0-73c316c8d272

DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Oprirea 9 · ETA 14:35 · Verificare contor

A-20261108-MTR-012309

Loc: Contor MTR-012309, PT-1231, Sector 3 (sintetic) · zona B-S3 · județ București
Coordonate: 44.44147, 26.18171 · activ MTR-012309 · durată 40 min · 20,2 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- în medie 10,1 ore pe zi cu consum exact zero, la rând
- 42% din consum noaptea (00-06)
- consumul de noapte a crescut cu 116% față de istoric

Scor model: 99% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (99%): în medie 10,1 ore pe zi cu consum exact zero, la rând; 42% din consum noaptea (00-06). Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~5,4 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 51cfdc92-a906-545b-87d2-d0f3cbdcf5ab · model a-lgbm@72c4d15 · audit fab56c64-fc7c-4abe-84df-d9b5090eaccc