DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Ordin de lucru

OL-20250708-E-BE-1 · marți 08.07.2025

Echipa: E-BE-1 · depou Bază operativă București Est (simulată)
Competențe: contorizare · 2 persoane
Tura: 08:00–16:00
Emitent: propus de agentul «Tura de mâine», aprobat de dispecer: _____
Șef de lucrare: _____ grupa: ___
Executanți:

10 opriri · 30,3 km · 83 min drum · 330 min lucru

Itinerar

Nr.	ETA	Tip	Loc	Min	Km
1	08:40	Verificare contor	Contor MTR-001322, PT 2609, Moșilor	5	3,8
2	08:58	Verificare contor	Contor MTR-004732, PT 9979, Tineretului	40	4,6
3	09:39	Verificare contor	Contor MTR-004572, PT 7179, Tineretului	40	0,5
4	10:20	Verificare contor	Contor MTR-004634, PT 8532, Tineretului	5	0,3
5	10:33	Verificare contor	Contor MTR-004148, PT 8144, Olteniței	40	3,1
6	11:27	Verificare contor	Contor MTR-009120, PT 5096, Popești-Leordeni	40	5,0
7	12:12	Verificare contor	Contor MTR-009707, PT 4681, Popești-Leordeni	40	1,9
8	13:02	Verificare contor	Contor MTR-002328, PT 5547, Sector 3	40	3,6
9	13:50	Verificare contor	Contor MTR-003005, PT 3365, Balta Albă	40	2,9
10	14:34	Verificare contor	Contor MTR-003106, PT 1035, Balta Albă	40	1,3

Km = de la oprirea anterioară (prima oprire: de la depou). Sursa lucrărilor: contoare.

Generat automat; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Oprirea 1 · ETA 08:40 · Verificare contor

A-20250708-MTR-001322

Loc: Contor MTR-001322, PT 2609, Moșilor · zona B-S2 · județ București
Coordonate: 44.43702, 26.13060 · activ MTR-001322 · durată 5 min · 3,8 km de la oprirea anterioară

DE CE

- 29% din ultimele 4 săptămâni fără date
- cel mai lung gol: 7 zile fără date
- 4% din zile fără date

Scor model: 94% · încredere mare
Pe scurt: Contor probabil defect (94%): 29% din ultimele 4 săptămâni fără date; cel mai lung gol: 7 zile fără date. Recomand: citire la distanță, apoi vizită dacă se confirmă. Lipsesc ~1.2 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-A-VISIT · predicție dc2ddb5c-5e05-58ad-91a9-f6bd9ced4d73 · model a-lgbm@b82b20a · audit 2647c92d-5f9e-4fa3-8c22-bc344827a01a

Oprirea 2 · ETA 08:58 · Verificare contor

A-20250708-MTR-004732

Loc: Contor MTR-004732, PT 9979, Tineretului · zona B-S4 · județ București
Coordonate: 44.41068, 26.10813 · activ MTR-004732 · durată 40 min · 4,6 km de la oprirea anterioară

DE CE

- 48% din intervalele de 30 de minute sunt negative
- 16 zile cu consum negativ
- variația în cursul zilei e 1738% din cea obișnuită

Scor model: 99% · încredere mare
Pe scurt: Contor probabil defect (99%): 48% din intervalele de 30 de minute sunt negative; 16 zile cu consum negativ. Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~30.7 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-A-VISIT · predicție 918b835a-8c19-5f61-9174-e8742f343006 · model a-lgbm@b82b20a · audit 9553a8c9-741e-4cb9-a924-499fcb9164ba

Oprirea 3 · ETA 09:39 · Verificare contor

A-20250708-MTR-004572

Loc: Contor MTR-004572, PT 7179, Tineretului · zona B-S4 · județ București
Coordonate: 44.40721, 26.10671 · activ MTR-004572 · durată 40 min · 0,5 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- în medie 7.3 ore pe zi cu consum exact zero, la rând
- 26% din consum noaptea (00-06)
- profilul zilei pare mutat cu 3.0 ore față de obicei

Scor model: 93% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (93%): în medie 7.3 ore pe zi cu consum exact zero, la rând; 26% din consum noaptea (00-06). Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~9.4 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție e4c142a8-c138-5ff7-ab56-c049c6d520c5 · model a-lgbm@b82b20a · audit b16fb42f-d465-4673-b785-ebe3478f1fc2

Oprirea 4 · ETA 10:20 · Verificare contor

A-20250708-MTR-004634

Loc: Contor MTR-004634, PT 8532, Tineretului · zona B-S4 · județ București
Coordonate: 44.40692, 26.10926 · activ MTR-004634 · durată 5 min · 0,3 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- variația în cursul zilei: 0.43 din medie
- consumul de noapte a crescut cu 161% față de istoric
- 25% din consum noaptea (00-06)

Scor model: 90% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (90%): variația în cursul zilei: 0.43 din medie; consumul de noapte a crescut cu 161% față de istoric. Recomand: urmărire, fără vizită deocamdată. Lipsesc ~4.1 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție fd9e0438-961e-56cc-b90d-867e152c9dbb · model a-lgbm@b82b20a · audit c2c08969-ee76-448e-aae1-45c7b12a13e9

Oprirea 5 · ETA 10:33 · Verificare contor

A-20250708-MTR-004148

Loc: Contor MTR-004148, PT 8144, Olteniței · zona B-S4 · județ București
Coordonate: 44.38697, 26.11521 · activ MTR-004148 · durată 40 min · 3,1 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- în medie 14.1 ore pe zi cu consum exact zero, la rând
- 60% din consum noaptea (00-06)
- față de vecini, consumul scade cu 43% pe lună

Scor model: 96% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (96%): în medie 14.1 ore pe zi cu consum exact zero, la rând; 60% din consum noaptea (00-06). Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~4.7 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 007b3722-ee28-542f-a2da-a9de929923b5 · model a-lgbm@b82b20a · audit a950d560-1f5c-402d-bf74-e63a75b9274d

Oprirea 6 · ETA 11:27 · Verificare contor

A-20250708-MTR-009120

Loc: Contor MTR-009120, PT 5096, Popești-Leordeni · zona IF-POPESTI-LEORDENI · județ Ilfov
Coordonate: 44.36736, 26.15294 · activ MTR-009120 · durată 40 min · 5,0 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- 56% din intervale repetă exact valoarea anterioară
- 0 zile la rând cu exact aceeași valoare
- ritmul săptămânal seamănă 79% cu săptămâna anterioară

Scor model: 69% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (69%): 56% din intervale repetă exact valoarea anterioară; 0 zile la rând cu exact aceeași valoare. Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~7.3 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 240a52f2-9112-5309-b5bd-916554a212f3 · model a-lgbm@b82b20a · audit d870fdd1-53ab-4c68-80fb-133cb7374d11

Oprirea 7 · ETA 12:12 · Verificare contor

A-20250708-MTR-009707

Loc: Contor MTR-009707, PT 4681, Popești-Leordeni · zona IF-POPESTI-LEORDENI · județ Ilfov
Coordonate: 44.37996, 26.15471 · activ MTR-009707 · durată 40 min · 1,9 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- față de vecini, consumul scade cu 34% pe lună
- 24% din consum noaptea (00-06)
- variația în cursul zilei: 0.45 din medie

Scor model: 69% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (69%): față de vecini, consumul scade cu 34% pe lună; 24% din consum noaptea (00-06). Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~10.2 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 82f7e2a1-027c-550b-bed5-dcc7f726629b · model a-lgbm@b82b20a · audit 6fb5b6aa-b46d-48a6-a6bb-38a12f8f4864

DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Oprirea 8 · ETA 13:02 · Verificare contor

A-20250708-MTR-002328

Loc: Contor MTR-002328, PT 5547, Sector 3 · zona B-S3 · județ București
Coordonate: 44.40390, 26.15684 · activ MTR-002328 · durată 40 min · 3,6 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- în medie 22.0 ore pe zi cu consum exact zero, la rând
- 33% din consum noaptea (00-06)
- consumul de noapte a crescut cu 172% față de istoric

Scor model: 97% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (97%): în medie 22.0 ore pe zi cu consum exact zero, la rând; 33% din consum noaptea (00-06). Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~8.0 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție ec338250-511f-559d-846d-3c48bc8b1412 · model a-lgbm@b82b20a · audit 7a9d5b01-dc2d-45a3-9614-18fcb2ffefde

Oprirea 9 · ETA 13:50 · Verificare contor

A-20250708-MTR-003005

Loc: Contor MTR-003005, PT 3365, Balta Albă · zona B-S3 · județ București
Coordonate: 44.41624, 26.17776 · activ MTR-003005 · durată 40 min · 2,9 km de la oprirea anterioară

DE CE

- 93% din intervalele de 30 de minute sunt negative
- 51 de zile cu consum negativ
- față de vecini, consumul scade cu 93% pe lună

Scor model: 98% · încredere mare
Pe scurt: Contor probabil defect (98%): 93% din intervalele de 30 de minute sunt negative; 51 de zile cu consum negativ. Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~23.9 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-A-VISIT · predicție 8411f786-f494-50f7-b7d8-63f346edfcd1 · model a-lgbm@b82b20a · audit 3c9dd8b9-3461-4467-9f7c-b04e6b69eccd

DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Oprirea 10 · ETA 14:34 · Verificare contor

A-20250708-MTR-003106

Loc: Contor MTR-003106, PT 1035, Balta Albă · zona B-S3 · județ București
Coordonate: 44.41817, 26.18972 · activ MTR-003106 · durată 40 min · 1,3 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- consumul de noapte a scăzut cu 44% față de istoric
- față de vecini, consumul scade cu 52% pe lună
- cu 87% sub mediana vecinilor de pe post

Scor model: 69% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (69%): consumul de noapte a scăzut cu 44% față de istoric; față de vecini, consumul scade cu 52% pe lună. Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~8.6 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 891a964d-f7fa-5640-8068-6bd738a9755c · model a-lgbm@b82b20a · audit 8e9e65dd-91d0-4480-a461-41f4a5da4e93