DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Ordin de lucru

OL-20250708-E-BV-1 · marți 08.07.2025

Echipa: E-BV-1 · depou Bază operativă București Vest (simulată)
Competențe: contorizare · 2 persoane
Tura: 08:00–16:00
Emitent: propus de agentul «Tura de mâine», aprobat de dispecer: _____
Șef de lucrare: _____ grupa: ___
Executanți:

8 opriri · 50,1 km · 129 min drum · 285 min lucru

Itinerar

Nr.	ETA	Tip	Loc	Min	Km
1	08:43	Verificare contor	Contor MTR-006477, PT 5948, Militari	40	4,8
2	09:30	Verificare contor	Contor MTR-006173, PT 4286, Militari	40	2,4
3	10:19	Verificare contor	Contor MTR-005642, PT 8613, Ghencea	40	3,2
4	11:13	Verificare contor	Contor MTR-005227, PT 3015, Rahova	5	5,3
5	11:36	Verificare contor	Contor MTR-004484, PT 7410, Dudești	40	6,7
6	12:17	Verificare contor	Contor MTR-004527, PT 3880, Dudești	40	0,3
7	13:32	Verificare contor	Contor MTR-000769, PT 1782, Băneasa	40	15,4
8	14:31	Verificare contor	Contor MTR-007098, PT 7860, Crângași	40	7,0

Km = de la oprirea anterioară (prima oprire: de la depou). Sursa lucrărilor: contoare.

PORNIREA TUREI

Plecare din bază: 08:30
Întoarcere: 15:25

ALERTE PENTRU OPRIRILE ECHIPEI

20 cazuri cu risc de siguranță

Intră primele în trasee, oricare ar fi costul: Contor MTR-006507, PT 7368, Sector 6, Contor MTR-001620, PT 8122, Iancului, Contor MTR-004572, PT 7179, Tineretului, Contor MTR-002328, PT 5547, Sector 3, Contor MTR-005642, PT 8613, Ghencea, Contor MTR-000045,...

INSTRUCTAJ LA PLECARE

Verificat: ☐ instructajul echipei ☐ EIP (cască, mănuși dielectrice) ☐ testerul de tensiune ☐ aparatul foto

În mașină: ☐ sigilii noi

Luat la cunoștință: șef de lucrare _____ ora ___:___ semnătura _____

OL-20250708-E-BV-1 · plan PLAN-demo-vara-20250708-140705-2c33 · planificator planner@0.1.0+c33c013
Generat automat; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

Oprirea 1 · ETA 08:43 · Verificare contor

A-20250708-MTR-006477

Loc: Contor MTR-006477, PT 5948, Militari · zona B-S6 · județ București
Coordonate: 44.43357, 25.97181 · activ MTR-006477 · durată 40 min · 4,8 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- în medie 17.4 ore pe zi cu consum exact zero, la rând
- față de vecini, consumul a scăzut cu 95%
- vârful zilnic s-a mutat cu 9.0 ore

Scor model: 75% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (75%): în medie 17.4 ore pe zi cu consum exact zero, la rând; față de vecini, consumul a scăzut cu 95%. Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~7.8 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 0b381091-2f5f-565f-a415-90f4fab3d8a3 · model a-lgbm@b82b20a · audit 333a40ea-9226-424a-9ca9-51f6d81df899

Oprirea 2 · ETA 09:30 · Verificare contor

A-20250708-MTR-006173

Loc: Contor MTR-006173, PT 4286, Militari · zona B-S6 · județ București
Coordonate: 44.42724, 25.99260 · activ MTR-006173 · durată 40 min · 2,4 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- variația în cursul zilei: 0.44 din medie
- consumul de noapte a crescut cu 162% față de istoric
- față de vecini, consumul scade cu 32% pe lună

Scor model: 90% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (90%): variația în cursul zilei: 0.44 din medie; consumul de noapte a crescut cu 162% față de istoric. Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~5.0 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 228f3fae-52b9-54dc-87b8-5de827d2d2db · model a-lgbm@b82b20a · audit c680f20a-1589-4e5e-81ff-294c639f24aa

DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Oprirea 3 · ETA 10:19 · Verificare contor

A-20250708-MTR-005642

Loc: Contor MTR-005642, PT 8613, Ghencea · zona B-S6 · județ București
Coordonate: 44.41269, 26.01429 · activ MTR-005642 · durată 40 min · 3,2 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- față de vecini, consumul scade cu 60% pe lună
- consumul de noapte a scăzut cu 42% față de istoric
- față de vecini, consumul a scăzut cu 82%

Scor model: 63% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (63%): față de vecini, consumul scade cu 60% pe lună; consumul de noapte a scăzut cu 42% față de istoric. Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~10.6 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție b040abe0-4065-51b4-98aa-03ae44de2d30 · model a-lgbm@b82b20a · audit f58df4c1-466f-4071-87cd-4d8ea47ea3ba

Generat automat; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

Oprirea 4 · ETA 11:13 · Verificare contor

A-20250708-MTR-005227

Loc: Contor MTR-005227, PT 3015, Rahova · zona B-S5 · județ București
Coordonate: 44.39622, 26.05813 · activ MTR-005227 · durată 5 min · 5,3 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- variația în cursul zilei: 0.42 din medie
- față de vecini, consumul scade cu 46% pe lună
- consumul de noapte a crescut cu 128% față de istoric

Scor model: 64% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (64%): variația în cursul zilei: 0.42 din medie; față de vecini, consumul scade cu 46% pe lună. Recomand: urmărire, fără vizită deocamdată. Lipsesc ~5.9 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 4cf5de56-5a69-5a3b-b215-5e539eb39074 · model a-lgbm@b82b20a · audit a486e305-7a58-4eca-aaad-740de6764d3a

Oprirea 5 · ETA 11:36 · Verificare contor

A-20250708-MTR-004484

Loc: Contor MTR-004484, PT 7410, Dudești · zona B-S4 · județ București
Coordonate: 44.40409, 26.11971 · activ MTR-004484 · durată 40 min · 6,7 km de la oprirea anterioară

DE CE

- consum zero în ultimele 36 de zile
- doar 4% valori diferite în ultimele 4 săptămâni
- față de vecini, consumul scade cu 96% pe lună

Scor model: 99% · încredere mare
Pe scurt: Contor probabil defect (99%): consum zero în ultimele 36 de zile; doar 4% valori diferite în ultimele 4 săptămâni. Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~22.1 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-A-VISIT · predicție 44988e57-8bd4-5b9b-8553-e11ac65124cc · model a-lgbm@b82b20a · audit 86cfc8a1-5fc8-472b-8245-198fa2214bd2

DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Oprirea 6 · ETA 12:17 · Verificare contor

A-20250708-MTR-004527

Loc: Contor MTR-004527, PT 3880, Dudești · zona B-S4 · județ București
Coordonate: 44.40594, 26.11924 · activ MTR-004527 · durată 40 min · 0,3 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- față de vecini, consumul scade cu 46% pe lună
- față de vecini, consumul a scăzut cu 54%
- profilul zilei seamănă cu cel obișnuit doar 98%

Scor model: 53% · încredere medie
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (53%): față de vecini, consumul scade cu 46% pe lună; față de vecini, consumul a scăzut cu 54%. Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~7.5 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 8277da72-2c4c-5763-9a07-381e2b5b064f · model a-lgbm@b82b20a · audit 5f8f2929-08cb-4f1c-98f3-9c9eebf86ced

Generat automat; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

Oprirea 7 · ETA 13:32 · Verificare contor

A-20250708-MTR-000769

Loc: Contor MTR-000769, PT 1782, Băneasa · zona B-S1 · județ București
Coordonate: 44.50100, 26.06448 · activ MTR-000769 · durată 40 min · 15,4 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- 25% din consum noaptea (00-06)
- profilul zilei pare mutat cu 3.0 ore față de obicei
- variația în cursul zilei: 0.45 din medie

Scor model: 69% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (69%): 25% din consum noaptea (00-06); profilul zilei pare mutat cu 3.0 ore față de obicei. Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~6.5 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 8b33b4b5-0d79-55d9-bf3f-935d59d781df · model a-lgbm@b82b20a · audit db45a7be-953e-4be4-b125-eeaffc497100

DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Oprirea 8 · ETA 14:31 · Verificare contor

A-20250708-MTR-007098

Loc: Contor MTR-007098, PT 7860, Crângași · zona B-S6 · județ București
Coordonate: 44.45515, 26.05457 · activ MTR-007098 · durată 40 min · 7,0 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- variația în cursul zilei: 0.45 din medie
- față de vecini, consumul scade cu 36% pe lună
- consumul de noapte a crescut cu 94% față de istoric

Scor model: 90% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (90%): variația în cursul zilei: 0.45 din medie; față de vecini, consumul scade cu 36% pe lună. Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~6.9 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție d951a53b-e83f-5b34-80b8-837ad53547f3 · model a-lgbm@b82b20a · audit 3457a077-a0f2-433e-a9e2-c1039a4a6cd2