

# FICHA DE REGISTRO DE INMUEBLES ICH-BC\_1.15

## I. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL INMUEBLE

|             |                       |                   |
|-------------|-----------------------|-------------------|
| ID Proyecto | Denominación Inmueble | Nombre de la Zona |
| ICH-BC_1.15 | Bodega N° 7 Grasería  | Haña Piko         |
| ICH-BC_2.26 | Estanque Anexo        |                   |

Plano de Ubicación



Foto del edificio 1.15



Foto del edificio 2.26



# FICHA DE REGISTRO DE INMUEBLES ICH-BC\_1.15

## II. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

|                           |                                     |                     |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Tipo de propiedad         | Tipo de tenencia                    | Periodicidad de uso |
| Fiscal                    | Administrador                       | Permanente          |
| Estado del edificio       | Nº de usuarios                      |                     |
| Intervenido               | 10-100                              |                     |
| Destino original          | Destino Actual                      | Año de Construcción |
| Grasería y Estanque anexo | Centro de la Inclusión Ka Aha Ra la | 1948                |

## III. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

|                                                                      |                         |                               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Sistema de agrupamiento                                           | 2. Superficie edificada | 3. N° de Pisos                |
| AISLADO                                                              | 212,45 m2               | 1                             |
| 4. Visibilidad                                                       | 5. Acceso               | 6. Tipo de accesibilidad      |
| Media                                                                | Camino                  | Fácil                         |
| 7. Relación del elemento con su entorno Imagen urbana relevante por: |                         | 8. Forma parte de un conjunto |
| Ubicación                                                            |                         | Si                            |
| 9. Descripción del Inmueble                                          |                         |                               |

El inmueble, actualmente adaptado y transformado, destaca por su carácter vernacular y su proceso de evolución arquitectónica, reflejando cambios funcionales y materiales a lo largo del tiempo. Es una estructura de planta alargada y baja altura, que combina muros de mampostería de piedra con techos de materiales modernos. Hoy en día, se utiliza como el Centro de la Inclusión Ka Aha Ra la, lo que añade un valor comunitario y social significativo a su función.

Originalmente, el inmueble fue concebido como un galpón para ovejas, con muros de piedra en mampostería y un techo de paja. Posteriormente, entre 1900 y 1920, el galpón sufrió una serie de modificaciones, en las que se cerró la parte abierta con planchas de zinc, sustituyendo la paja original por un techo metálico.

En una etapa más reciente,1948 la estructura experimentó cambios significativos. Al parecer, uno de los muros de piedra original se mantuvo y se modificó la forma del inmueble, incorporando un estanque de agua como parte integral de la estructura. Modificándose la techumbre en 1954.

En su estado actual, el inmueble muestra una amalgama de elementos tradicionales y modernos. El estanque se ha integrado a la estructura, evidenciando un proceso de resignificación del espacio. Los muros de piedra originales, combinados con el zinc y otros materiales contemporáneos, le otorgan un aspecto rústico que conserva su esencia vernacular mientras se adapta a nuevos usos.

Este inmueble es un ejemplo notable de cómo una estructura diseñada para la ganadería ha evolucionado hacia una función más versátil, manteniendo su relevancia cultural y funcional. La combinación de técnicas constructivas antiguas con materiales modernos habla de un patrimonio arquitectónico dinámico, que continúa adaptándose a las demandas actuales sin perder su conexión con la historia local y la identidad insular.

## IV. REGISTROS ENCONTRADOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INVENTARIO ARMADA AÑO 1953                                                                                                                                                                                                                                     | INVENTARIO ARMADA AÑO 1964                                                                                                                                                  |
| Una Bodega Nº 7 destinada a la elaboración de grasa, de 20,50 metros de largo, 8 metros de ancho y 3,70 metros de altura media. Construcción de piedra y cemento con techo de fonolita, con canales de zinc por el lado Este, piso de cemento. Con dos puertas | Grasería. Construcción de mampostería, madera y zinc de 8 metros de frente y 16,8 de fondo y un anexo de 5 x 5 metros. Anexo. Estanque. De 5 x 4m por 1,5 metros de altura. |

## V. DATOS CATASTRO

|                                       |                    |                              |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| FECHA                                 | LLENADO EN         | NOMBRE ENCUESTADOR           |
| 14 de febrero de 2024                 | Gabinete y terreno | Mahina Pakarati, Lya Edmunds |
| INSPECCIÓN                            |                    | PROFESIÓN                    |
| Inspección exterior y visual interior |                    | Arquitecto                   |



REGISTRO Y VIRTUALIZACIÓN DE LOS VESTIGIOS DEL PERIODO HISTÓRICO DE RAPA NUI:  
INMUEBLES EN BORDE COSTERO.

Fondo del Patrimonio Cultural - Concurso Regional / Estudios / Identificación, registro y levantamiento de patrimonio cultural.