

FICHA DE REGISTRO DE INMUEBLES ICH-BC_1.6

I. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL INMUEBLE

ID Proyecto

ICH-BC_1.6

Denominación Inmueble

Bodega N°2 Materiales

Nombre de la Zona

Haña Piko

Plano de Ubicación




Foto del edificio



II. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

Tipo de propiedad	Tipo de tenencia	Periodicidad de uso
Fiscal	Administrador	Permanente
Estado del edificio	N° de usuarios	
Intervenido	1-10	
Destino original	Destino Actual	Año de Construcción
Bodega materiales	Bodega	1927

FICHA DE REGISTRO DE INMUEBLES ICH-BC_1.6

III. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

1. Sistema de agrupamiento	2. Superficie edificada	3. N° de Pisos
AISLADO	90,75 m2	1
4. Visibilidad	5. Acceso	6. Tipo de accesibilidad
Media	Camino	Fácil
7. Relación del elemento con su entorno Imagen urbana relevante por:		8. Forma parte de un conjunto
Ubicación		Si
9. Descripción del Inmueble		
El inmueble presenta una arquitectura que ha experimentado múltiples transformaciones a lo largo del tiempo, adaptándose a diferentes usos y técnicas constructivas. Se caracteriza por el uso de muros de piedra y una cubierta de material metálico que ha cambiado varias veces, reflejando una evolución en su funcionalidad y estilo. Las imágenes iniciales años 20, muestran una construcción de piedra con un techo posiblemente de zinc y una puerta al centro. El muro de piedra remata en la sección superior con algún tipo de encementado, lo cual podría haber sido una medida para estabilizar la estructura o protegerla de la erosión. Posterior a 1956, el inmueble fue modificado con un cambio en la techumbre, pasando de un techo a dos aguas a uno de una sola agua. En esta etapa, se añadieron dos ventanas en la sección superior. Hacia el año 2015, el inmueble experimentó una transformación significativa. Se reinstaló un techo a dos aguas, aunque parte de la estructura estaba destruida, lo que incluyó la pérdida de algunos muros de piedra. Para preservar y estabilizar el resto de la construcción, se levantó un muro alto de piedra que cerraba el perímetro, dotando a la edificación de un aspecto más sólido y definido. En este proceso, se excavaron los cimientos, rebajando cerca de un metro para permitir la construcción de una nueva dependencia en el espacio. Actualmente, el techo se ha modificado nuevamente, pasando a un diseño de cuatro aguas que conecta la bodega y el estanque con la nueva dependencia, creando una estructura integrada y ampliada. Este cambio representa una evolución funcional, adaptando el inmueble a nuevas necesidades sin perder el vínculo con su carácter original de piedra y zinc.		

IV. REGISTROS ENCONTRADOS

INVENTARIO ARMADA AÑO 1953	INVENTARIO ARMADA AÑO 1964
Una bodega N° 2 para guardar materiales, situada al este del muelle, de 19,50 metros de largo, 7,10 metros de ancho y 3,10 metros de altura media. Construcción de piedra y cemento con techo de zinc acanalado construcción con canales de zinc por el lado norte, con piso de tierra. - Con una puerta.	Bodega No. 2.- Construcción situada al Oeste del Muelle de 18,20 metros. De largo. 9,15 metros. De ancho y 5 metros de altura media. - construcción. De madera con techo de zinc acanalado, con canaletas de zinc por los lados Este y Oeste, piso de piedra y cemento, forro exterior de zinc acanalado. - Anexo: 22/a.-pañol de base de cemento de 3,30 metros. largo 2 metros. de ancho y 2,00? de altura media. - construcción. de madera con techo de zinc acanalado, piso de cemento, forro exterior de zinc acanalado. - construida en 1927.
	Nota: esta descripción coincide con la Bodega 1 del registro del 53.

V. DATOS CATASTRO

FECHA	LLENADO EN	NOMBRE ENCUESTADOR
14 de febrero de 2024	Gabinete y terreno	Mahina Pakarati, Lya Edmunds
INSPECCIÓN		PROFESIÓN
Inspección exterior y visual interior		Arquitecto

