

FICHA DE REGISTRO DE INMUEBLES ICH-BC_1.7

I. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL INMUEBLE

ID Proyecto

ICH-BC_1.7

Denominación Inmueble

Estanque de agua

Nombre de la Zona

Haña Piko

Plano de Ubicación




Foto del edificio



II. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

Tipo de propiedad	Tipo de tenencia	Periodicidad de uso
Fiscal	Administrador	Permanente
Estado del edificio	Nº de usuarios	
Intervenido	1-10	
Destino original	Destino Actual	Año de Construcción
Estanque de agua	Camarín	1927

FICHA DE REGISTRO DE INMUEBLES

ICH-BC_1.7

III. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

1. Sistema de agrupamiento	2. Superficie edificada	3. N° de Pisos
AISLADO	26,48 m2	1
4. Visibilidad	5. Acceso	6. Tipo de accesibilidad
Media	Camino	Fácil
7. Relación del elemento con su entorno Imagen urbana relevante por:		8. Forma parte de un conjunto
Ubicación		Si
9. Descripción del Inmueble		
El inmueble estanque de agua o "Puna" es una estructura vernácula que ha evolucionado de un estanque para recolección de agua de lluvia a un espacio utilitario adaptado para su uso actual como camarín con lockers para el personal. Sus transformaciones reflejan tanto cambios en las técnicas constructivas como en sus materiales, destacándose por su integración funcional con edificaciones adyacentes. Originalmente, "Puna" era un estanque para recolectar agua de lluvia, construido con muros de piedra en base a pirca y posiblemente estucado en su interior con una capa de coral derretido a alta temperatura (umu kare). Esta técnica, típica de la arquitectura insular, permitía una protección interna que mejoraba la impermeabilidad y la durabilidad del estanque, optimizando su uso como depósito de agua en un entorno donde el recurso es limitado. Entre 1963 y 1980, el inmueble recibió un techo a dos aguas, para proteger el estanque, lo cual marca una transición hacia un uso más protegido y delimitado. La cubierta original era de un agua, alineada como una extensión del techo de la bodega a la que está anexo. Entre 1990 y 2009, el inmueble fue ampliado con la construcción de un anexo de bloques de hormigón que se unió al extremo del estanque. En esta ampliación se realizó una apertura, transformando el estanque en un espacio de acceso y permitiendo su uso como un área de servicio adicional. En 2015, el techo fue nuevamente modificado, integrándose en un gran techo de cuatro aguas que conecta "Puna" con la construcción nueva y la bodega 1.6. Actualmente, "Puna" sirve como camarín con lockers para el personal, adaptando su espacio a una función completamente distinta de la original, pero manteniendo su estructura y relación con las construcciones vecinas. En conjunto, el inmueble "Puna" es un ejemplo de la arquitectura adaptativa de la isla, donde una estructura originariamente utilitaria para almacenamiento de agua ha evolucionado en respuesta a las necesidades de la comunidad. La combinación de técnicas constructivas antiguas y modernas demuestra la capacidad de adaptación de las edificaciones vernáculas, manteniendo su valor patrimonial y su relevancia funcional en el contexto contemporáneo.		

IV. REGISTROS ENCONTRADOS

INVENTARIO ARMADA AÑO 1953	INVENTARIO ARMADA AÑO 1964
Un estanque de cemento para agua, anexo a la bodega en N° 2 de 5,55 metros de largo, 4 metros de ancho y 1,65 de alto.	Un estanque de cemento para agua, anexo a la bodega en N° 2 de 5,55 metros de largo, 4 metros de ancho y 1,65 de alto. Costados de 0,5 m espesor.

V. DATOS CATASTRO

FECHA	LLENADO EN	NOMBRE ENCUESTADOR
14 de febrero de 2024	Gabinete y terreno	Mahina Pakarati, Lya Edmunds
INSPECCIÓN		PROFESIÓN
Inspección exterior y visual interior		Arquitecto

