

Bom Design



Luzes Indicadoras de Ocupação nas Casas de Banho

A imagem apresenta dois exemplos de casas de banho com luzes indicadoras de ocupação. Uma casa de banho pública e uma casa de banho residencial. Ambas representam excelentes soluções de design, pois utilizam luzes que sinalizam claramente a presença de alguém no seu interior.

No primeiro exemplo, uma luz instalada acima da porta da casa de banho pública acende quando a divisão está ocupada.



No segundo exemplo, a luz indicadora fica diretamente no interruptor da casa de banho residencial.



Estas soluções são úteis, pois evitam situações desconfortáveis, como tentativas de entrada sem verificar se o espaço está ocupado, algo bastante comum, uma vez que muitas pessoas se esquecem de bater à porta.

Podemos considerar esta solução como um caso de bom design, pois prioriza a experiência de quem está dentro da casa de banho. Se a luz estiver acesa, indica que o espaço está ocupado, o que é uma informação valiosa para aqueles que estão do lado de fora. Podemos pensar que este poderia ser um caso de Mau Design, colocando em contraste com a situação em que alguém deixa a luz ligada, podendo gerar alguma desconfiança, mas esta solução incentiva a prática de bater à porta antes de entrar. Assim, o design mostra-se mais eficaz, pois leva em conta a vulnerabilidade e a necessidade de privacidade dos utilizadores, colocando-os em primeiro plano em relação àqueles que estão do lado de fora.

Estas luzes de ocupação são, portanto, práticas e eficazes, permitindo a clara confirmação da presença de alguém, simplesmente pela observação da luz acesa.

Mau Design

Casas de Banho com Chão Refletor


Estas imagens exemplificam um caso de mau design.

Este caso foi registado após várias pessoas relatarem que o chão desta casa de banho presente nas imagens refletia o ambiente de forma intensa quando a luz incidia de determinado modo, comprometendo a privacidade.

À primeira vista, a escolha deste tipo de mosaico pode parecer interessante, pois confere um toque estético ao espaço. No entanto, o reflexo acentuado revelou-se problemático, permitindo até a visualização das pessoas dentro das cabines, o que causa desconforto e falta de privacidade.

Este problema pode ter surgido pela falta de testes adequados antes da obra final ou pelo toque estético que apresenta à casa de banho.

Uma solução seria substituir o mosaico atual por uma versão com acabamento mais opaco, preservando a estética sem comprometer a privacidade dos utilizadores.



Bebedouro Público para Animais

A imagem apresenta um bebedouro público para animais, uma excelente iniciativa que demonstra preocupação com o bem-estar animal.

No entanto, a localização específica do bebedouro levanta questões de segurança. Observando a imagem, percebe-se que o bebedouro está voltado diretamente para a estrada, expondo os animais que o utilizam ao tráfego de veículos.

Esta localização inadequada pode ter sido escolhida pela limitação de espaço no passeio, resultando na instalação do bebedouro próximo à via.

Para solucionar o problema, seria ideal mover o bebedouro para uma área mais afastada do trânsito ou, alternativamente, apenas rodá-lo para que os animais fiquem protegidos ao beber.

