Дата осмотра: 04.12.2023

Volkswagen GolfSportsvan VII

69 500 PLN

01 - Технические характеристики

Основные характеристики

VIN-номер	Volkswagen
VIN-номер 2	Volkswagen

Цвет автомобиля

Комментарий

Цвет автомобиля

○ Белый

● Красный

Состояние автомобиля

Белый	Тест
Красный	Тест

Дополнительные данные

☑ Белый ☐ Красный

02 - Проверка уровня жидкости

Уровень масла ДВС

Не в норме

Комментарий
Комментарий очень от.

Дополнительные данные

☑ Белый ☐ Красный

Уровень масла ДВС

В норме

Комментарий отсутствует

03 - Холодный запуск

В норме

Перейти к просмотру видео ↗

Комментарий
Комментарий очень от.

04 - Фото экстерьера

Комментарий

Не в норме



Комментарий
Комментарий очень от.

Комментарий

В норме



Комментарий отсутствует

05 - Фото колес

Левое переднее колесо

Комментарий	5 / 10
Комментарий	1 / 10



Комментарий
Комментарий очень от.

Левое переднее колесо

Комментарий	5 / 10
Комментарий	1 / 10



Комментарий отсутствует

Комментарий

В норме



Комментарий отсутствует

06 - Повреждения

Повреждения передней части

1	Капот	2 повреждения
2	Капот	2 повреждения



Левое переднее колесо

Комментарий



Комментарий
Комментарий очень от.

Скол

Комментарий
Этот комментарий очень важен. Прям настолько важен, что мне надо его растянуть на две или три строки. От так от.

Левое переднее колесо

Комментарий



Комментарий
Комментарий очень от.

Скол

Комментарий
Этот комментарий очень важен. Прям настолько важен, что мне надо его растянуть на две или три строки. От так от.

Повреждения Правой стороны



1	Капот 2	2 повреждения
2	Капот 2	2 повреждения

Левое переднее колесо

Комментарий



Комментарий
Комментарий очень от.

Скол

Комментарий
Этот комментарий очень важен. Прям настолько важен, что мне надо его растянуть на две или три строки. От так от.

Левое переднее колесо

Комментарий



Комментарий
Комментарий очень от.

Скол

Комментарий
Этот комментарий очень важен. Прям настолько важен, что мне надо его растянуть на две или три строки. От так от.

Повреждения левой стороны



1	Капот 2	2 повреждения
2	Капот 2	2 повреждения

Левое переднее колесо

Комментарий



Комментарий
Комментарий очень от.

Скол

Комментарий
Этот комментарий очень важен. Прям настолько важен, что мне надо его растянуть на две или три строки. От так от.

Левое переднее колесо

Комментарий



Комментарий
Комментарий очень от.

Скол

Комментарий
Этот комментарий очень важен. Прям настолько важен, что мне надо его растянуть на две или три строки. От так от.

Повреждения задней части

1	Капот	2 повреждения
2	Капот	2 повреждения



Левое переднее колесо

Комментарий



Комментарий
Комментарий очень от.

Скол

Комментарий
Этот комментарий очень важен. Прям настолько важен, что мне надо его растянуть на две или три строки. От так от.

Левое переднее колесо

Комментарий



Комментарий
Комментарий очень от.

Скол

Комментарий
Этот комментарий очень важен. Прям настолько важен, что мне надо его растянуть на две или три строки. От так от.

Повреждение крыши



1	Капот 2	2 повреждения
2	Капот 2	2 повреждения

07 - Замер ЛКП

Комментарий

Перейти к просмотру видео ↗



Комментарий
Комментарий очень от.

Комментарий



Комментарий отсутствует

08 - Фото интерьера

Комментарий

Не в норме



Комментарий
Комментарий очень от.

Комментарий



Комментарий отсутствует

09 - Багажное отделение

Чек лист

Не в норме

В наличии

Комментарий очень от.

Комментарий очень от.

Комментарий очень от.



Комментарий отсутствует

Комментарий



Комментарий отсутствует

10 - Повреждение салона

Фото



Комментарий отсутствует

Комментарий

Комментарий
Комментарий очень от.

11 - Проверка системы безопасности

Фото



Комментарий отсутствует

Ремни безопасности,задний ряд

В норме

12 - Незаведённый двигатель

Фото



Комментарий отсутствует

Ремни безопасности,задний ряд

В норме

13 - Заведённый двигатель

Фото



VIN-номер	Volkswagen
VIN-номер 2	Volkswagen

Комментарий отсутствует

Фото

VIN-номер	Volkswagen
VIN-номер 2	Volkswagen

Комментарий отсутствует

14 - Осмотр тормозной системы

Фото

VIN-номер	Volkswagen
VIN-номер 2	Volkswagen

Комментарий отсутствует

Фото

VIN-номер	Volkswagen
VIN-номер 2	Volkswagen

Комментарий отсутствует

15 - Осмотр подвески

Фото



VIN-номер	Volkswagen
VIN-номер 2	Volkswagen

Комментарий отсутствует

Фото

VIN-номер	Volkswagen
VIN-номер 2	Volkswagen

Комментарий отсутствует

16 - Функционал салона

Фото



VIN-номер	Volkswagen
VIN-номер 2	Volkswagen

Комментарий отсутствует

Фото

VIN-номер	Volkswagen
VIN-номер 2	Volkswagen

Комментарий отсутствует

17 - Компьютерная диагностика

Фото



VIN-номер	Volkswagen
VIN-номер 2	Volkswagen

Комментарий отсутствует

Фото

VIN-номер	Volkswagen
VIN-номер 2	Volkswagen

Комментарий отсутствует

18 - Тест драйв

Пройден тест драйв

Фото



VIN-номер	Volkswagen
VIN-номер 2	Volkswagen

Комментарий отсутствует

Фото

VIN-номер	Volkswagen
VIN-номер 2	Volkswagen

Комментарий отсутствует

19 - Документация

Страховой полис



Фото

VIN-номер	Volkswagen
VIN-номер 2	Volkswagen

Комментарий отсутствует