COTEC — CIPM 1A

Município: Feira de Santana / BA
Data da vistoria: 09/10/2026
Equipe: Paulo Oliveira; equipe COTEC
SEI: 020.0000.2026.00004-00
Força: PM

Informações gerais
Levantamento técnico realizado pela Coordenação Técnica para avaliar as condições da unidade em Feira de Santana.

Localização e infraestrutura
A unidade tem acesso por via pavimentada e dispõe de abastecimento de água, energia elétrica e coleta regular de resíduos. A vistoria contempla a recepção, os ambientes administrativos e as áreas de apoio.

Recomendações
Verificar as condições de acessibilidade, atualizar o levantamento planialtimétrico e consolidar o cronograma das adequações propostas.

Conclusão técnica
A vistoria identificou condições adequadas para continuidade do planejamento. Recomenda-se atualizar o levantamento técnico e atender às adequações de acessibilidade antes da execução dos serviços.