CADM — Levantamento de bens e equipamentos

Município: Lauro de Freitas / BA
Data da vistoria: 07/10/2026
Equipe: Beatriz Lima; equipe CADM
SEI: 020.0000.2026.00006-00
Força: SSP

Informações gerais
Levantamento técnico realizado pela Coordenação Administrativa para avaliar as condições da unidade em Lauro de Freitas.

Localização e infraestrutura
A unidade tem acesso por via pavimentada e dispõe de abastecimento de água, energia elétrica e coleta regular de resíduos. A vistoria contempla a recepção, os ambientes administrativos e as áreas de apoio.

Recomendações
Verificar as condições de acessibilidade, atualizar o levantamento planialtimétrico e consolidar o cronograma das adequações propostas.

Conclusão técnica
A vistoria identificou condições adequadas para continuidade do planejamento. Recomenda-se atualizar o levantamento técnico e atender às adequações de acessibilidade antes da execução dos serviços.