COPROJ — Projeto de unidade pericial

Município: Juazeiro / BA
Data da vistoria: 05/10/2026
Equipe: Rafael Santos; equipe COPROJ
SEI: 020.0000.2026.00008-00
Força: DPT

Informações gerais
Levantamento técnico realizado pela Coordenação de Projetos para avaliar as condições da unidade em Juazeiro.

Localização e infraestrutura
A unidade tem acesso por via pavimentada e dispõe de abastecimento de água, energia elétrica e coleta regular de resíduos. A vistoria contempla a recepção, os ambientes administrativos e as áreas de apoio.

Recomendações
Verificar as condições de acessibilidade, atualizar o levantamento planialtimétrico e consolidar o cronograma das adequações propostas.

Conclusão técnica
A vistoria identificou condições adequadas para continuidade do planejamento. Recomenda-se atualizar o levantamento técnico e atender às adequações de acessibilidade antes da execução dos serviços.