ACTA DE INTERVENCIÓN Y CONFORMIDAD TÉCNICA HAZLOC

Certificado de reparación y restitución de integridad eléctrica · Registro #HL-7341

1. IDENTIFICACIÓN Y CONDICIONES DE INSTALACIÓN

TAG / Identificación:	**HM2433**	**N° Orden de Trabajo (OT):**	**Sin OT asignada**
Área de Planta:	**Extrusión**	**Zona Clasificada IEC:**	**Zona 21**
Protección Ex:	**Otro / N.A.**	**Criticidad Inicial:**	**MEDIA**
Fecha de Inspección:	**2025-11-25**	**Inspector Actuante:**	**Thomas Vogel**

2. NO CONFORMIDAD DETECTADA (ESTADO ENCONTRADO)

Tipo: Deterioro

Deterioro


3. INTERVENCIÓN CORRECTIVA EFECTUADA (RESOLUCIÓN TÉCNICA)

Fecha de Cierre: 2026-10-29 · Responsable: Tecnico · OT: Registrada


La correa

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONFORMIDAD

EVIDENCIA: ESTADO ENCONTRADO



EVIDENCIA: ESTADO REPARADO / CERRADO



Se deja constancia de que los trabajos de inspección y reparación descriptos cumplen con los estándares de diseño y montaje IEC 60079-14 e inspección periódica IEC 60079-17 para áreas con riesgo de explosión.

Técnico Ejecutor: Tecnico
Petrocuyo S.A. · Planta Luján de Cuyo

Supervisión / Aprobación HAZLOC
Petrocuyo S.A. · Planta Luján de Cuyo