



5/26/2017  
11:15:35 AM

## Well Safety Test Report

Location / Well : KRAUSE C10H

Job ID : 86827

SO # : 22221453

SSV Sap # : \_\_\_\_\_

PSV : \_\_\_\_\_

FSR # : 15977

Date : 6/24/2016

Serial # : N/A

Size & Flange : 1.812 X 0.000

Make : OMNI

Model : 310018-M12250-DB0501-15001-D2A

Valve Type : ACTUATORS-PNEUMATIC

Body Mat. : N/A

Actuator Type : \_\_\_\_\_

Plug Mat. : N/A

Model / Part # : 310018-M12250-DB0501-15001-D2A

Steam Mat. : N/A

Serial # : N/A

Gate Mat. : N/A

Air Supply Med. : N/A

Port Size : \_\_\_\_\_

Condition : \_\_\_\_\_

Press Class : \_\_\_\_\_

Sys. Location : N/A

Manuf. Date : \_\_\_\_\_

### Hi - Lo System :

Type : SAFETY VALVE

Hi : \_\_\_\_\_

Lo : \_\_\_\_\_

#### Remarks :

COULD NOT READ MFG TAG ON OMNI SAFETY VALVE

Rawson Technician : KIRK FORREST

Manual Override : N/A

Customer Witness : \_\_\_\_\_

Test Result : Tested Good

**\*\*NOTE : Set pressure verification only using nitrogen.\*\***