
Vật cản trên ảnh Bị chặn
Xe máy đậu
65%
60%
Hàng hóa / quầy hàng
32%
37%
Bàn ghế quán
9%
8%
Ô tô đậu
4%
2%
Rào chắn / công trình
6%
6%
Khác
13%
11%
0%
20%
40%
60%
80%
Tỉ lệ ảnh Bị chặn có thẻ (nhiều thẻ/ảnh)
main tự nhiên (n=188 ảnh Bị chặn)
train-extra (n=577 ảnh Bị chặn)
Lý do Không đủ thông tin
Không thấy vỉa hè
85%
78%
Bị che
13%
17%
Ánh mờ / tối / cháy sáng
1%
4%
Lý do khác
0%
2%
Tỉ lệ trong các ảnh I có ghi lý do
main tự nhiên: 1.035/1.253 ảnh I có lý do
train-extra: 597/604 ảnh I có lý do