5 – Constatações

5.1 Relato da vistoria

Data da vistoria

20/10/2026

Trecho sul percorrido.

Sem pendências visíveis.

5.2 Checklist

Nº	Item	Crítico	Situação	Observação
1	Licença ambiental fictícia apresentada e dentro da validade	Sim	Conforme	—
2	Área de preservação delimitada e sem supressão	Sim	Conforme	—
3	Armazenamento de resíduos adequado	Não	Conforme	—
4	Sinalização de segurança visível	Não	Conforme	—
5	Registro de manejo/atividade atualizado	Não	Conforme	—
6	Destinação de efluentes regular	Sim	Conforme	—

Totais: 6 de 6 respondidos · 6 conformes · 0 não conformes · 0 não aplicáveis

5.3 Registro fotográfico



Foto 1

Nascente cercada, com vegetação ciliar preservada no trecho norte.

Item do checklist: Sem vínculo · Data de captura: Não informado




Foto 2

Estrada vicinal de acesso em boas condições de trafegabilidade.

Item do checklist: Sem vínculo · Data de captura: Não informado




Foto 3 — Trecho sul

Vista geral do trecho sul, com vegetação ciliar preservada.

Item do checklist: Sem vínculo · Data de captura: Não informado




Foto 4

Marco de divisa sem sinais de invasão.

Item do checklist: Sem vínculo · Data de captura: Não informado

6 – Providências tomadas

Nenhuma providência registrada em texto.

7 – Conclusão

Resultado: **Aprovada**

Regra aplicada: Nenhum item não conforme