

13.2.2020



הוועדה המחוזית החליטה ביום :

07/02/2024

לאשר את התוכנית

07/11/2024

יו"ר הוועדה המחוזית

תאריך



יעל ברנד הנדסאית נוף
תכנון נוף, צמחיה, יעוץ, סקרי עצים.

רחוב רפאל סויסה 25 א'
מזכרת בתיה
טלפון-052-8715933, פקס-153-8-9357601
yaelbrand1@gmail.com
דוא"ל -

תב"ע בית דגן - שכונת אתרוג

מספר תוכנית – 455-0812289

נספח עצים בוגרים





תאריך הסקר עצים פברואר-מרץ 2019 ,

מודד הסקר – חץ הצפון

עורך התוכנית – אדר' יחיאל קורין

סקר עצים בוצע עבור תב"ע לאזור דרומי

נסקרו 596 עצים שמתוכם 353 עצים לשימור , 231 עצים לכריתה ו-12 עצי זית להעתקה.

א. השטח מחולק ל-5 אזורים עיקריים:

1. רוב השטח פרדסים מושקים, מטופלים ומצב טוב, סומן פוליגון של הפרדסים לא נכלל בספירת העצים.

בשטח נסקרו מעט עצים בוגרים . במרכז הפרדס שיקמה מס' 60 יפה לשימור וחורשת איקליפטוסים – השטח היה מוצף מים וחלק מהמקומות לא היה נגיש.



2. אזור תעשייה –השטח לא מטופל ויש שטחי בור רבים שגדלים עצים פולשים רבים כגון אזדרכת, שיטה כחלחלה ועוד נסקרו עצי איקליפטוס גדולים ויפים ועץ שקמה מס' 101 לשימור. במרכז השטח הייתה משתלה שהיום נטושה שבה יש עצים רבים רובם במצב ירוד בגלל עבודות עפר ובתוך בתי גידול נבטו עצים פולשים.



3. חוות עדן – נמצאת החלקו בחלקו הדרומי של התב"ע – בחווה מייצרים מוצרי קוסמטיקה על בסיס שמן זית ולכן בשטח ניטעו עצי זית רבים ליצור השמן. בשטח נסקרו עצים רבים מגוונים איקליפטוסים גדולים שרובם עברו הקצרות, דקלים שונים ועוד.



4. שטחי בור – בחלקו הדרומי של השטח סביב אזור התעשייה יש שטח בור שבו עצים בודדים כגון שקדים וברושים, צפונית לאזור התעשייה שטחי בור עם ערמות פסולת בניין ובהם עצים פולשים רבים.



5. חיבור לשטח מגורים הישן - גן ציבורי לאורך רחוב גולן, נסקרו עצים רחבי נוף ושדרת וושינגטוניות. שטח לשימור ויש להגן על העצים בזמן העבודות.



העצים מסווגים לשימור העתקה או כריתה.

1. כללי - עצים להעתקה או כריתה יש לקבל היתר מפקיד יערות לבצוע העבודות בשלב היתרי בניה. כל עבודה של שימור העצים, העתקת עצים או כריתת עצים פולשניים ילווה באגרונום המומחה. האגרונום ילווה את שימור העצים ועצים שהועתקו בכל זמן עבודות המתקיימות בשטח.

2. **עצים לכריתה** – בכל תחום הפרויקט בשטחים לבינוי, שצ"פים וכן אזורים לשימור יטופלו עצים פולשניים בהתאם להנחיות פקיד יערות קק"ל. ערך חלופי לעצים לכריתה יקבע ע"י פקיד יערות קק"ל ויחשב כחלק מתקציב ביצוע העבודות בניה, פיתוח, תשתיות ועוד.



הנחיות טיפול בעצים פולשים : יש לכרות את העצים ולמרוח תערובת של – 10% גרלון +90 סולר, על כל שטח הגדם במיוחד באזור הקמביום וקליפת העץ. לחזור על הפעולה בהתאם לצורך.

3. **עצים להעתקה** – יש לקבל היתר מפקיד יערות להעתקת עצי זית.

4. **עצים לשימור** - יש לשמור על גובה התכסית הקיים בזמן התכנון ברדיוס של 3-4 מטר לפחות מגזע העץ לפי הנחיות אגרונום. אין לבצע כל עבודה ברדיוס של 3-4 מטר מגזע העץ. יש להגן על העצים הקרובים לעבודות חפירה וביצוע דרך שרות. בכל עבודה בסמוך לעץ לשימור יש לשמור ולהגן על השורשים, גזע וצמרת העץ. כל עבודה בסמוך תלווה באגרונום כדי לתת הוראות לגיזום מבוקר בשורשים ובצמרת העץ וטיפול למניעת ריקבון ומזיקים לאחר גיזום מבוקר. במידה ויש חשש לעץ יש להתייעץ עם פקיד יערות ו/או אגרונום מלווה למתן פתרונות. אין לגזום יותר מ 30% מנוף העץ.3

5. **ערך עץ חלופי** - יוזם הבקשה להיתר יקבל מפקיד יערות ערך חלופי לעצים שנכרתו. היוזם יתחייב לטעת עצים חדשים במקום העצים שכרת לפי סכום ערך חלופי שיקבע ע"י פקיד יערות ובהתאם להנחיות גודל וכמות העצים שיש לטעת. בהתאם למפורט בבקשה להיתר בנייה.



6. **עצים קיימים מעבר לגבול התוכנית** - יש לשמור על עצים קיימים מעבר לקו כחול. עצים שגדלים ללא השקיה יש לשמור על נתיבי ניקוז המים הקיימים מעבר לקו כחול ולמניעת התייבשות העצים.

סקר זה אינו אישור לעבודות כריתה והעתקת עצים. אישור לכריתה/ העתקת עצים יינתן ע"י פקיד יערות קק"ל בלבד.

סקר עצים תכנוני ולא סקר להערכת סיכונים , הדוח הסקר ומצב העצים לפי בדיקה בזמן הסקר שבוצע בחודשים פברואר מרץ 2019

לסקר זה מצורף:

- טבלת עצים
- טבלה עצים מרכזת – סטטוס עץ , ערכיות וכערך חלופי
- תוכנית בקובץ PDF
- סימון סטטוס עצים – שימור / כריתה ושכבות של ערכיות העצים .
- כל העצים צולמו' תמונות העצים ישלחו לפי בקשת פקיד יערות.

בברכה,

יעל ברנד

יעל ברנד – תכנון ונוף וסקרי עצים



טבלה מרכזת - סטטוס עץ

שם העץ	העתיקה	כריתה	שימור	סה"כ
אורן הגלעין		3		3
אגס קלרי			1	1
אורן ירושלים		1		1
אורן קפראיסאי		1		1
אזדרכת מצויה		49	4	53
אילנטה בלוטית		17		17
אין גישה לעץ		1		1
איקליפטוס המקור		35	35	70
אלביציה צהובה			1	1
אשל הפרקים		11		11
בוהיניה מגוונת			1	1
ברוש מצוי		11	8	19
גרניולאה חסונה		7	1	8
הדר			1	1
ווינגטוניה		1	19	20
ווינגטוניה חוטית			6	6
זית אירופאי	12	1	238	251
חרוב מצוי			1	1
כליל החורש			1	1
לווינגטוניה סינית			4	4
מגלון אפריקאי			1	1
מבנף נאה		2	6	8
סבל פלמטו			1	1
סילגון עלי מימוזה		1		1
סיסם הודי		23	3	26
פיקוס בנימינה		25	10	35
פיקוס השקמה			2	2
פלפלון דמוי אלה		5		5
רוביניה בת-שיטה		23		23
שיטה כחלחלה		5		5
שלטית מקומטת			3	3
שמרופס נמוך			1	1
שקד מצוי		8		8
תות שחור			2	2
תמר מצוי		1	3	4
סה"כ	12	231	353	596
סה"כ ערך חליפי	23,738	934,997	2,323,434	3,282,169

טבלה מרכזת ערכיות העץ

שם העץ	בינונית	גבוהה מאוד	גבוה	נמוכה	סכום כולל
אורן הגלעין	1		2		3
אגס קלרי	1				1
אורן ירושלים	1				1
אורן קפראיסאי	1				1
אזדרכת מצויה	46			7	53
אילנטה בלוטית	16			1	17
אין גישה לעץ				1	1
איכליפטוס המקור	26		44		70
אלביצה צהובה			1		1
אשל הפרקים	10		1		11
בוהיניה מגוונת	1				1
ברוש מצוי	1	4	14		19
גרזילאה חסונה	6		2		8
הדר	1				1
ווינגטוניה	16		4		20
ווינגטוניה חוטית			6		6
זית אירופאי	3		248		251
חרוב מצוי			1		1
כליל החורש			1		1
לווינגטוניה סינית	4				4
מגלון אפריקאי	1				1
מכנף נאה	1		7		8
סבל פלמטו			1		1
סילגון עלי מימזה	1				1
סיסם הודי	1		25		26
פיקוס בנימינה	26		9		35
פיקוס השקמה		2			2
פלפלון דמוי אלה	1		4		5
רוביניה בת-שיטה				23	23
שיטה כחלחלה	2			3	5
שלטית מקומטת	1		2		3
שמרופס נמוך	1				1
שקד מצוי	1		7		8
תות שחור			2		2
תמר מצוי			4		4
סכום כולל	170	6	385	35	596

תכנית 15:20:32 16/02/2020 455-0812289 נספח שימושיים חורגים חורכת נספח עציים חורגים

11.3.2019	
13.2.2020	עידכון



נוסחת החישוב לערך פינוי נופי:

עצים - ערך מיקום העץ* ערך מצב העץ* ערך מין העץ* ערך גודל העץ (שטח חתך העץ) * 20 = ערך פיצוי נופי לעץ.

דקלים - ערך מיקום העץ* ערך מצב העץ* ערך מין העץ* ערך גובה הדקל* 1500 = ערך פיצוי נופי לעץ.

סך ערכיות העץ:

עצים ששך ערכם 0-6 נקודות, יסומנו בצבע צהוב וההמלצה למתכנן הינה "ערכיות נמוכה".

עצים ששך ערכם 7-13 נקודות, יסומנו בצבע אפור וההמלצה למתכנן הינה "ערכיות בינונית".

עצים ששך ערכם 14-16 נקודות, יסומנו בצבע ירוק וההמלצה למתכנן הינה "ערכיות גבוהה".

עצים ששך ערכם 17-20 נקודות, יסומנו בצבע אדום וההמלצה למתכנן הינה "ערכיות גבוהה מאוד".

מספר העץ/ פוליאון	מין העץ/ תאור פוליאון	כמות העצים	גובה [m]	עובי גזע [cm]	מצב בריאותי (0-5)	תרומה לסביבה (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	קוטר נוף	סך ערכיות העץ/ פוליאון (0-20)	ערכיות העץ	היתכנות העתקה	ערך חליפי לעץ	סטטוס	מס' גזעים	הערות	מיקום
p-1	רוביניה בת-שיטה	15	7	20	3	1	0	2	6	נמוכה	נמוך	0	כריתה		עץ אילנה בלוטית וסביבו ספחים רבים של העץ.	
1	פלפלון דמוי אלה	1	8	25	4	4	2	4	14	גבוה	בינוני	2,512	כריתה	4*25	סבך מאוד בתוך שורת של הדדים	
9	ברוש מצוי	1	8	20	4	5	4	3	16	גבוה	נמוך	3,215	כריתה	2*20		טורמפלדור
10	ברוש מצוי	1	8	20	3	5	4	3	15	גבוה	נמוך	2,412	כריתה		נוף דליל גדל בצל עצים, סוף רחוב טורמפלדור.	טורמפלדור
11	ברוש מצוי	1	8	20	3	5	4	3	15	גבוה	נמוך	2,412	כריתה		נוף דליל גדל בצל עצים, סוף רחוב טורמפלדור.	טורמפלדור
12	אודרבת מצויה	1	7	45	2	1	1	4	8	בינונית	נמוך	1,272	כריתה		לא מאוזן, עבר גירודים.	טורמפלדור
13	פיקוס בנימינה	1	8	35	4	5	3	3	15	גבוה	גבוה	7,385	כריתה		שורת עצי פיקוס בקצה רח' טורמפלדור, פגע בגזע	טורמפלדור
14	פיקוס בנימינה	1	8	25	3	5	3	1	12	בינונית	גבוה	2,120	כריתה		שורת עצי פיקוס בקצה רח' טורמפלדור, פגע בגזע	טורמפלדור
15	פיקוס בנימינה	1	8	20	2	5	3	1	11	בינונית	גבוה	904	כריתה		שורת עצי פיקוס בקצה רח' טורמפלדור, פגע בגזע, נוף לא מאוזן.	טורמפלדור
16	פיקוס בנימינה	1	8	40	4	5	3	3	15	גבוה	גבוה	9,646	כריתה		שורת עצי פיקוס בקצה רח' טורמפלדור, פגע בגזע	טורמפלדור
17	פיקוס בנימינה	1	9	30	4	5	3	3	15	גבוה	גבוה	5,426	כריתה		שורת עצי פיקוס בקצה רח' טורמפלדור, פגע בגזע, נטוי	טורמפלדור
18	ושינגטוניה	1	4	60	3	5	2	1	11	בינונית	גבוה	864	כריתה			טורמפלדור
19	תות נשחור	1	7	30	4	5	4	3	16	גבוה	גבוה	7,235	שימור		לא מאוזן	טורמפלדור
20	פיקוס בנימינה	1	13	30	5	5	3	3	16	גבוה	גבוה	6,782	שימור	4*30+20	בתוך חצר פרטית	
21	ושינגטוניה	1	5	65	5	5	2	2	14	גבוה	גבוה	2,100	שימור		גן ציבורי	
24	שלטית מקומטת	1	5	25	2	5	3	3	13	בינונית	גבוה	1,884	שימור		נטוי, פגע בגזע	הגולן
25	שלטית מקומטת	1	8	45	4	5	3	4	16	גבוה	גבוה	13,734	שימור		גן ציבורי, נוף העץ לא מאוזן, עיצוב גיזום העץ.	הגולן
26	שלטית מקומטת	1	8	45	4	5	3	4	16	גבוה	גבוה	13,734	שימור		גן ציבורי, נוף העץ לא מאוזן, עיצוב גיזום העץ.	הגולן
27	ושינגטוניה	1	5	65	5	5	2	3	15	גבוה	גבוה	2,400	שימור		גן ציבורי, יפה	הגולן
30	בוהיניה מגוונת	1	3	10	2	5	3	1	11	בינונית	בינוני	226	שימור		נטוי, עץ קטן	הגולן
32	אלביצה צהובה	1	14	70	4	5	3	4	16	גבוה	בינוני	33,234	שימור		עץ גדול, נמצא במפרץ חפה הרים את את כל הריצוף.	הגולן
33	ושינגטוניה	1	9	45	3	5	2	2	12	בינונית	גבוה	2,268	שימור		פגע בגזע	הגולן
34	ושינגטוניה	1	7	40	4	5	2	2	13	בינונית	גבוה	2,352	שימור		שדרה של דקלי ושינגטוניה לאורך הרחוב הגולן	הגולן
35	ושינגטוניה	1	7	40	4	5	2	2	13	בינונית	גבוה	2,352	שימור		שדרה של דקלי ושינגטוניה לאורך הרחוב הגולן	הגולן
36	ושינגטוניה חוטית	1	6	65	5	5	3	2	15	גבוה	גבוה	3,780	שימור		שדרה של דקלי ושינגטוניה לאורך הרחוב הגולן	הגולן
37	ושינגטוניה	1	7	40	4	5	2	2	13	בינונית	גבוה	2,352	שימור		שדרה של דקלי ושינגטוניה לאורך הרחוב הגולן	הגולן
40	ושינגטוניה	1	7	40	4	5	2	2	13	בינונית	גבוה	2,352	שימור		שדרה של דקלי ושינגטוניה לאורך הרחוב הגולן	הגולן
41	ושינגטוניה	1	7	40	4	5	2	2	13	בינונית	גבוה	2,352	שימור		שדרה של דקלי ושינגטוניה לאורך הרחוב הגולן	הגולן
42	ושינגטוניה	1	7	40	4	5	2	2	13	בינונית	גבוה	2,352	שימור		שדרה של דקלי ושינגטוניה לאורך הרחוב הגולן	הגולן
43	ושינגטוניה	1	7	35	4	5	2	2	13	בינונית	גבוה	2,352	שימור		שדרה של דקלי ושינגטוניה לאורך הרחוב הגולן	הגולן
44	ושינגטוניה	1	7	35	4	5	2	2	13	בינונית	גבוה	2,352	שימור		שדרה של דקלי ושינגטוניה לאורך הרחוב הגולן	הגולן





תכנית 15:20:32 16/02/2020 455-0812289 וספס עשויים עורכים סוכרית וספס עשויים עורכים

מספר העץ/ פוליון	מין העץ/ תאור פוליון	כמות העצים	גובה [m]	עובי גזע [cm]	מצב בריאותי (0-5)	תרומה לסביבה (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	קוטר נוף	סך ערכיות העץ/ פוליון (0-20)	ערכיות העץ	היתכנות ההתקנה	ערך חליפי לעץ	סטטוס	מס' דעים	הערות	מיקום
121	אודרכת מצויה	1	4	10	3	1	1	1	6	נמוכה	נמוך	38	כריתה	2*10	קבוצה על תלולית עפר	
122	אודרכת מצויה	1	3	10	3	1	1	1	6	נמוכה	נמוך	38	כריתה		קבוצה על תלולית עפר	
123	אודרכת מצויה	1	4	15	3	1	1	3	8	בינונית	נמוך	170	כריתה	3*15	קבוצה על תלולית עפר	
124	אודרכת מצויה	1	4	20	3	1	1	2	7	בינונית	נמוך	226	כריתה	20+2*10	קבוצה על תלולית עפר	
125	שקד מצוי	1	5	20	4	4	3	3	14	גבוה	בינוני	2,110	כריתה	20+15	יפה	
126	אורן קפראיסאי	1	7	40	3	4	3	3	13	בינונית	נמוך	6,330	כריתה		מילוי אדמה על הגזע.	
127	סיסם הודי	1	5	20	3	4	4	3	14	גבוה	בינוני	2,110	כריתה	3*20	קצוות הענפים יבשים,	
128	איקליפטוס המקור	1	15	55	4	4	3	4	15	גבוה	בינוני	18,237	כריתה		גדול ומרשים	
129	איקליפטוס המקור	1	17	70	4	4	3	4	15	גבוה	בינוני	29,541	כריתה		גדול ומרשים	
130	ברוש מצוי	1	8	35	4	4	4	4	16	גבוה	נמוך	9,847	כריתה			
131	אשל הפרקים	1	7	20	3	4	3	3	13	בינונית	גבוה	1,583	כריתה	5*20	4 גזעים, ענפים שבורים.	
132	ברוש מצוי	1	5	10	4	4	4	3	15	גבוה	נמוך	703	כריתה		3 עצים צפופים	
133	זית אירופאי	1	5	10	4	4	4	3	15	גבוה	גבוה	703	כריתה	5*10	3 עצים צפופים	
134	איקליפטוס המקור	1	10	30	4	4	3	3	14	גבוה	בינוני	4,748	כריתה	2*30	3 עצים צפופים	
135	ברוש מצוי	1	5	15	4	4	4	4	16	גבוה	נמוך	1,809	כריתה		בתוך פסולת בנין	
138	אין גישה לעץ	1	7	30		4			4	נמוכה	כריתה	0	כריתה	30+20		
139	ברוש מצוי	1	5	20	4	4	4	3	15	גבוה	נמוך	2,813	כריתה			
140	אשל הפרקים	1	7	55	4	4	3	3	14	גבוה	גבוה	15,957	כריתה	55+30	פטריות מזד, פגעים בגזע, חיוני.	
141	איקליפטוס המקור	1	9	20	5	4	3	2	14	גבוה	בינוני	2,261	כריתה	4*20	יפה	
142	סיסם הודי	1	7	65	3	4	4	3	14	גבוה	גבוה	22,288	שימור		עבר גידום, שער נעול	
143	סיסם הודי	1	5	15	4	4	4	3	15	גבוה	כריתה	1,583	כריתה	2*15		
144-151	רוביניה בת-שיטה	8	6	10	2	1	2	1	6	נמוכה	נמוך	402	כריתה		קבוצה של אילנות בלוטית רחב ספיחים.	
152	אודרכת מצויה	1	7	12	3	1	1	4	9	בינונית	נמוך	136	כריתה		רב גזעים (כ-15 גזעים)	
154	אודרכת מצויה	1	6	10	3	1	1	3	8	בינונית	נמוך	75	כריתה	7*10	רב גזעים	
155	אודרכת מצויה	1	7	15	3	1	1	3	8	בינונית	נמוך	170	כריתה	4*15+4*10	רב גזעים	
156-157	סיסם הודי	1	6	20	3	4	4	4	15	גבוה	בינוני	2,412	כריתה	30+2*20+2*10	עץ אחד, ענפים יבשים	
158-159	סיסם הודי	1	7	25	3	4	4	4	15	גבוה	בינוני	3,768	כריתה	25+5*15	עץ אחד, ספחים רבים סביב העץ.	
160-167	אודרכת מצויה	6	5	15	3	1	1	3	8	בינונית	נמוך	1,017	כריתה		קבוצת אודרכת	
168-177	אשל הפרקים	9	5	15	4	4	3	2	13	בינונית	גבוה	9,156	כריתה		שורת עצי אשל רב גזעים וצפופה	
187	חרב מצוי	1	7	25	4	4	4	4	16	גבוה	גבוה	5,024	שימור	5*25+3*20	גדול ויפה, פגע בגזע, נוף צפופי.	
188-201	אודרכת מצויה	13	5	25	3	1	1	2	7	בינונית	נמוך	4,592	כריתה		שורה של עצי אודרכת לאורך הגדר, בחלקם הענפים שבורים,	
202	אודרכת מצויה	1	6	15	3	1	1	2	7	בינונית	נמוך	127	כריתה		פגע בגזע	
203-218	סיסם הודי	16	6	20	3	4	4	3	14	גבוה	בינוני	33,761	כריתה		קבוצה צפופה מאוחדת סיסמים בתוך מגרש מגודר. רוב העצים ספיחים של עצי הסיסם.	
219	אילנות בלוטית	1	5	15	4	1	1	3	9	בינונית	נמוך	226	כריתה		עצי אילנות נמצאים בתוף וליד חממה נטושה.	
220	אילנות בלוטית	1	5	20	3	1	1	3	8	בינונית	נמוך	301	כריתה		עצי אילנות נמצאים בתוף וליד חממה נטושה.	
221	אילנות בלוטית	1	4	10	3	1	1	3	8	בינונית	נמוך	75	כריתה		עצי אילנות נמצאים בתוף וליד חממה נטושה.	
222	אילנות בלוטית	1	4	10	3	1	1	3	8	בינונית	נמוך	75	כריתה		עצי אילנות נמצאים בתוף וליד חממה נטושה.	
223	איקליפטוס המקור	1	6	25	5	4	3	2	14	גבוה	בינוני	3,533	כריתה		בתוך חממה נטושה	
224	אילנות בלוטית	1	4	10	3	1	1	2	7	בינונית	נמוך	57	כריתה		עצי אילנות נמצאים בתוף וליד חממה נטושה.	
225	אילנות בלוטית	1	4	10	3	1	1	2	7	בינונית	נמוך	57	כריתה		עצי אילנות נמצאים בתוף וליד חממה נטושה.	
226	אילנות בלוטית	1	4	10	3	1	1	2	7	בינונית	נמוך	57	כריתה		עצי אילנות נמצאים בתוף וליד חממה נטושה.	
227	אילנות בלוטית	1	4	10	3	1	1	2	7	בינונית	נמוך	57	כריתה		עצי אילנות נמצאים בתוף וליד חממה נטושה.	
228	פלפול דמוי אלה	1	4	15	4	4	2	3	13	בינונית	בינוני	791	כריתה	2*15	בתוך חממה נטושה	
231	שיטה כחלחלה	1	4	20	4	0	0	3	7	בינונית	פולש	0	כריתה	2*20	בתוך חממה נטושה	
232	אורן הגלעין	1	13	60	4	4	4	4	16	גבוה	נמוך	28,938	כריתה		נטוי מעט	
233	אילנות בלוטית	1	3	20	1	1	1	2	5	נמוכה	נמוך	75	כריתה		עץ בשלכת זיהוי לא סופי.	

תכנית 15:20:32 16/02/2020 455-0812289 וספס ושומשים חורגים חורכת וספס עצים חורגים

מספר העץ/ פוליון	מין העץ/ תאור פוליון	כמות העצים	גובה [m]	עובי גזע [cm]	מצב בריאותי (5-0)	תרומה לסביבה (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	קוטר נוף	סך ערכיות העץ/ פוליון (20-0)	ערכיות העץ	היתכנות ההתקנה	ערך חליפי לעץ	סטטוס	מס' דעים	הערות	מיקום
234	אילנה בלוטית	1	4	15	3	1	1	2	7	בינונית	נמוך	127	כריתה			
235	אילנה בלוטית	1	4	20	3	1	1	2	7	בינונית	נמוך	226	כריתה			
236	אודרבת מצויה	1	4	25	3	1	1	3	8	בינונית	נמוך	471	כריתה	25+20	חלק מקבוצת עצים צפופה בפינת המגרש	
238	גרילאה חסונה	1	7	20	4	4	3	2	13	בינונית	נמוך	1,809	כריתה		חלק מקבוצת עצים צפופה בפינת המגרש	
239	גרילאה חסונה	1	14	50	4	4	3	3	14	גבוה	נמוך	13,188	כריתה		חלק מקבוצת עצים צפופה בפינת המגרש	
240	גרילאה חסונה	1	8	30	4	4	3	2	13	בינונית	נמוך	4,069	כריתה		חלק מקבוצת עצים צפופה בפינת המגרש	
241	אורן הגלעין	1	9	40	3	4	4	2	13	בינונית	נמוך	7,235	כריתה		צמח בתוך בתוך מילממכת.	
243	אודרבת מצויה	1	4	40	4	1	1	4	10	בינונית	נמוך	2,010	כריתה		יפה	
244	גרילאה חסונה	1	8	25	4	4	3	2	13	בינונית	נמוך	2,826	כריתה		צמוד לבדוש	
245	גרילאה חסונה	1	5	15	3	4	4	2	12	בינונית	נמוך	763	כריתה		גדול יופה, צרפי	
246	ברוש מצוי	1	12	40	5	4	4	4	17	גבוהה מאוד	נמוך	16,077	כריתה		נוף דליל	
247	ברוש מצוי	1	10	20	4	4	4	3	15	גבוה	נמוך	2,813	כריתה		גדול יופה	
248	סיסם הודי	1	8	20	4	4	4	4	16	גבוה	בינוני	3,215	כריתה		גדל בתוך חממות	
249	פלפלון דמוי אלה	1	7	35	4	4	2	4	14	גבוה	בינוני	4,924	כריתה		פגע בגזע,	
250	אורן הגלעין	1	12	45	4	4	4	3	15	גבוה	נמוך	14,243	כריתה		עץ אחד שכל גזע נמדד בנפרד, 2 דעים - פגע בגזע	
251-252	איקליפטוס המקור	1	12	30	4	4	3	4	15	גבוה	בינוני	5,426	כריתה		עץ אחד שכל גזע נמדד בנפרד, פגע בגזע.	
253-254	פיקוס בנימינה	1	5	15	3	4	3	1	11	בינונית	גבוה	636	כריתה		גזע מפולח	
255	מכרץ נאה	1	4	25	3	4	3	2	12	בינונית	בינוני	2,120	כריתה		מחובת דעים	
256	אודרבת מצויה	1	3	15	3	1	1	1	6	נמוכה	נמוך	85	כריתה		פגע בגזע, גזע חלול	
257	אודרבת מצויה	1	5	15	2	1	1	2	6	נמוכה	נמוך	85	כריתה		גדול יופה ענפים שבורים.	
258	סיסם הודי	1	11	50	4	4	4	4	16	גבוה	בינוני	20,096	כריתה		גדל בתוך חממה נטושה	
259	פלפלון דמוי אלה	1	6	25	4	4	2	4	14	גבוה	בינוני	2,512	כריתה	3*20	גדל בתוך חממה נטושה	
260	פלפלון דמוי אלה	1	6	20	4	4	2	4	14	גבוה	בינוני	1,608	כריתה		נטוי מעט, בהקעה	
261	סיסם הודי	1	5	25	3	4	4	3	14	גבוה	בינוני	3,297	כריתה		גדל בתוך חממה נטושה	
262	אילנה בלוטית	1	3	10	4	1	1	3	9	בינונית	נמוך	100	כריתה	2*10	גדל בתוך חממה נטושה	
263	אילנה בלוטית	1	3	20	4	1	1	3	9	בינונית	נמוך	402	כריתה	2*20	גדל בתוך חממה נטושה	
264	איקליפטוס המקור	1	15	70	4	4	3	3	14	גבוה	בינוני	25,848	כריתה		2 דעים, צמוד ל-266	
265	איקליפטוס המקור	1	15	50	4	4	3	4	15	גבוה	בינוני	15,072	כריתה	2*50	פגע בגזע, זזית חדה	
266	גרילאה חסונה	1	9	35	3	4	3	2	12	בינונית	נמוך	4,154	כריתה		קרח ל-264	
267	איקליפטוס המקור	1	10	35	4	4	3	3	14	גבוה	בינוני	6,462	כריתה	2*35	גדול יופה	
268	אילנה בלוטית	1	6	20	3	1	1	3	8	בינונית	נמוך	301	כריתה	2*20+10	נטוי, גזע שבור.	
269	סיגלון עלי מימוזה	1	7	15	4	4	3	2	13	בינונית	גבוה	1,017	כריתה	20+15	נטוי מאוד, בתוך קבוצת זזיתים	
270-273	זית אירופאי	4	4	15	4	4	4	3	15	גבוה	שימור	6,330	שימור		קבוצת זזיתים צפופה בתוך מגרש מגודר פרטי.	
274	אילנה בלוטית	1	6	10	3	1	1	3	8	בינונית	נמוך	75	כריתה	5*10	רד דעים	
275	אילנה בלוטית	1	5	25	4	1	1	2	8	בינונית	נמוך	471	כריתה		בודד	
276	גרילאה חסונה	1	10	40	4	4	3	3	14	גבוה	נמוך	8,440	כריתה		גדול יופה מתפצל ל-2 זזיות חדות.	
277	איקליפטוס המקור	1	17	70	4	4	3	4	15	גבוה	בינוני	29,541	כריתה		נטוי בגלל 277, גדול יופה.	
278	איקליפטוס המקור	1	17	70	4	4	3	4	15	גבוה	בינוני	29,541	כריתה		זזית חדה, סדקים בגזע.	
279	איקליפטוס המקור	1	6	25	4	4	3	3	14	גבוה	בינוני	3,297	כריתה	2*25	פולש	
280	שיטה כחלחלה	1	3	10	4	0	0	2	6	נמוכה	נמוך	0	כריתה		פולש	
281	אודרבת מצויה	1	3	20	4	1	1	1	7	בינונית	נמוך	201	כריתה		פולש	
282	שיטה כחלחלה	1	4	25	4	0	0	3	7	בינונית	נמוך	0	כריתה		יפה וקוף	
283	איקליפטוס המקור	1	3	15	5	4	3	2	14	גבוה	בינוני	1,272	כריתה		ענפים יבשים	
284	איקליפטוס המקור	1	4	15	3	4	3	2	12	בינונית	בינוני	763	כריתה		הרבה התפצלויות בגזע.	
285	איקליפטוס המקור	1	7	35	3	4	3	3	13	בינונית	בינוני	4,847	כריתה		גדול יופה	
286	שקד מצוי	1	5	20	4	4	4	4	15	גבוה	בינוני	2,412	כריתה	4*20	גדול יופה, בודד, חלקו התחתון יבש.	
287	ברוש מצוי	1	10	45	4	4	4	4	16	גבוה	נמוך	16,278	כריתה		קבוצת שקדים יפה בשטח בור	
288	שקד מצוי	1	4	10	4	4	3	3	14	גבוה	בינוני	528	כריתה	5*10	קבוצת שקדים יפה בשטח בור	
289	שקד מצוי	1	5	25	4	4	3	3	14	גבוה	בינוני	3,297	כריתה		קבוצת שקדים יפה בשטח בור	
290	שקד מצוי	1	5	25	4	4	3	3	14	גבוה	בינוני	3,297	כריתה		קבוצת שקדים יפה בשטח בור	
291	שקד מצוי	1	5	25	3	4	3	3	13	בינונית	בינוני	2,473	כריתה	25+3*20	קבוצת שקדים יפה בשטח בור	
292	שקד מצוי	1	4	15	4	4	3	3	14	גבוה	בינוני	1,187	כריתה	2*15	קבוצת שקדים יפה בשטח בור	
293	שקד מצוי	1	4	15	4	4	3	3	14	גבוה	בינוני	1,187	כריתה	4*15	קבוצת שקדים יפה בשטח בור	
294	ברוש מצוי	1	10	50	5	4	4	4	17	גבוהה מאוד	נמוך	25,120	שימור		גדול יופה, בודד	

תכנית 15:20:32 16/02/2020 455-0812289 וספס מישומיש חורגים חורכת וספס עצי חורגים

מספר העץ/ פוליון	מין העץ/ תאור פוליון	כמות העצים	גובה [m]	עובי גזע [cm]	מצב בריאותי (0-5)	תרומה לסביבה (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	קוטר נוף	סך ערכיות העץ/ פוליון (0-20)	ערכיות העץ	היתכנות ההתקנה	ערך חליפי לעץ	סטטוס	מס' דעים	הערות	מיקום
295	ברוש מצוי	1	8	45	4	4	4	4	16	גבוה	נמוך	16,278	שימור		גדול ויפה	
296	שיטה כחלחלה	1	5	15	4	0	0	2	6	נמוכה	פולש	0	כריתה	3*15	כריתה וטיפול בעץ פולש לפי מפרט	
297	שיטה כחלחלה	1	3	15	4	0	0	2	6	נמוכה	פולש	0	כריתה	15+10	כריתה וטיפול בעץ פולש לפי מפרט	
298	פיקוס ביימינה	1	5	20	4	4	4	2	13	בינונית	גבוה	1,809	כריתה	20+10	כריתה וטיפול בעץ פולש לפי מפרט	
327	אודרבת מצויה	1	3	15	3	1	1	2	7	בינונית	נמוך	127	כריתה	2*15	כריתה	
328	אודרבת מצויה	1	4	25	3	1	1	2	7	בינונית		353	כריתה	2*25	כריתה	
329	אודרבת מצויה	1	4	25	3	1	1	2	7	בינונית		353	כריתה		כריתה	
330	איקליפטוס המקור	1	5	30	3	4	3	2	12	בינונית	בינוני	3,052	שימור		קרוב לקו מרחב גבוה.	
331	איקליפטוס המקור	1	8	30	4	5	3	3	15	גבוה	בינוני	5,935	שימור		קרוב לקו מרחב גבוה.	
332	איקליפטוס המקור	1	8	35	5	4	3	3	15	גבוה	בינוני	8,078	שימור	35+15	יפה	
333	איקליפטוס המקור	1	8	25	4	4	3	2	13	בינונית	בינוני	2,826	שימור			
334	איקליפטוס המקור	1	11	50	4	4	3	4	15	גבוה	בינוני	15,072	שימור		גזע מפוצל	
335	איקליפטוס המקור	1	15	50	4	4	3	3	14	גבוה	בינוני	13,188	שימור		גדול ויפה	
336	איקליפטוס המקור	1	12	30	4	3	3	3	13	בינונית	בינוני	3,561	שימור			
337	איקליפטוס המקור	1	12	30	4	4	3	3	14	גבוה	בינוני	4,748	שימור			
338	איקליפטוס המקור	1	15	50	4	3	3	4	14	גבוה	בינוני	11,304	שימור			
339	איקליפטוס המקור	1	8	30	3	4	3	4	14	גבוה	בינוני	4,069	שימור			
340+341	איקליפטוס המקור	1	8	50	4	4	3	4	15	גבוה	בינוני	15,072	שימור		3 גזעים עץ אחד שכל גזע נמדד בנפרד	
342	איקליפטוס המקור	1	15	70	3	4	3	4	14	גבוה	בינוני	22,156	שימור	70+2*50	חלקו יבש	
343	איקליפטוס המקור	1	17	30	3	4	3	3	13	בינונית	בינוני	3,561	שימור	4*30	גדל בצל 344 נטוי.	
344	איקליפטוס המקור	1	17	70	4	4	3	4	15	גבוה	בינוני	29,541	שימור	70+40+30	נטוי קרוב ל-345	
345	איקליפטוס המקור	1	17	70	3	4	3	4	14	גבוה	בינוני	22,156	שימור	70+40+2*30	גזע גדול	
346	איקליפטוס המקור	1	14	40	3	4	3	4	14	גבוה	בינוני	7,235	שימור		נטוי	
347	איקליפטוס המקור	1	17	60	3	4	3	4	14	גבוה	בינוני	16,278	שימור		נוף דליל	
348	איקליפטוס המקור	1	17	60	4	4	3	4	15	גבוה	בינוני	21,704	שימור		נטוי	
349	איקליפטוס המקור	1	4	20	3	4	3	1	11	בינונית	בינוני	1,130	שימור		נטוי מאוד	
350	איקליפטוס המקור	1	10	40	3	4	3	3	13	בינונית	בינוני	6,330	שימור	40+2*30	נטוי	
351	איקליפטוס המקור	1	12	40	4	4	3	3	14	גבוה	בינוני	8,440	שימור	2*40	גזע מפוצל, סבוך, עם 352	
352+353	איקליפטוס המקור	1	12	200	3	4	3	4	14	גבוה	בינוני	180,864	שימור		עץ אחד גדול ומרשים, עם 2 סימונים, 3 דעים, גזע נטוי.	
354	איקליפטוס המקור	1	17	50	3	4	3	3	13	בינונית	בינוני	9,891	שימור		גזע נטוי	
355	איקליפטוס המקור	1	20	70	3	4	3	3	13	בינונית	בינוני	19,386	שימור	70+2*40	גזע שרף, שבורים	
356	איקליפטוס המקור	1	17	50	3	4	3	4	14	גבוה	בינוני	11,304	שימור	50+2*40	גזעים נטיים ומפוצלים.	
358	איקליפטוס המקור	1	6	25	3	4	3	2	13	בינונית	בינוני	2,826	שימור		קטן יפה	
359	איקליפטוס המקור	1	7	40	4	4	3	3	14	גבוה	בינוני	8,440	שימור		יפה	
360	איקליפטוס המקור	1	10	30	4	4	3	3	14	גבוה	בינוני	4,748	שימור		יפה וקוקי.	
361	איקליפטוס המקור	1	10	40	4	4	3	3	14	גבוה	בינוני	8,440	שימור		גזע מפוצל.	
363	איקליפטוס המקור	1	7	15	3	4	3	1	11	בינונית	בינוני	636	שימור	2*15	שורת אקליפטוסים צפופה העצים צרים וגבוהים.	
364	איקליפטוס המקור	1	12	30	3	4	3	1	11	בינונית	בינוני	2,543	שימור		שורת אקליפטוסים צפופה העצים צרים וגבוהים.	
365	איקליפטוס המקור	1	12	35	4	4	3	3	14	גבוה	בינוני	6,462	שימור		יפה וקוקי.	
366-369	אודרבת מצויה	4	4	10	3	1	1	2	7	בינונית	נמוך	226	כריתה		נבטו בצמוד לקיר אחורי של מפעל.	
M-371	זית אירופאי	214	4	25	4	4	4	3	15	גבוה	גבוה	940,744	שימור		כרם זיתים בתוך חוות הירדן, הזיתים לשימוש יצור החווה.	חוות הירדן
P-390	זית אירופאי	15	5	15	5	4	4	3	16	גבוה	גבוה	29,673	שימור		שורת זיתים יפה לאורך הגדר החוות הירדן	חוות הירדן
P-390	זית אירופאי	12	5	15	5	4	4	4	16	גבוה	העתקה	23,738	העתקה		שורת זיתים יפה לאורך הגדר החוות הירדן	חוות הירדן
391	מכנף נאה	1	8	30	4	4	3	4	15	גבוה	בינוני	5,426	כריתה		יפה	חוות הירדן
392	אודרבת מצויה	1	6	37	3	1	1	2	7	בינונית	נמוך	774	כריתה		שבור, פגעים הגזע	חוות הירדן
393	אודרבת מצויה	1	6	20	4	1	1	3	9	בינונית	נמוך	402	כריתה	2*20	זוית חדה בגזעים.	חוות הירדן
394	תמר מצוי	1	6	60	5	4	4	3	16	גבוה	גבוה	5,040	כריתה		מרבחה חוטרים	חוות הירדן
396	איקליפטוס המקור	1	12	70	3	4	3	3	13	בינונית	בינוני	19,386	כריתה		בוצע גידום והקצרת נוף	חוות הירדן
397	איקליפטוס המקור	2	6	60	2	4	3	2	11	בינונית	בינוני	16,278	כריתה	60+50	בוצע גידום והקצרת נוף, צימוד נטוי של הענפים.	חוות הירדן
398	אודרבת מצויה	1	8	40	4	1	1	4	10	בינונית	נמוך	2,010	כריתה	40+25	גדול ויפה	חוות הירדן
399	אודרבת מצויה	1	5	34	2	1	1	2	6	נמוכה	נמוך	436	כריתה		צמרת גדומה.	חוות הירדן

תכנית 15:20:32 16/02/2020 455-0812289 וספס ושומשים חורגים חורכת וספס ועצים חורגים

מספר העץ/ פוליון	מין העץ/ תאור פוליון	כמות העצים	גובה [m]	עובי גזע [cm]	מצב בריאותי (0-5)	תרומה לסביבה (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	קוטר נוף	סך ערכיות העץ/ פוליון (20-0)	ערכיות העץ ההתקנה	היתכנות ההתקנה	ערך חליפי לעץ	סטטוס	מס' דעים	הערות	מיקום
400A	פיקוס בנימינה	4	5	15	4	4	3	3	14	גבוה	גבוה	4,748	שימור		יפה	חוות הירדן
400	זית אירופאי	1	6	20	2	4	4	2	12	בינונית	גבוה	1,206	שימור		רובו יבש חלקו התחתון חיוני	חוות הירדן
401	זית אירופאי	1	6	15	0	4	4	1	9	בינונית	מת	0	שימור		מת	חוות הירדן
402	זית אירופאי	1	6	20	3	4	4	1	12	בינונית	גבוה	1,507	שימור		חלקו יבש מצב ירוד	חוות הירדן
403	אזדרכת מצויה	1	9	25	3	1	1	2	7	בינונית	נמוך	353	שימור	2*25	נטי , זזית הגזעים חדה צמוד ל-405	חוות הירדן
404	אזדרכת מצויה	1	10	30	3	1	1	3	8	בינונית	נמוך	678	שימור		נטי וגזע סדוק ושבור, צמוד ל-404	חוות הירדן
405	גרזילאה חסונה	1	10	30	3	4	3	3	13	בינונית	נמוך	3,561	שימור	2*30	10*15+3*30+2*2, מרחבה גזעים	
406	אזדרכת מצויה	1	10	30	4	1	1	4	10	בינונית	נמוך	1,130	שימור	30+20	20+25, טוב, זזית חדות	חוות הירדן
407	תות שחור	1	6	15	4	4	4	3	15	גבוה	גבוה	1,583	שימור		נטי, יפה	חוות הירדן
408	אזדרכת מצויה	1	15	35	3	1	1	3	8	בינונית	נמוך	923	שימור		גבוה וצר, מטפס על העץ.	חוות הירדן
410	מכנף נאה	1	9	55	4	4	3	4	15	גבוה	בינוני	18,237	שימור		שדרה בבניסה למתחם החווה	חוות הירדן
411	מכנף נאה	1	9	35	4	4	3	3	14	גבוה	בינוני	6,462	שימור		שדרה בבניסה למתחם החווה	חוות הירדן
412	מכנף נאה	1	9	45	4	4	3	4	15	גבוה	בינוני	12,208	שימור		שדרה בבניסה למתחם החווה, נטי	חוות הירדן
413	מכנף נאה	1	8	40	4	4	3	3	14	גבוה	בינוני	8,440	שימור		נטי	חוות הירדן
414	פיקוס בנימינה	1	6	12	4	4	3	2	13	בינונית	גבוה	651	שימור		צר וגבוה	חוות הירדן
415	פיקוס בנימינה	1	6	10	4	4	3	2	13	בינונית	גבוה	452	שימור		בין שיחים	חוות הירדן
416	פיקוס בנימינה	1	6	15	3	4	3	2	12	בינונית	גבוה	763	שימור	3*15		חוות הירדן
117	פיקוס בנימינה	1	6	25	4	4	3	3	14	גבוה	גבוה	3,297	שימור	3*15+25	גזעים מרובים	חוות הירדן
P-418	פיקוס בנימינה	17	5	20	3	4	3	2	12	בינונית	גבוה	23,060	כריתה		שורה צמודה למבני משרדים (מכולות)	חוות הירדן
419	אורן ירושלים	1	6	25	3	4	3	3	13	בינונית	נמוך	2,473	כריתה		נטי מאוד	חוות הירדן
420	זית אירופאי	1	4	10	4	4	4	3	15	גבוה	גבוה	703	שימור	2*10	בתוך רחבה מרכזית של החווה	חוות הירדן
421	זית אירופאי	1	4	10	4	4	4	3	15	גבוה	גבוה	703	שימור	3*10	בתוך רחבה מרכזית של החווה	חוות הירדן
422	לוינסטוניה סינית	1	6	20	4	4	3	2	13	בינונית	נמוך	2,592	שימור		בתוך רחבה	חוות הירדן
423	לוינסטוניה סינית	1	6	20	4	4	3	2	13	בינונית	נמוך	2,592	שימור		בתוך רחבה	חוות הירדן
424	פיקוס בנימינה	1	5	20	3	4	3	2	12	בינונית	גבוה	1,356	כריתה		פגע בגזע, סוף שורת של פיקוסים.	חוות הירדן
425	איקליפטוס המקור	1	5	80	3	4	3	4	14	גבוה	בינוני	28,938	שימור	80+65	בוצע גרדום ועקב כך צמיחה מחדש, צריך דליל ענפים.	חוות הירדן
426	תמר מצוי	1	9	80	4	4	4	2	14	גבוה	גבוה	5,184	שימור		רחבה מרכזית	חוות הירדן
427	תמר מצוי	1	9	75	4	4	4	2	14	גבוה	גבוה	5,184	שימור		רחבה מרכזית	חוות הירדן
428	פיקוס בנימינה	1	6	10	3	4	3	2	12	בינונית	גבוה	339	שימור		גדל בתוך מיכל והשתרש בקרקע.	חוות הירדן
429	לוינסטוניה סינית	1	3	25	4	4	3	2	13	בינונית	גבוה	1,296	שימור		גדל בתוך מיכל והשתרש בקרקע.	חוות הירדן
430	לוינסטוניה סינית	1	3	20	4	4	3	2	13	בינונית	גבוה	1,296	שימור		גדל בתוך מיכל והשתרש בקרקע.	חוות הירדן
431	מגלון אפריקאי	1	6	15	4	4	3	2	13	בינונית	גבוה	1,017	שימור		גדל בתוך מיכל והשתרש בקרקע.	חוות הירדן
432	ווישינגטוניה	1	6	40	4	4	3	2	12	בינונית	גבוה	1,728	שימור		גדל בתוך מיכל והשתרש בקרקע.	חוות הירדן
433	מכנף נאה	1	8	40	4	4	3	5	16	גבוה	בינוני	10,852	שימור		רחב נוף, יפה	חוות הירדן
434	מכנף נאה	1	8	40	4	4	3	5	16	גבוה	בינוני	10,852	שימור		יפה, רחב נוף	חוות הירדן
435	כליל החורש	1	4	10	4	4	4	3	15	גבוה	גבוה	703	שימור	4*10	יפה	חוות הירדן
436	איקליפטוס המקור	1	12	80	3	4	3	5	15	גבוה	בינוני	32,556	שימור		בתוך רחבה סביבו סככה, בוצע גידום כלורטי.	חוות הירדן
437	תמר מצוי	1	6	70	5	4	4	3	16	גבוה	גבוה	5,040	שימור		יפה	חוות הירדן
438	אגס קלרי	1	4	20	4	4	3	2	13	בינונית	גבוה	1,809	שימור		יפה	חוות הירדן
439	שמרופס נמוך	1	4	25	4	4	3	2	13	בינונית	גבוה	1,728	שימור		בתוך קבוצת שיחים.	חוות הירדן
440	סבל פלמטו	1	4	55	4	4	3	3	14	גבוה	נמוך	2,016	שימור		בתוך קבוצת שיחים.	חוות הירדן
441	הדר	1	4	10	3	4	3	3	13	בינונית	גבוה	396	שימור	2*10	גדל בצל	חוות הירדן
סה"כ ערך חליפי																3,282,169
סה"כ ערים שנסקרו																596

נוסחת החישוב לערך פיני נופ:

עצים - ערך מיקום העץ*ערך מין העץ* ערך גודל העץ (שטח חתך העץ) * 20 =ערך פיצוי נופי לעץ.

דקלים - ערך מיקום העץ*ערך מין העץ* ערך גובה הדקל* 1500 =ערך פיצוי נופי לעץ.

סך ערכיות העץ:

עצים ששך ערכם 0-6 נקודות, יסומנו בצבע צהוב וההמלצה למתכנן הינה "ערכיות נמוכה".

עצים ששך ערכם 7-13 נקודות, יסומנו בצבע אפור וההמלצה למתכנן הינה "ערכיות בינונית".

עצים ששך ערכם 14-16 נקודות, יסומנו בצבע ירוק וההמלצה למתכנן הינה "ערכיות גבוהה".

עצים ששך ערכם 17-20 נקודות, יסומנו בצבע אדום וההמלצה למתכנן הינה "ערכיות גבוהה מאוד".