LAPORAN: Laporan Kerusakan Atap Gudang Penyimpanan Material

Nomor Dokumen	BGN-2026-011
Tanggal/Waktu	7 September 2026, 08:30 WIB
Jenis Dokumen	Laporan Kerusakan
Status	Selesai
Petugas	Hendra Wijaya
Lokasi	Gudang Material Blok D

Uraian

Atap gudang penyimpanan material mengalami kebocoran parah pada beberapa titik sambungan panel galvalum akibat korosi baut pengikat. Air hujan merusak sebagian stock material elektronik dan cat yang disimpan di area gudang bagian timur.

Pemeriksaan

Pengamatan visual dari dalam gudang menunjukkan 12 titik kebocoran pada sambungan panel atap. Pemeriksaan dari atas atap mengkonfirmasi baut pengikat galvanis sudah berkarat parah dan seal karet di bawah washer sudah getas serta tidak elastis lagi.

Tindakan

Penggantian 48 baut pengikat atap galvanis dengan baut stainless steel grade 316 tahan korosi. Pemasangan ulang seal karet EPDM pada seluruh sambungan panel atap. Pemberian waterproof coating silikon pada area sambungan yang rentan kebocoran berulang.

Hasil

Seluruh 12 titik kebocoran pada atap gudang berhasil ditutup sempurna. Pengujian dengan selang air bertekanan pada semua sambungan panel tidak menunjukkan kebocoran lagi. Material yang terkena air hujan sudah dipindahkan dan gudang dalam kondisi aman kering.

Rekomendasi

Inspeksi atap gudang dilakukan setiap awal musim hujan untuk memastikan tidak ada kerusakan atau korosi baut. Sediakan stok baut stainless steel dan seal karet EPDM di gudang spare building. Buat jadwal pengecatan ulang waterproof coating setiap dua tahun sekali.

Catatan

Kerugian material akibat kebocoran atap mencapai estimasi Rp 8 juta dan sudah dilaporkan ke bagian keuangan untuk klaim asuransi. Dokumentasi foto kerusakan dan proses perbaikan atap gudang telah dilampirkan untuk arsip pengajuan klaim asuransi kerugian.

Lampiran Foto

Foto 1: foto_bgn-2026-011.jpg