

Information du projet

N° du projet: 16-134-G	Commune/ville : LA MULATIERE	Date : 21/10/2016
Maître d'ouvrage CHAZAL Responsable: Mr MORNAY Yvan Division: Boîte postale: CS 80112 Rue: 28 RUE LAMARTINE NP/Localité: 69808 Saint Priest cedex N° de téléphone: 04 37 25 36 04 N° de télécopie: 04 37 25 36 16 N° de portable: E-mail: y.mornay@chazalsas.fr		Maître d'oeuvre Responsable: Division: Boîte postale: Rue: NP/Localité: N° de téléphone: N° de télécopie: N° de portable: E-mail:
Prestataire ID2C Responsable: Mr MASURIER Division: SERVICE INSPECTION Boîte postale: Rue: 31 chemin de chiradie NP/Localité: 69 530 BRIGNAIS N° de téléphone: 04 72 31 00 45 N° de télécopie: 04 72 61 02 61 N° de portable: E-mail: g.masurier@id2c-expert.fr		Client Responsable: Division: Boîte postale: Rue: NP/Localité: N° de téléphone: N° de télécopie: N° de portable: E-mail:
Entreprise T.P. Responsable: Division: Boîte postale: Rue: NP/Localité: N° de téléphone: N° de télécopie: N° de portable: E-mail:		L'édition de ce rapport à été réalisé avec le logiciel WinCan v8 (Gamme de logiciels spécialisés dans la collecte de données ITV pour prestataire et collectivité locale). www.wincan.fr


Rapport d'inspection télévisée

Date: 21/10/2016	N° de dossier : 16-134-G	Météorologie : Petite pluie	Opérateur : Mr MASURIER	N° d'index 1	Propriétaire :
Personne présente :	Véhicule : JUMPER	Caméra : TINY VERTICA	Insertion mètres :	Nettoyage : Sans	Longueur inspectée: 0,80 m

Commune/Ville : LA MULATIERE	du regard : Ep 2
Adresse : 40 quai JJ ROUSSEAU	au regard : Ep 1
Emplacement : sous des jardins	Long. tronçon : 0,80 m
	Long. unitaire :

Objet de l'inspection :	Diamètre : 200 mm
Méthode d'inspection : Inspection par caméra poussée	Forme canalisation : circulaire
	Matériau : PVC
	Effluents : Eaux Pluviales

Remarque :

1:50	Distance	Anomalies	MPEG	Photo	Gravité
	0,00	Noeud de départ, regard de visite Ep 2	00:00:00	1_1_1_A.jpg	
	0,80	Noeud d'arrivée, regard de visite Ep 1	00:00:11	1_1_11_A.jpg	

Photos de l'inspection

Index : 1	Adresse : 40 quai JJ ROUSSEAU	Date : 21/10/2016	Du regard : Ep 2	Au regard : Ep 1
---------------------	---	-----------------------------	----------------------------	----------------------------



Photo: 1_1_1_A.jpg, 00:00:00
 0m, Noeud de départ, regard de visite Ep 2



Photo: 1_1_11_A.jpg, 00:00:11
 0,8m, Noeud d'arrivée, regard de visite Ep 1


Rapport d'inspection télévisée

Date: 21/10/2016	N° de dossier : 16-134-G	Météorologie : Petite pluie	Opérateur : Mr MASURIER	N° d'index 2	Propriétaire :
Personne présente :	Véhicule : JUMPER	Caméra : TINY VERTICA	Insertion mètres :	Nettoyage : Sans	Longueur inspectée: 6,30 m

Commune/Ville : LA MULATIERE	du regard : Ep 2
Adresse : 40 quai JJ ROUSSEAU	au regard : Ep 3
Emplacement : sous des jardins	Long. tronçon : 6,30 m
	Long. unitaire :

Objet de l'inspection :	Diamètre : 200 mm
Méthode d'inspection : Inspection par caméra poussée	Forme canalisation : circulaire
	Matériau : PVC
	Effluents : Eaux Pluviales

Remarque :

1:60	Distance	Anomalies	MPEG	Photo	Gravité
	0,00	Noeud de départ, regard de visite Ep 2	00:00:00	3_3_3_A.jpg	
	6,30	Noeud d'arrivée, regard de visite Ep 3	00:00:32	3_3_12_A.jpg	

Photos de l'inspection

Index : 2	Adresse : 40 quai JJ ROUSSEAU	Date : 21/10/2016	Du regard : Ep 2	Au regard : Ep 3
---------------------	---	-----------------------------	----------------------------	----------------------------



Photo: 3_3_3_A.jpg, 00:00:00
 0m, Noeud de départ, regard de visite Ep 2



Photo: 3_3_12_A.jpg, 00:00:32
 6,3m, Noeud d'arrivée, regard de visite Ep 3


Rapport d'inspection télévisée

Date: 21/10/2016	N° de dossier : 16-134-G	Météorologie : Petite pluie	Opérateur : Mr MASURIER	N° d'index 3	Propriétaire :
Personne présente :	Véhicule : JUMPER	Caméra : TINY VERTICA	Insertion mètres :	Nettoyage : Sans	Longueur inspectée: 14,50 m

Commune/Ville : LA MULATIERE	du regard : Ep 4
Adresse : 40 quai JJ ROUSSEAU	au regard : Ep 3
Emplacement : sous des jardins	Long. tronçon : 14,50 m
	Long. unitaire :

Objet de l'inspection :	Diamètre : 200 mm
Méthode d'inspection : Inspection par caméra poussée	Forme canalisation : circulaire
	Matériau : PVC
	Effluents : Eaux Pluviales

Remarque :

1:120	Distance	Anomalies	MPEG	Photo	Gravité
	0,00	Noeud de départ, regard de visite Ep 4	00:00:00	4_4_4_A.jpg	
	14,50	Noeud d'arrivée, regard de visite Ep 3	00:00:59	4_4_13_A.jpg	

Photos de l'inspection

Index : 3	Adresse : 40 quai JJ ROUSSEAU	Date : 21/10/2016	Du regard : Ep 4	Au regard : Ep 3
---------------------	---	-----------------------------	----------------------------	----------------------------



Photo: 4_4_4_A.jpg, 00:00:00
 0m, Noeud de départ, regard de visite Ep 4



Photo: 4_4_13_A.jpg, 00:00:59
 14,5m, Noeud d'arrivée, regard de visite Ep 3


Rapport d'inspection télévisée

Date: 21/10/2016	N° de dossier : 16-134-G	Météorologie : Petite pluie	Opérateur : Mr MASURIER	N° d'index 4	Propriétaire :
Personne présente :	Véhicule : JUMPER	Caméra : TINY VERTICA	Insertion mètres :	Nettoyage : Sans	Longueur inspectée: 14,40 m

Commune/Ville : LA MULATIERE	du regard : Ep 4
Adresse : 40 quai JJ ROUSSEAU	au regard : Ep 5
Emplacement : sous des jardins	Long. tronçon : 14,40 m
	Long. unitaire :

Objet de l'inspection :	Diamètre : 200 mm
Méthode d'inspection : Inspection par caméra poussée	Forme canalisation : circulaire
	Matériau : PVC
	Effluents : Eaux Pluviales

Remarque :

1:120	Distance	Anomalies	MPEG	Photo	Gravité
	0,00	Noeud de départ, regard de visite Ep 2	00:00:00	2_2_2_A.jpg	
	14,40	Noeud d'arrivée, regard de visite Ep 5	00:00:24	2_2_14_A.jpg	

Photos de l'inspection

Index : 4	Adresse : 40 quai JJ ROUSSEAU	Date : 21/10/2016	Du regard : Ep 4	Au regard : Ep 5
---------------------	---	-----------------------------	----------------------------	----------------------------




Photo: 2_2_2_A.jpg, 00:00:00
 0m, Noeud de départ, regard de visite Ep 2




Photo: 2_2_14_A.jpg, 00:00:24
 14,4m, Noeud d'arrivée, regard de visite Ep 5


Rapport d'inspection télévisée

Date: 21/10/2016	N° de dossier : 16-134-G	Météorologie : Petite pluie	Opérateur : Mr MASURIER	N° d'index 5	Propriétaire :
Personne présente :	Véhicule : JUMPER	Caméra : TINY VERTICA	Insertion mètres :	Nettoyage : Sans	Longueur inspectée: 5,10 m

Commune/Ville : LA MULATIERE	du regard : Ep 6
Adresse : 40 quai JJ ROUSSEAU	au regard : Ep 5
Emplacement : sous des jardins	Long. tronçon : 5,10 m
	Long. unitaire :

Objet de l'inspection :	Diamètre : 200 mm
Méthode d'inspection : Inspection par caméra poussée	Forme canalisation : circulaire
	Matériau : PVC
	Effluents : Eaux Pluviales

Remarque :

1:50	Distance	Anomalies	MPEG	Photo	Gravité
	0,00	Noeud de départ, regard de visite Ep 6	00:00:00	5_5_5_A.jpg	
	5,10	Noeud d'arrivée, regard de visite Ep 5	00:00:42	5_5_15_A.jpg	

Photos de l'inspection

Index : 5	Adresse : 40 quai JJ ROUSSEAU	Date : 21/10/2016	Du regard : Ep 6	Au regard : Ep 5
---------------------	---	-----------------------------	----------------------------	----------------------------



Photo: 5_5_5_A.jpg, 00:00:00
 0m, Noeud de départ, regard de visite Ep 6



Photo: 5_5_15_A.jpg, 00:00:42
 5,1m, Noeud d'arrivée, regard de visite Ep 5


Rapport d'inspection télévisée

Date: 21/10/2016	N° de dossier : 16-134-G	Météorologie : Petite pluie	Opérateur : Mr MASURIER	N° d'index 6	Propriétaire :
Personne présente :	Véhicule : JUMPER	Caméra : TINY VERTICA	Insertion mètres :	Nettoyage : Sans	Longueur inspectée: 10,30 m

Commune/Ville : LA MULATIERE	du regard : Ep 6
Adresse : 40 quai JJ ROUSSEAU	au regard : Ep 7
Emplacement : sous des jardins	Long. tronçon : 10,30 m
	Long. unitaire :

Objet de l'inspection :	Diamètre : 200 mm
Méthode d'inspection : Inspection par caméra poussée	Forme canalisation : circulaire
	Matériau : PVC
	Effluents : Eaux Pluviales

Remarque :

1:90	Distance	Anomalies	MPEG	Photo	Gravité
	0,00	Noeud de départ, regard de visite Ep 6	00:00:01	6_6_6_A.jpg	
	10,30	Noeud d'arrivée, regard de visite Ep 7	00:00:39	6_6_16_A.jpg	

Photos de l'inspection

Index : 6	Adresse : 40 quai JJ ROUSSEAU	Date : 21/10/2016	Du regard : Ep 6	Au regard : Ep 7
---------------------	---	-----------------------------	----------------------------	----------------------------



Photo: 6_6_6_A.jpg, 00:00:01
 0m, Noeud de départ, regard de visite Ep 6




Photo: 6_6_16_A.jpg, 00:00:39
 10,3m, Noeud d'arrivée, regard de visite Ep 7


Rapport d'inspection télévisée

Date: 21/10/2016	N° de dossier : 16-134-G	Météorologie : Petite pluie	Opérateur : Mr MASURIER	N° d'index 7	Propriétaire :
Personne présente :	Véhicule : JUMPER	Caméra : TINY VERTICA	Insertion mètres :	Nettoyage : Sans	Longueur inspectée: 1,80 m

Commune/Ville : LA MULATIERE	du regard : Ep 7
Adresse : 40 quai JJ ROUSSEAU	au regard : Bassin
Emplacement : sous des jardins	Long. tronçon : 1,80 m
	Long. unitaire :

Objet de l'inspection :	Diamètre : 200 mm
Méthode d'inspection : Inspection par caméra poussée	Forme canalisation : circulaire
	Matériau : PVC
	Effluents : Eaux Pluviales

Remarque :

1:50	Distance	Anomalies	MPEG	Photo	Gravité
	0,00	Noeud de départ, regard de visite Ep 7	00:00:00	7_7_7_A.jpg	
	1,80	Noeud d'arrivée, regard de visite Bassin	00:00:23	7_7_17_A.jpg	

Photos de l'inspection

Index : 7	Adresse : 40 quai JJ ROUSSEAU	Date : 21/10/2016	Du regard : Ep 7	Au regard : Bassin
---------------------	---	-----------------------------	----------------------------	------------------------------



Photo: 7_7_7_A.jpg, 00:00:00
 0m, Noeud de départ, regard de visite Ep 7



Photo: 7_7_17_A.jpg, 00:00:23
 1,8m, Noeud d'arrivée, regard de visite Bassin


Rapport d'inspection télévisée

Date: 21/10/2016	N° de dossier : 16-134-G	Météorologie : Petite pluie	Opérateur : Mr MASURIER	N° d'index 8	Propriétaire :
Personne présente :	Véhicule : JUMPER	Caméra : TINY VERTICA	Insertion mètres :	Nettoyage : Sans	Longueur inspectée: 1,50 m

Commune/Ville : LA MULATIERE	du regard : Eu 1
Adresse : 40 quai JJ ROUSSEAU	au regard : poste
Emplacement : sous des jardins	Long. tronçon : 1,50 m
	Long. unitaire :

Objet de l'inspection :	Diamètre : 200 mm
Méthode d'inspection : Inspection par caméra poussée	Forme canalisation : circulaire
	Matériau : PVC
	Effluents : Eaux Usées

Remarque :

1:50	Distance	Anomalies	MPEG	Photo	Gravité
	0,00	Noeud de départ, regard de visite Eu 1	00:00:00	8_8_8_A.jpg	
	1,50	Noeud d'arrivée, regard de visite poste	00:00:15	8_8_18_A.jpg	

Photos de l'inspection

Index : 8	Adresse : 40 quai JJ ROUSSEAU	Date : 21/10/2016	Du regard : Eu 1	Au regard : poste
---------------------	---	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------



Photo: 8_8_8_A.jpg, 00:00:00
 0m, Noeud de départ, regard de visite Eu 1




Photo: 8_8_18_A.jpg, 00:00:15
 1,5m, Noeud d'arrivée, regard de visite poste


Rapport d'inspection télévisée

Date: 21/10/2016	N° de dossier : 16-134-G	Météorologie : Petite pluie	Opérateur : Mr MASURIER	N° d'index 9	Propriétaire :
Personne présente :	Véhicule : JUMPER	Caméra : TINY VERTICA	Insertion mètres :	Nettoyage : Sans	Longueur inspectée: 12,00 m

Commune/Ville : LA MULATIERE	du regard : Eu 1
Adresse : 40 quai JJ ROUSSEAU	au regard : Eu 2
Emplacement : sous des jardins	Long. tronçon : 12,00 m
	Long. unitaire :

Objet de l'inspection :	Diamètre : 200 mm
Méthode d'inspection : Inspection par caméra poussée	Forme canalisation : circulaire
	Matériau : PVC
	Effluents : Eaux Usées

Remarque :

1:105	Distance	Anomalies	MPEG	Photo	Gravité
	0,00	Noeud de départ, regard de visite Eu 1	00:00:01	9_9_9_A.jpg	
	12,00	Noeud d'arrivée, regard de visite Eu 2	00:02:13	9_9_19_A.jpg	

Photos de l'inspection

Index : 9	Adresse : 40 quai JJ ROUSSEAU	Date : 21/10/2016	Du regard : Eu 1	Au regard : Eu 2
---------------------	---	-----------------------------	----------------------------	----------------------------




Photo: 9_9_9_A.jpg, 00:00:01
 0m, Noeud de départ, regard de visite Eu 1



Photo: 9_9_19_A.jpg, 00:02:13
 12m, Noeud d'arrivée, regard de visite Eu 2


Rapport d'inspection télévisée

Date: 21/10/2016	N° de dossier : 16-134-G	Météorologie : Petite pluie	Opérateur : Mr MASURIER	N° d'index 10	Propriétaire :
Personne présente :	Véhicule : JUMPER	Caméra : TINY VERTICA	Insertion mètres :	Nettoyage : Sans	Longueur inspectée: 8,20 m

Commune/Ville : LA MULATIERE	du regard : Eu 3
Adresse : 40 quai JJ ROUSSEAU	au regard : Eu 3
Emplacement : sous des jardins	Long. tronçon : 8,20 m
	Long. unitaire :

Objet de l'inspection :	Diamètre : 200 mm
Méthode d'inspection : Inspection par caméra poussée	Forme canalisation : circulaire
	Matériau : PVC
	Effluents : Eaux Usées

Remarque :

1:75	Distance	Anomalies	MPEG	Photo	Gravité
	0,00	Noeud de départ, regard de visite Eu 3	00:00:01	10_10_10_A.jpg	
	8,20	Noeud d'arrivée, regard de visite Eu 3	00:01:11	10_10_20_A.jpg	

Photos de l'inspection

Index : 10	Adresse : 40 quai JJ ROUSSEAU	Date : 21/10/2016	Du regard : Eu 3	Au regard : Eu 3
----------------------	---	-----------------------------	----------------------------	----------------------------




Photo: 10_10_10_A.jpg, 00:00:01
 0m, Noeud de départ, regard de visite Eu 3




Photo: 10_10_20_A.jpg, 00:01:11
 8,2m, Noeud d'arrivée, regard de visite Eu 3