



KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto

Tarkastuspäivä: 18.04.2023 00:00:00

26.6.2025 1:05

Tarkastaja	Kimmo Hallikas	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat	Vesämäki	Rakennus	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Lähtevätavara ovi C,doc 16 kone varastossa			
Tyyppi/Malli		Mitsubishi/MUZ-GE25VAH	
Kylmäaine		R-410A	
Kylmäaineen määrä (kg)	0,8	1.67 tco2	
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		Lähtevä tavara,kone varastossa seinällä,seinän toisellapuolella pakkaamo.	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa		
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa		
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa		
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		
Vaihevirtojen ja jännitteiden mittaus	Kunnossa		
Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa		
Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi	Kunnossa		

**KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto**

Tarkastuspäivä: 18.04.2023 00:00:00

26.6.2025 1:05

Daikin, JK1 varaosa/huolto 1 krs.2kpl sisäyksiköitä

Tyyppi/Malli		Daikin/RZQ200C7Y1B	
Kylmäaine		R-410A	
Kylmäaineen määrä (kg)	8,3	17.3 tco2	
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		Ulkoseinä, 1kerros varaosa	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa		
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa		
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa	Harjattu	
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		
Vaihevirtojen ja jännitteiden mittaus	Kunnossa		
Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Kompressorin tehonsäädön tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa		
Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi	Kunnossa	Imuroitu	1 kpl 16820657822723 53229159145286 1566.jpg

C-osa korjaamo

Tyyppi/Malli		PT/CSD-12X	
--------------	--	------------	--

**KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto**

Tarkastuspäivä: 18.04.2023 00:00:00

26.6.2025 1:05

Kylmäaine		407c	
Kylmäaineen määrä (kg)	1,5		
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		Korjaamon katto, korjaamo, hitsaamon vastapäätä	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa		
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa		
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa		
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		
Vaihevirtojen ja jännitteiden mittaus	Kunnossa		
Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa		
Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi	Kunnossa	Pesty	
154 kalibrointitila b-osa			
Tyyppi/Malli		EKP-COOL/VIV-5-EYT-EC	
Kylmäaine		Glykoli	
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		Kalibrointi, huone 154	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta	Kunnossa		
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa		
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		



KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto

Tarkastuspäivä: 18.04.2023 00:00:00

26.6.2025 1:05

Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Mahdollisten kostutuslaitteiden toiminnan tarkastus	Kunnossa	<i>Vaihdettu sylinteri</i>	1 kpl 20230420_ 141627.jpg
Venttiilien kunnon ja toiminnan testaus ja tarkastus	Kunnossa		
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		
Vaihevirtojen ja jännitteiden mittaus	Kunnossa		
Ylivirtasuojien toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa		
Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi	Kunnossa	<i>Tilattu uudet,vaihdetaan kun tulee.</i>	1 kpl 20230420_ 141551.jpg
401VJK01			
Tyyppi/Malli		<i>EKP-COOL/KVA-35-E5-2P-2-3-VJ</i>	
Kylmäaine		<i>R-410A</i>	
Kylmäaineen määrä (kg)	0	<i>2x10kg</i>	
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		<i>Lähtevän tavarán vierestä vesikatolle, iv-konehuoneessa. Palkki-, iv- ja puhallinkonvektori jäähdytysverkostot.</i>	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa	<i>Varoventtiilinkierre öljyinen</i>	
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa		



KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto

Tarkastuspäivä: 18.04.2023 00:00:00

26.6.2025 1:05

Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa		
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		
Vaihevirtojen ja jännitteiden mittauss	Kunnossa		
Ylivirtasuojien toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Kompressorin tehonsäädön tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa		
155 mittahuone			
Tyyppi/Malli		<i>EKP-COOL/VIV-5-EYT-EC</i>	
Kylmäaine		<i>Glykoli</i>	
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		<i>mittaus 155 huone</i>	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta	Kunnossa		
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa		
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Mahdollisten kostutuslaitteiden toiminnan tarkastus	Kunnossa	<i>Vaihdettu sylinteri,tilattu uusi sylinteri.</i>	1 kpl 20230420_ 141627.jpg
Venttiilien kunnon ja toiminnan testaus ja tarkastus	Kunnossa		
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		



KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto

Tarkastuspäivä: 18.04.2023 00:00:00

26.6.2025 1:05

Vaihevirtojen ja jännitteiden mittaus	Kunnossa		
Ylivirtasuojien toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa		
Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi	Kunnossa	<i>Tilattu suodattimet, vaihdetaan kun tulevat.</i>	1 kpl 20230420_ 141551.jpg
Daikin, JK2 varaosa/huolto 1krs.2kpl sisäyksiköitä			
Tyyppi/Malli		<i>Daikin/RZQ200C7Y1B</i>	
Kylmäaine		<i>R-410A</i>	
Kylmäaineen määrä (kg)	8,3	<i>17.3 tco2</i>	
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		<i>Ulkoseinä, 1-kerros varaosat</i>	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa		
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa		
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa	<i>Harjattu</i>	
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		
Vaihevirtojen ja jännitteiden mittaus	Kunnossa		
Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		



KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto

Tarkastuspäivä: 18.04.2023 00:00:00

26.6.2025 1:05

Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Kompressorin tehonsäädön tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi	Kunnossa	<i>Imuroitu</i>	1 kpl 16820658598878 01986136796489 6549.jpg

C-osa hitsaus tsto

Tyyppi/Malli		<i>Mitsubishi</i>	
Kylmäaine		<i>R-410 A</i>	
Kylmäaineen määrä (kg)	1,2		
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		<i>Konttorin katolla konttori,hitsaamoa vastapäätä</i>	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa		
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa		
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa	<i>Imuroitu</i>	
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		
Vaihevirtojen ja jännitteiden mittaus	Kunnossa		
Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa		
Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi	Kunnossa	<i>Pesty</i>	

**KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto**

Tarkastuspäivä: 18.04.2023 00:00:00

26.6.2025 1:05

411PKN104 VIK Labra kompurahuone

Tyyppi/Malli		<i>EKP-COOL/VIV-14-EYP</i>	
Kylmäaine		<i>VESI</i>	
Kylmäaineen määrä (kg)	0		1 kpl 16832779002903 85661591036992 0584.jpg
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		<i>Labra kompressorihuone</i>	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta	Kunnossa		
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa		
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Venttiilien kunnon ja toiminnan testaus ja tarkastus	Kunnossa		
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		
Vaihevirtojen ja jännitteiden mittaus	Kunnossa		
Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa		
Suodattimien vaihto tarvittaessa	Kunnossa	<i>Suodatin vaihdettu</i>	1 kpl 16832779605713 19341035096377 4550.jpg

Samsung, Labra 110 tuotantotila

Tyyppi/Malli		<i>Samsung/AJ068MCJ3EH</i>	
Kylmäaine		<i>R-410A</i>	
Kylmäaineen määrä (kg)	2,2	<i>4.6 tco2</i>	

**KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto**

Tarkastuspäivä: 18.04.2023 00:00:00

26.6.2025 1:05

Laitteen sijainti ja vaikutusalue		<i>Ulkoseinä/110 tuotantotila labra</i>	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa		
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa		
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa		
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		
Vaihevirtojen ja jännitteiden mittaus	Kunnossa		
Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Kompressorin tehonsäädön tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa		
Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi	Kunnossa	<i>Imuroitu</i>	
Puhdastila jäähdytys.2kpl sisäyksiköitä			
Tyyppi/Malli		<i>DAIKIN, 5MKS90E2V3B</i>	
Kylmäaine		<i>R-410A</i>	
Kylmäaineen määrä (kg)	2,95		1 kpl 16830915929516 89628371941502 6678.jpg
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		<i>Ulkoseinä/puhdastila A-osa</i>	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa		



KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto

Tarkastuspäivä: 18.04.2023 00:00:00

26.6.2025 1:05

Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa	Jäähdyttää heikosti,tarkistettava täytös.	
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa		
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		
Vaihevirtojen ja jännitteiden mitta	Kunnossa		
Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa		
Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi	Kunnossa	Imuroitu	
402VJK01			
Tyyppi/Malli		EKP-COOL/KVA-4-E3-2P-2-3	
Kylmäaine		R-410A	
Kylmäaineen määrä (kg)	10		
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		2-kerros taukotila,tsto jäähdytys	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa		
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa		
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa		



KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto

Tarkastuspäivä: 18.04.2023 00:00:00

26.6.2025 1:05

Venttiilien kunnon ja toiminnan testaus ja tarkastus	Kunnossa		
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		
Vaihevirtojen ja jännitteiden mittaus	Kunnossa		
Ylivirtasuojien toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Kompressorin tehonsäädön tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa		
Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi	Kunnossa		
Mittaushuone VJK			
Tyyppi/Malli		<i>Aermec/ANL070A</i>	
Kylmäaine		<i>R-410A</i>	
Kylmäaineen määrä (kg)	3,74	<i>7.8 tco2</i>	
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		<i>Ulkoseinä,kierreportaiden vieressä,mittaushuoneen jäähdytys</i>	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa		
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa		
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa		



KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto

Tarkastuspäivä: 18.04.2023 00:00:00

26.6.2025 1:05

Venttiilien kunnon ja toiminnan testaus ja tarkastus	Kunnossa		
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		
Vaihevirtojen ja jännitteiden mittauss	Kunnossa		
Ylivirtasuojien toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus	Kunnossa		
403VJK01			
Tyyppi/Malli		EKP-COOL/KVA-12-E3-2P-2-3	
Kylmäaine		R-410A	
Kylmäaineen määrä (kg)	10	20.8 tco2	
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		Vesikatolla iv-kh,iv-koneet ja konvektorit	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa		
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa		
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa		
Venttiilien kunnon ja toiminnan testaus ja tarkastus	Kunnossa		
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		
Vaihevirtojen ja jännitteiden mittauss	Kunnossa		
Ylivirtasuojien toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		



KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto

Tarkastuspäivä: 18.04.2023 00:00:00

26.6.2025 1:05

Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa	<i>Varoventtiilien ulos putkitukset puuttuu</i>	
Suodattimien vaihto tarvittaessa	Kunnossa		
Mitsubishi, Labra 111 tuotantotila			
Tyyppi/Malli		<i>Mitsubishi/SRC40ZSX-S</i>	
Kylmäaine		<i>R-410A</i>	
Kylmäaineen määrä (kg)	1,5	3.1 tco2	1 kpl 16830931090951 99445732423971 3613.jpg
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		<i>Ulkoseinä/111 tuotantotila labra</i>	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa		
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa		
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa		
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		
Vaihevirtojen ja jännitteiden mittaust	Kunnossa		
Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Kompressorin tehonsäädön tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		



KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto

Tarkastuspäivä: 18.04.2023 00:00:00

26.6.2025 1:05

Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa		
Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi	Kunnossa	<i>Imuroitu</i>	1 kpl 16820691374957 91227838764384 049.jpg
Daikin, Labra 107, 108 tuotantotila			
Tyyppi/Malli		<i>Daikin multisplit</i>	
Kylmäaine		<i>R-410A</i>	
Kylmäaineen määrä (kg)	5	<i>10.2 tco2</i>	
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		<i>Ulkoseinä, labra</i>	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa		
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa		
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa	<i>Harjattu</i>	
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		
Vaihevirtojen ja jännitteiden mittaust	Kunnossa		
Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Kompressorin tehonsäädön tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		



KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto

Tarkastuspäivä: 18.04.2023 00:00:00

26.6.2025 1:05

Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi	Kunnossa	<i>Imuroitu</i>	2 kpl 16820683728134 37503151794563 279.jpg, 16820688925774 65795031506153 9137.jpg
RKT MO4.1 03A Laboratorion kompressorihuone			
Tyyppi/Malli		<i>CHILLER, AUC-110-2-A-KP-WL-NS-X-STD, CKA98660</i>	
Kylmäaine		<i>R-407C</i>	
Kylmäaineen määrä (kg)	15,5		
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		<i>Kompressorihuone</i>	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa		
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa		
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa		
Ventiilien kunnon ja toiminnan testaus ja tarkastus	Kunnossa		
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		
Vaihevirtojen ja jännitteiden mitta	Kunnossa		
Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Kompressorin tehonsäädön tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		



KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto

Tarkastuspäivä: 18.04.2023 00:00:00

26.6.2025 1:05

Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnan tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa		
Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi	Kunnossa	Suodattimet vaihdettu	

Yhteenveto

Huollon yhteydessä tehdyt korjaukset

Korjausesitykset

401VJK kompressorien lämmitysvastukset pois käytöstä, pitäisi laittaa oma johdonsuojakatkaisija 6A ja uusia rikkinäiset vastukset. Vika historian mukaan laukonut ohjaussulaketta vastusten takia. Varoventtiili öljyinen, piirin tyhjennys ja varoventtiilin kierteen tiivistys(kylmäainepiiri). VJK401 ja VJK403 varoventtiilien putkia ei ole putkitettu ulos. Puhdastilan yksiköt ei jäähdytä kunnolla, tutkittava tarkemmin missä vika.

Parannusesitykset



KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto

Tarkastuspäivä: 18.04.2023 00:00:00


17 / 30

26.6.2025 1:05

Liitteet (14 kpl)

Kohta Kylmäaineen määrä (kg)

Kuvaus



16832779002903856615910369920584.jpg



KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto


Tarkastuspäivä: 18.04.2023 00:00:00

19 / 30

26.6.2025 1:05

Kohta Suodattimien vaihto tarvittaessa

Kuvaus Suodatin vaihdettu



16832779605713193410350963774550.jpg

Kohta Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi

Kuvaus Imuroitu



1682069137495791227838764384049.jpg

KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto

Tarkastuspäivä: 18.04.2023 00:00:00

26.6.2025 1:05

Kohta Mahdollisten kostutuslaitteiden toiminnan tarkastus

Kuvaus *Vaihdettu sylinteri, tilattu uusi sylinteri.*



20230420_141627.jpg

Kohta Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi


Kuvaus Tilattu suodattimet,vaihdetaan kun tulevat.



20230420_141551.jpg

Kohta Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi


Kuvaus Imuroitu



16820657822723532291591452861566.jpg

Kohta Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi


Kuvaus Imuroitu



16820658598878019861367964896549.jpg

Kohta Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi

Kuvaus Imuroitu






16820688925774657950315061539137.jpg

Kohta Kylmäaineen määrä (kg)

Kuvaus



16830915929516896283719415026678.jpg

KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto

Tarkastuspäivä: 18.04.2023 00:00:00

26.6.2025 1:05

Kohta Mahdollisten kostutuslaitteiden toiminnan tarkastus

Kuvaus *Vaihdettu sylinteri*



20230420_141627.jpg

Kohta Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi

Kuvaus Tilattu uudet,vaihdetaan kun tulee.



20230420_141551.jpg

Kohta Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi

Kuvaus



16820688113561295962246856664774.jpg