



KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00

28.6.2024 7:45

Tarkastaja	Kari Vesamäki	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat		Rakennus	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
401VJK01			
Tyyppi/Malli		EKPL-COOL, KVA-35-E5-2P-2-3-VJ	
Kylmäaine		R-410A	
Kylmäaineen määrä (kg)	0	2x10kg	4 kpl 17187761526808 58198360561868 5030.jpg, 17187763788513 99922700278163 2381.jpg, 17187764475625 84351672694877 6611.jpg, 17187771153642 41779416865309 7888.jpg
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		Vesikatolla iv-koneh.	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa	Vuotospray	
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa		
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa		
Mahdollisten kostutuslaitteiden toiminnan tarkastus	Ei arvioida		



KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00

28.6.2024 7:45

Venttiilien kunnon ja toiminnan testaus ja tarkastus	Kunnossa		
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		
Vaihevirtojen ja jännitteiden mittauss	Kunnossa		
<i>Ylivirtasuojien toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus	Kunnossa		
<i>Kompressorin tehonsäädön tarkastus ja tarvittaessa säätö</i>	Ei arvioida		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa		
<i>Suodattimien vaihto tarvittaessa</i>	Ei arvioida		
<i>Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi</i>	Ei arvioida		
403VJK01			
Tyyppi/Malli		EKP-COOL KVA-12-E3-2P-2-3	
Kylmäaine		R-410A	



KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00

28.6.2024 7:45

Kylmäaineen määrä (kg)	0	2x5kg	8 kpl 17192235375146 45526406181487 7638.jpg, 17192235618496 32664604326467 2566.jpg, 17192235830753 25585071331206 3245.jpg, 17192242464841 05579498083361 4752.jpg, 17192256486925 32234354595261 7570.jpg, 17192269450643 18859427609726 8608.jpg, 17192959603724 92493245527099 9297.jpg, 17192959851708 56549343521939 4902.jpg
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		Vesikatto lv-konehuoneessa	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa	Vuotospray	
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa		
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa		
Mahdollisten kostutuslaitteiden toiminnan tarkastus	Ei arvioida		
Venttiilien kunnon ja toiminnan testaus ja tarkastus	Kunnossa		



KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00

28.6.2024 7:45

Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		
Vaihevirtojen ja jännitteiden mittaus	Kunnossa		
<i>Ylivirtasuojien toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus	Kunnossa		
<i>Kompressorin tehonsäädön tarkastus ja tarvittaessa säätö</i>	Ei arvioida		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa		
<i>Suodattimien vaihto tarvittaessa</i>	Ei arvioida		
<i>Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi</i>	Ei arvioida		
402VJK01			
Tyyppi/Malli		EKP-COOL KVA-4-E3-2P-2-3	
Kylmäaine		R-410A	



KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00

28.6.2024 7:45

Kylmäaineen määrä (kg)	0	2x3kg	7 kpl 17192296931688 31049659023211 6764.jpg, 17192297621321 72807532087069 5001.jpg, 17192298149387 00152709574748 0303.jpg, 17192962281987 50430835509867 4031.jpg, 17192962982736 45818857150298 9465.jpg, 17193082995396 68324179270476 0864.jpg, 17193083287828 44719406969883 2753.jpg
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		Parvikahvitila tehtaan sisällä	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa	Vuotospray	
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa		
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa		
Mahdollisten kostutuslaitteiden toiminnan tarkastus	Ei arvioida		
Venttiilien kunnon ja toiminnan testaus ja tarkastus	Kunnossa		
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		
Vaihevirtojen ja jännitteiden mittaus	Kunnossa		



KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00

28.6.2024 7:45

Ylivirtasuojien toiminnan tarkastus	Ei arvioida		
Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Kompressorin tehonsäädön tarkastus ja tarvittaessa säätö	Ei arvioida		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa		
Suodattimien vaihto tarvittaessa	Ei arvioida		
Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi	Ei arvioida		
JK1 DAIKIN			
Tyyppi/Malli		DAIKIN 300 , B-8400. RZQ200C7Y 1B	
Kylmäaine		R-410A	
Kylmäaineen määrä (kg)	8,3		1 kpl 17192984862001 83197970376573 6.jpg
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		Ulkoyksikkö lähettämön lastauslaiturin vieressä. Sisäyksiköt 2kpl 1krs	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa	Vuotospray	
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa		
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa		



KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00

28.6.2024 7:45

<i>Mahdollisten kostutuslaitteiden toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
Venttiilien kunnon ja toiminnan testaus ja tarkastus	Kunnossa		
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		
Vaihevirtojen ja jännitteiden mittaus	Kunnossa		
<i>Ylivirtasuojien toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus	Kunnossa		
<i>Kompressorin tehonsäädön tarkastus ja tarvittaessa säätö</i>	Ei arvioida		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa		
<i>Suodattimien vaihto tarvittaessa</i>	Ei arvioida		
Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi	Kunnossa		
JK2 DAIKIN			
Tyyppi/Malli		DAIKIN 300, B-8400. RZQ200C7Y 1B	
Kylmäaine		R-410A	
Kylmäaineen määrä (kg)	8,3		1 kpl 17192986274277 28309648773987 5693.jpg
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		Ulkoyksikkö lähettämön lastauslaiturin vieressä, sisäyksiköt 2kpl 1krs.	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa	Vuotospray	
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa		



KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00

28.6.2024 7:45

Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa		
<i>Mahdollisten kostutuslaitteiden toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
Venttiilien kunnon ja toiminnan testaus ja tarkastus	Kunnossa		
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		
Vaihevirtojen ja jännitteiden mittaus	Kunnossa		
<i>Ylivirtasuojien toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus	Kunnossa		
<i>Kompressorin tehonsäädön tarkastus ja tarvittaessa säätö</i>	Ei arvioida		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa		
<i>Suodattimien vaihto tarvittaessa</i>	Ei arvioida		
Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi	Kunnossa		
JK3 DAIKIN MULTI INVERTER			
Tyyppi/Malli		?	
Kylmäaine		?	
Kylmäaineen määrä (kg)	0		1 kpl 17192992212391 37087097598038 432.jpg
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		<i>Ulkoyksikkö lähettämön lastauslaiturin viereisessä seinässä.</i>	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		



KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00

28.6.2024 7:45

Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa	<i>Vuotospray</i>	
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa		
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa		
<i>Mahdollisten kostutuslaitteiden toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
Venttiilien kunnon ja toiminnan testaus ja tarkastus	Kunnossa		
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		
Vaihevirtojen ja jännitteiden mittaus	Kunnossa		
<i>Ylivirtasuojien toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus	Kunnossa		
<i>Kompressorin tehonsäädön tarkastus ja tarvittaessa säätö</i>	Ei arvioida		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa		
<i>Suodattimien vaihto tarvittaessa</i>	Ei arvioida		
Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi	Kunnossa		
VJK AERMEC			
Tyyppi/Malli		AERMEC ANL070.A	
Kylmäaine		R-410A	
Kylmäaineen määrä (kg)	3,74		1 kpl 17193136646921 66561312971685 9025.jpg



KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00

28.6.2024 7:45

Laitteen sijainti ja vaikutusalue		<i>Ulkoyksikkö sisäänajoportilta talon sivuseinällä. Vaikutusalue: työkaluvarasto, kalibrointitila ja mittahuone puh.konvektorit</i>	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa	<i>Vuotospray</i>	
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa		
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa		
<i>Mahdollisten kostutuslaitteiden toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
Venttiilien kunnon ja toiminnan testaus ja tarkastus	Kunnossa		
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		
Vaihevirtojen ja jännitteiden mittaus	Kunnossa		
<i>Ylivirtasuojien toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus	Kunnossa		
<i>Kompressorin tehonsäädön tarkastus ja tarvittaessa säätö</i>	Ei arvioida		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa		
<i>Suodattimien vaihto tarvittaessa</i>	Ei arvioida		
Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi	Kunnossa		



KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00

28.6.2024 7:45

LABRA CHILLER VIK,
KOMPRESSORI/PUMPPUHUONE

Tyyppi/Malli		CHILLER AUC-110-2-A-KP-WL-NS-X-STD	
Kylmäaine		R-407C	
Kylmäaineen määrä (kg)	0	2x15.5kg	3 kpl 17193948290185 42212762044665 6931.jpg, 17193948676806 21438162851268 9802.jpg, 17193962499311 47211026004730 4274.jpg
Laitteen sijainti ja vaikutusalue		PUMPPU JA KOMPRESSORIHUONE	
Laitteen vikahistorian tarkastus	Kunnossa		
Prosessien ja säätöjen oikea ja energiatehokas toiminta	Kunnossa		
Jäähdytyslaitteiston F-asetuksen mukainen vuototarkastus	Kunnossa	Vuotospray	
Kylmäaine-, vesi-glykoliseos- ja öljytäyttöjen tarkastus	Kunnossa		
Tärinänvaimentimien kunnon tarkastus	Kunnossa		
Koneiden ja laitteiden kiinnitysten tarkastus	Kunnossa		
Lauhduttimien / ulkoyksiköiden patteripintojen / kennostojen puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus.	Kunnossa		
<i>Mahdollisten kostutuslaitteiden toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
Venttiilien kunnon ja toiminnan testaus ja tarkastus	Kunnossa		
Puhaltimien ja hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus.	Kunnossa		
Vaihevirtojen ja jännitteiden mittaus	Kunnossa		
<i>Ylivirtasuojien toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
Säätö-, ohjaus- ja varolaitteiden sekä lukitusten tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		



KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00

28.6.2024 7:45

Hälytys- ja varolaitteiden / -kytkinten toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Kompressorin tehonsäädön tarkastus ja tarvittaessa säätö	Kunnossa		
Konehuoneissa ja katolla putkistojen ja liitosten kunnon tarkastus. Eristeiden tarkastus. Putkistoon asennettujen venttiilien mittareiden ja antureiden kiinnitysten tarkastus.	Kunnossa		
Suodattimien vaihto tarvittaessa	Ei arvioida		
Sisäyksiköiden suodattimien vaihto tarvittaessa ja patterin imurointi	Kunnossa	Tarkastettu	

Yhteenveto

Huollon yhteydessä tehdyt korjaukset

Korjausesitykset




KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00


28.6.2024 7:45

401VJK01 Varoventtiilit ulos putkittamatta.
403VJK01 Varoventtiilit ulos putkittamatta.
402VJK01 Varoventtiilit ulos putkittamatta.
401VJK01 ja 403VJK01 Lauhduttimet vaatii liuotin painepesuripesun.
LABRAN VIK, a-piiri matalapaine hälyssä, kuitattu. Käy 3.6bar paineella r-407c. Tutkittava tarkemmin mahdollinen vuoto jossain.
Suodattimet tulisi tilata!


Parannusesitykset

Liitteet (26 kpl)**Kohta** Kylmäaineen määrä (kg)**Kuvaus** 2x10kg

17187771153642417794168653097888.jpg



17187764475625843516726948776611.jpg



17187763788513999227002781632381.jpg



KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00

16 / 30


28.6.2024 7:45




17187761526808581983605618685030.jpg

Kohta Kylmäaineen määrä (kg)

Kuvaus 2x5kg




17192269450643188594276097268608.jpg



17192235830753255850713312063245.jpg





17192235618496326646043264672566.jpg



17192235375146455264061814877638.jpg

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00

28.6.2024 7:45





17192959603724924932455270999297.jpg



17192959851708565493435219394902.jpg

Kohta Kylmäaineen määrä (kg)


Kuvaus 2x3kg



17192962281987504308355098674031.jpg



17192962982736458188571502989465.jpg




17193083287828447194069698832753.jpg



17192298149387001527095747480303.jpg



17192296931688310496590232116764.jpg



17192297621321728075320870695001.jpg



17193082995396683241792704760864.jpg



KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00

28.6.2024 7:45

Kohta Kylmäaineen määrä (kg)

Kuvaus



17192984862001831979703765736.jpg



KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00

28.6.2024 7:45

Kohta Kylmäaineen määrä (kg)

Kuvaus



17192986274277283096487739875693.jpg

KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00

28.6.2024 7:45

Kohta Kylmäaineen määrä (kg)

Kuvaus




1719299221239137087097598038432.jpg



Kohta Kylmäaineen määrä (kg)

Kuvaus



17193136646921665613129716859025.jpg



KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00

29 / 30


28.6.2024 7:45

Kohta Kylmäaineen määrä (kg)

Kuvaus 2x15.5kg



17193962499311472110260047304274.jpg



KTE KIINT KY Kylmälaitteiden kausihuolto

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00

28.6.2024 7:45

17193948290185422127620446656931.jpg



17193948676806214381628512689802.jpg