



KTE KY HFC-KYLMÄLAITOKSEN MÄÄRÄAIKAISHUOLLON TARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:55

Tarkastaja Anton Sjögren

Osallistujat

Lomakepohja

KTE KY HFC-KYLMÄLAITOKSEN
MÄÄRÄAIKAISHUOLLON TARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Kiinteistö

Rakennus

Osoite

Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas

Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas

Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Kylmälaitoksen tiedot			
<i>Kylmäainepiirien lukumäärä</i>	Ei arvioida		
<i>Kylmäaineen tunnus</i>			
<i>Kylmäaineen GPW-arvo</i>	Ei arvioida		
<i>Kylmäainemäärä Piirissä A (kg)</i>	Ei arvioida		
<i>Kylmäainemäärä piirissä B (kg)</i>	Ei arvioida		
<i>Kylmäainevuotojen havaitsemisjärjestelmä</i>	Ei arvioida		
<i>Laitoksen vuototarkastusten väli, EU 517/2014 (kk)</i>	Ei arvioida		
<i>Määräaikaishuollon väli (kk)</i>	Ei arvioida		
<i>Kompressoreiden määrä eri piireissä (kpl)</i>	Ei arvioida		
<i>Kylmätilojen lukumäärä (kpl)</i>	Ei arvioida		
<i>Lauhduttimien lukumäärä (kpl)</i>	Ei arvioida		
<i>Onko rekisteröitäviä painelaitteita?</i>	Ei arvioida		
<i>Meneekö hälytyksiä laitoksen ulkopuolelle?</i>	Ei arvioida		
Jos menee, niin minne ja mitä tietoa?			
JK3 Daikin multisplit (ovet 107, 108 tuotantotila)			
Koneiston aistinvaraiset tarkastukset	Kunnossa		2 kpl 17107466230994 81315232565150 5808.jpg, 17107469971698 78974605921896 8469.jpg
Höyrystyslämpötila, °C	Kunnossa		
Lauhtumislämpötila, °C	Kunnossa		
Kylmäpiirin toiminnan arviointi	Kunnossa		



KTE KY HFC-KYLMÄLAITOKSEN MÄÄRÄAIKAISHUOLLON TARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:55

Kylmäainemäärän tarkastus	Kunnossa		
Öljyn määrä ja laatu	Ei arvioida		
Kosteuden tarkastus, kuivain & nestelasi	Ei arvioida		
Imusuodatin	Ei arvioida		
Vaihevirrat, A	Kunnossa		
Matalapainekatkaisu, bar	Ei arvioida		
Mitattu katkaisupaine (BAR)	Ei arvioida		
Korkeapainekatkaisu, bar	Ei arvioida		
Mitattu katkaisupaine (BAR)	Ei arvioida		
Öljyvahtien toiminta	Ei arvioida		
Nestepinnan alarajan hälytys	Ei arvioida		
Lämpöreleet	Ei arvioida		
Kaasuhälytyksen toiminnan tarkastus	Ei arvioida		
Mitsubishi split src35 (lähettämö)			
Koneiston aistinvaraiset tarkastukset	Kunnossa		2 kpl IMG_20240319_125328323.jpg, IMG_20240319_122751348.jpg
Höyrystymislämpötila, °C	Kunnossa		
Lauhtumislämpötila, °C	Kunnossa		
Kylmäpiirin toiminnan arviointi	Kunnossa		
Kylmäainemäärän tarkastus	Kunnossa		
Öljyn määrä ja laatu	Ei arvioida		
Kosteuden tarkastus, kuivain & nestelasi	Ei arvioida		
Imusuodatin	Ei arvioida		
Vaihevirrat, A	Kunnossa		
Matalapainekatkaisu, bar	Ei arvioida		
Mitattu katkaisupaine (BAR)	Ei arvioida		
Korkeapainekatkaisu, bar	Ei arvioida		
Mitattu katkaisupaine (BAR)	Ei arvioida		



KTE KY HFC-KYLMÄLAITOKSEN MÄÄRÄAIKAISHUOLLON TARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:55

Öljyvahtien toiminta	Ei arvioida		
Nestepinnan alarajan hälytys	Ei arvioida		
Lämpöreleet	Ei arvioida		
Kaasuhälytyksen toiminnan tarkastus	Ei arvioida		
Mitsubishi split src35 (lähettämö)			
Koneiston aistinvaraiset tarkastukset	Kunnossa		2 kpl IMG_20240319_123631190.jpg, IMG_20240319_125045860.jpg
Höyrystymislämpötila, °C	Kunnossa		
Lauhtumislämpötila, °C	Kunnossa		
Kylmäpiirin toiminnan arviointi	Kunnossa		
Kylmäainemäärän tarkastus	Kunnossa		
Öljyn määrä ja laatu	Ei arvioida		
Kosteuden tarkastus, kuivain & nestelasi	Ei arvioida		
Imusuodatin	Ei arvioida		
Vaihevirrat, A	Kunnossa		
Matalapainekatkaisu, bar	Ei arvioida		
Mitattu katkaisupaine (BAR)	Ei arvioida		
Korkeapainekatkaisu, bar	Ei arvioida		
Mitattu katkaisupaine (BAR)	Ei arvioida		
Öljyvahtien toiminta	Ei arvioida		
Nestepinnan alarajan hälytys	Ei arvioida		
Lämpöreleet	Ei arvioida		
Kaasuhälytyksen toiminnan tarkastus	Ei arvioida		
Mitsubishi split sf25 (hitsaamo vastapäätä huone)			
Koneiston aistinvaraiset tarkastukset	Kunnossa		1 kpl IMG_20240319_135021172.jpg
Höyrystymislämpötila, °C	Kunnossa		
Lauhtumislämpötila, °C	Kunnossa		



KTE KY HFC-KYLMÄLAITOKSEN MÄÄRÄAIKAISHUOLLON TARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:55

Kylmäpiirin toiminnan arviointi	Kunnossa		
Kylmäainemäärän tarkastus	Kunnossa		
Öljyn määrä ja laatu	Ei arvioida		
Kosteuden tarkastus, kuivain & nestelasi	Ei arvioida		
Imusuodatin	Ei arvioida		
Vaihevirrat, A	Ei arvioida		
Matalapainekatkaisu, bar	Ei arvioida		
Mitattu katkaisupaine (BAR)	Ei arvioida		
Korkeapainekatkaisu, bar	Ei arvioida		
Mitattu katkaisupaine (BAR)	Ei arvioida		
Öljyvahtien toiminta	Ei arvioida		
Nestepinnan alarajan hälytys	Ei arvioida		
Lämpöreleet	Ei arvioida		
Kaasuhälytyksen toiminnan tarkastus	Ei arvioida		
Mitsubishi split (labra 111)			
Koneiston aistinvaraiset tarkastukset	Kunnossa		1 kpl IMG_20240319_132946995.jpg
Höyrystymislämpötila, °C	Kunnossa		
Lauhtumislämpötila, °C	Kunnossa		
Kylmäpiirin toiminnan arviointi	Kunnossa		
Kylmäainemäärän tarkastus	Kunnossa		
Öljyn määrä ja laatu	Ei arvioida		
Kosteuden tarkastus, kuivain & nestelasi	Ei arvioida		
Imusuodatin	Ei arvioida		
Vaihevirrat, A	Kunnossa		
Matalapainekatkaisu, bar	Ei arvioida		
Mitattu katkaisupaine (BAR)	Ei arvioida		
Korkeapainekatkaisu, bar	Ei arvioida		
Mitattu katkaisupaine (BAR)	Ei arvioida		
Öljyvahtien toiminta	Ei arvioida		



KTE KY HFC-KYLMÄLAITOKSEN MÄÄRÄAIKAISHUOLLON TARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:55

<i>Nestepinnan alarajan hälytys</i>	Ei arvioida		
<i>Lämpöreleet</i>	Ei arvioida		
<i>Kaasuhälytyksen toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
Samsung split (labra)			
Koneiston aistinvaraiset tarkastukset	Kunnossa		1 kpl IMG_20240319_083843532.jpg
Höyrystymislämpötila, °C	Kunnossa		
Lauhtumislämpötila, °C	Kunnossa		
Kylmäpiirin toiminnan arviointi	Kunnossa		
Kylmäainemäärän tarkastus	Kunnossa		
<i>Öljyn määrä ja laatu</i>	Ei arvioida		
<i>Kosteuden tarkastus, kuivain & nestelasi</i>	Ei arvioida		
<i>Imusuodatin</i>	Ei arvioida		
Vaihevirrat, A	Kunnossa		
<i>Matalapainekatkaisu, bar</i>	Ei arvioida		
<i>Mitattu katkaisupaine (BAR)</i>	Ei arvioida		
<i>Korkeapainekatkaisu, bar</i>	Ei arvioida		
<i>Mitattu katkaisupaine (BAR)</i>	Ei arvioida		
<i>Öljyvahtien toiminta</i>	Ei arvioida		
<i>Nestepinnan alarajan hälytys</i>	Ei arvioida		
<i>Lämpöreleet</i>	Ei arvioida		
<i>Kaasuhälytyksen toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
Daikin split (puhdastila)			
Koneiston aistinvaraiset tarkastukset	Kunnossa		1 kpl IMG_20240319_083458281.jpg
Höyrystymislämpötila, °C	Kunnossa		
Lauhtumislämpötila, °C	Kunnossa		
Kylmäpiirin toiminnan arviointi	Kunnossa		
Kylmäainemäärän tarkastus	Kunnossa		



KTE KY HFC-KYLMÄLAITOKSEN MÄÄRÄAIKAISHUOLLON TARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:55

Öljyn määrä ja laatu	Ei arvioida		
Kosteuden tarkastus, kuivain & nestelasi	Kunnossa		
Imusuodatin	Ei arvioida		
Vaihevirrat, A	Kunnossa		
Matalapainekatkaisu, bar	Ei arvioida		
Mitattu katkaisupaine (BAR)	0		
Korkeapainekatkaisu, bar	Kunnossa		
Mitattu katkaisupaine (BAR)	0		
Öljyvahtien toiminta	Ei arvioida		
Nestepinnan alarajan hälytys	Ei arvioida		
Lämpöreleet	Ei arvioida		
Kaasuhälytyksen toiminnan tarkastus	Ei arvioida		
Erillislaitteiden tarkastukset			
Omakoneellisten kylmäkalusteiden tarkastukset asiakkaan ohjeen mukaan	Kunnossa		
Kylmäaineen vuototestit			
Kylmälaitoksen vuototesti Testissä käytetty mittalaite/metodologia	Kunnossa		
Vuototestit omakoneellisille laitteille Testissä käytetty mittalaite	Kunnossa		
Raportointi, dokumentit ja kuittaukset			
Tehdyt korjaukset ja eri kohtien lisätiedot, kylmäainelisykset			
Tarvittavat lisätyöt Tarvittaessa erillinen liite			
Yleisiä huomautuksia			
Energiankulutuksen, käyntiajan ja käynnistysten määrän ja niiden muutosten seuranta			
Kirjaukset Huoltopäiväkirjaan ja huoltotarran kiinnittäminen	Tehty		
Kirjaukset tallennettu digitaaliseen Huoltopäiväkirjaan	Kyllä		
Seuraava määräaikaishuolto		6/2025	



KTE KY HFC-KYLMÄLAITOKSEN MÄÄRÄAIKAISHUOLLON TARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:55

KTE KY HFC-KYLMÄLAITOKSEN MÄÄRÄAIKAISHUOLLON TARKASTUSPÖYTÄKIRJA


Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:55

Liitteet (10 kpl)

Kohta Koneiston aistinvaraiset tarkastukset

Kuvaus



17107466230994813152325651505808.jpg



KTE KY HFC-KYLMÄLAITOKSEN MÄÄRÄAIKAISHUOLLON TARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:55




17107469971698789746059218968469.jpg

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:55

Kohta Koneiston aistinvaraiset tarkastukset

Kuvaus



IMG_20240319_083843532.jpg



KTE KY HFC-KYLMÄLAITOKSEN
MÄÄRÄAIKAISHUOLLON TARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:55

Kohta Koneiston aistinvaraiset tarkastukset

Kuvaus



IMG_20240319_132946995.jpg



KTE KY HFC-KYLMÄLAITOKSEN
MÄÄRÄAIKAISHUOLLON TARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:55

Kohta Koneiston aistinvaraiset tarkastukset

Kuvaus



IMG_20240319_083458281.jpg



KTE KY HFC-KYLMÄLAITOKSEN
MÄÄRÄAIKAISHUOLLON TARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:55

Kohta Koneiston aistinvaraiset tarkastukset
Kuvaus



IMG_20240319_125328323.jpg





KTE KY HFC-KYLMÄLÄITOKSEN
MÄÄRÄAIKAISHUOLLON TARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:55

IMG_20240319_122751348.jpg


Kohta Koneiston aistinvaraiset tarkastukset

Kuvaus



IMG_20240319_123631190.jpg

28.6.2024 7:55




IMG_20240319_125045860.jpg

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:55

Kuvaus



IMG_20240319_135021172.jpg