



KTE LV Lämmönjakokeskuksen huolto (ei
öljylämmitys)

Tarkastuspäivä: 27.11.2024 00:00:00

27.11.2024 14:40

Tarkastaja	Markus Hakulinen	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat		Rakennus	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE LV Lämmönjakokeskuksen huolto (ei öljylämmitys)	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Lämmönjakokeskus (Venttiilitehdas)			
Keskuksen käyttöönottovuosi		2010	
Tila siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Tilassa eristeissä asbestia	Kunnossa		
Putkistot ja laitteet puhdistettu ulkopuolelta	Kunnossa		
Laitteita käytetään tarkoituksenmukaisesti	Kunnossa		
Käyttöä opastettu	Kunnossa		
Putkisto ehjä	Kunnossa		
Putkiston eristeet ehjät	Kunnossa		
Putkiston kannakointi ehjä ja tukeva	Kunnossa		
Virtausnuolet merkattu putkistoihin	Kunnossa		
Lämmönsiirtimien tiiviys tarkastettu	Kunnossa		
Ilmanpoistimien kunto tarkastettu	Kunnossa		
Pumppujen käyttöönottovuodet		2010	
Pumppujen merkki ja malli		Käyttövesi: Wilo MHI 202 Lämmitys: Wilo Stratos-D 32/1-8 Ilmastointi: Wilo DP-E 80/115-2,2/2 Ksk verkosto: Wilo DP-E 50/130-2,2/2 Lattialämmitys: Wilo Stratos-D 32/1-8	
Pumppujen toiminta normaali	Kunnossa		
Pumppujen käyntiääni normaali	Kunnossa		
Paisunta-astiat ulkoisesti kunnossa	Kunnossa		



KTE LV Lämmönjakokeskuksen huolto (ei öljylämmitys)

Tarkastuspäivä: 27.11.2024 00:00:00

27.11.2024 14:40

Paisunta-astioiden toiminta normaali	Kunnossa		
Paisunta-astioissa on huoltosulku	Kunnossa		
Paisunta-astian 1 esipaine	2,5 bar	<i>Lämmitys</i>	
Paisunta-astian 2 esipaine	2,5 bar	<i>Ilmastointi</i>	
Paisunta-astian 3 esipaine	2,5 bar	<i>Ksk-verkosto</i>	
Paisunta-astian 4 esipaine	2,5 bar	<i>Lattialämmitys</i>	
Lianerottimet ehjät	Kunnossa		
Lianerottimet puhdistettu	Kunnossa		
Varoventtiilit tiiviit ja toimivat	Kunnossa		
Sulkuventtiilit tiiviit ja toimivat	Kunnossa		
Säätöventtiilit tiiviit ja toimivat	Kunnossa		
Kesäsulkujen toiminta kunnossa	Kunnossa		
Mittaristo puhdistettu	Kunnossa		
Mittaristo toimii oikein	Kunnossa		
Säätö- ja toimilaitteet toimivat oikein	Kunnossa		
Säätö- ja toimilaitteet säädetty asianmukaisesti	Kunnossa		
Verkostojen paineet tarkastettu	Kunnossa		
<i>Lämmitysverkoston glykolipitoisuus</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolia lisätty järjestelmään</i>	Ei arvioida		
Keskus siivottu ja puhdistettu huollon jälkeen	Kunnossa		
Verkoston 1 meno- ja paluuveden lämpötila (°C)			
Verkoston 2 meno- ja paluuveden lämpötila (°C)			
Verkoston 3 meno- ja paluuveden lämpötila			
Verkoston 4 meno- ja paluuveden lämpötila			
Keskuksen vesipisteen viemäröinti auki	Kunnossa		
Keskuksen lattiakaivo	Kunnossa		

Yhteenvedo

Huomiot



**KTE LV Lämmönjakokeskuksen huolto (ei
öljylämmitys)**

Tarkastuspäivä: 27.11.2024 00:00:00

27.11.2024 14:40

Huollon aikana suoritettut välittömät korjaustoimenpiteet

Korjausesitykset

Parannusesitykset



**KTE LV Lämmönjakokeskuksen huolto (ei
öljylämmitys)**

Tarkastuspäivä: 27.11.2024 00:00:00

27.11.2024 14:40