



KTE LV Lämmönjakokeskuksen huolto (ei öljylämmitys)

Tarkastuspäivä: 28.11.2025 00:00:00

28.11.2025 14:48

Tarkastaja	Kim Rosnell	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat	Kim Rosnell	Rakennus	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE LV Lämmönjakokeskuksen huolto (ei öljylämmitys)	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Lämmönjakokeskus Honkatalo			
Keskuksen käyttöönottovuosi		2006	
Tila siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Tilassa eristeissä asbestia	Kunnossa		
Putkistot ja laitteet puhdistettu ulkopuolelta	Kunnossa		
Laitteita käytetään tarkoituksenmukaisesti	Kunnossa		
Kytkentäkaavio löytyy	Kunnossa		
Käyttöä opastettu	Kunnossa		
Putkisto ehjä	Kunnossa		
Putkiston eristeet ehjät	Kunnossa		
Putkiston kannakointi ehjä ja tukeva	Kunnossa		
Virtausnuolet merkattu putkistoihin	Kunnossa		
Lämmönsiirtimien tiiviys tarkastettu	Kunnossa		
Ilmanpoistimien kunto tarkastettu	Kunnossa		
Pumppujen käyttöönottovuodet		2006	
Pumppujen merkki ja malli		IV Kolmeks AL-1102/4FCC IV Kolmeks AKN-100/4N Lämmitys Kolmeks AL-1102/4FCC Lämmitys Kolmeks AKN-100/4N LVK Kolmeks AP-33/4	
Pumppujen toiminta normaali	Kunnossa		
Pumppujen käyntiääni normaali	Kunnossa		
Paisunta-astiat ulkoisesti kunnossa	Kunnossa		
Paisunta-astioiden toiminta normaali	Kunnossa		



KTE LV Lämmönjakokeskuksen huolto (ei öljylämmitys)

Tarkastuspäivä: 28.11.2025 00:00:00

28.11.2025 14:48

Paisunta-astioissa on huoltosulku	Kunnossa		
Lianerottimet ehjät	Kunnossa		
Lianerottimet puhdistettu	Kunnossa		
Varoventtiilit tiiviit ja toimivat	Kunnossa		
Sulkuventtiilit tiiviit ja toimivat	Kunnossa		
Säätöventtiilit tiiviit ja toimivat	Kunnossa		
Kesäsulkujen toiminta kunnossa	Kunnossa		
Mittaristo puhdistettu	Kunnossa		
Mittaristo toimii oikein	Kunnossa		
Säätö- ja toimilaitteet toimivat oikein	Kunnossa		
Säätö- ja toimilaitteet säädetty asianmukaisesti	Kunnossa		
Verkostojen paineet tarkastettu	Kunnossa		
Keskus siivottu ja puhdistettu huollon jälkeen	Kunnossa		
Verkoston 1 meno- ja paluuveden lämpötila (°C)		IV 41/35°C	
Verkoston 2 meno- ja paluuveden lämpötila (°C)		Lämmitys 38/33°C	
Verkoston 3 meno- ja paluuveden lämpötila		Käyttövesi 58/54°C	
Verkoston 4 meno- ja paluuveden lämpötila			
Keskuksen vesipisteen viemäröinti auki	Kunnossa		
Keskuksen lattiakaivo	Kunnossa		
Paisunta-astia IV			
Esipaine ennen täyttöä	0 Bar	IV / Reflex 1000 litraa / v.2006	
Esipaine täytön jälkeen	0 Bar	IV / Reflex 1000 litraa / v.2006	
Paisunta-astia Lämmitys			
Esipaine ennen täyttöä	0 Bar	Lämmitys / Reflex 400 litraa / v.2006	
Esipaine täytön jälkeen	0 Bar	Lämmitys / Reflex 400 litraa / v.2006	



KTE LV Lämmönjakokeskuksen huolto (ei
öljylämmitys)

Tarkastuspäivä: 28.11.2025 00:00:00

28.11.2025 14:48

Yhteenveto

Huomiot

Paisunta-astioiden huollot hoitaa TPI Control, koska automaatti paisarit kyseessä. Paisunta-astia kohdassa ilmoitettu paisareiden koko sekä vuosiluku että valmistaja.

Huollon aikana suoritettut välittömät korjaustoimenpiteet

Korjausesitykset



**KTE LV Lämmönjakokeskuksen huolto (ei
öljylämmitys)**

Tarkastuspäivä: 28.11.2025 00:00:00

28.11.2025 14:48

Parannusesitykset