



KTE LV Pumppaamon ja kaivojen huolto

Tarkastuspäivä: 14.07.2025 00:00:00

14.7.2025 9:37

Tarkastaja	Juuso Nokelainen	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat		Rakennus	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE LV Pumppaamon ja kaivojen huolto	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Jätevesipumppaamo lämmönjakohuone			
Pumppaamon fyysinen sijainti		<i>Lämmönjakohuone</i>	
Pumppaamolla erillinen ohjauskeskus	Kyllä	<i>Vieressä seinällä</i>	
Kansisto toimintakuntoinen ja ehjä	Kyllä		
Pumppaamo toimii kuulo- ja näköhavaintojen mukaan oikein	Kyllä		
Veden pintakorkeus asetettujen rajojen välissä	Kyllä	<i>Testattu valittamalla vettä kaivoon.</i>	
Pintalautta muodostunut	Ei		
Kaivo toimintakuntoinen ja ehjä	Kyllä		
Pumppujen lukumäärä (Kpl)	2		
Pumppujen toimintakunto	Kunnossa		
Pumppujen käyttöönottovuodet		<i>2018</i>	
Takaiskuventtiili(en) toiminta	Kunnossa		
Vuorottelurele	Kunnossa		
Käynnistystasoanturi	Kunnossa		
Pysäytystasoanturi	Kunnossa		
Hälytystasoanturi	Kunnossa		
Ylärajahälytys välittyy keskukseen	Kunnossa		
Jatkohälytys välittyy automaatioon	Kunnossa		
Kaapelit ja liitokset	Huomautettavaa	<i>Rasioita ei ole suojattu</i>	

Yhteenveto

Huomioita



KTE LV Pumppaamon ja kaivojen huolto

Tarkastuspäivä: 14.07.2025 00:00:00

14.7.2025 9:37

Huollon aikana suoritettut välittömät korjaustoimenpiteet

Pumppaamonlaitteisiin liittyvät korjausesitykset

Pumppaamolaitteisiin liittyvät kehitysesitykset



KTE LV Pumppaamon ja kaivojen huolto

Tarkastuspäivä: 14.07.2025 00:00:00

14.7.2025 9:37