

**KTE LV Pumppaamon ja kaivojen huolto**

Tarkastuspäivä: 02.12.2025 00:00:00

2.12.2025 15:18

Tarkastaja	Kim Rosnell	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat	Kim Rosnell	Rakennus	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE LV Pumppaamon ja kaivojen huolto	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Perusvesipumppaamo M-ovi			
Pumppaamon fyysinen sijainti		20m M-ovesta	
Pumppaamolla erillinen ohjauskeskus	Kyllä		
Kansisto toimintakuntoinen ja ehjä	Kyllä		
Kaivo toimintakuntoinen ja ehjä	Kyllä		
Pintakorkeus asetettujen rajojen välissä	Kyllä		
Pumppaamo toimii kuulo- ja näköhavaintojen mukaan oikein	Kyllä		
Pumppujen lukumäärä (Kpl)	2 Kpl		
Pumppujen toimintakunto	Kunnossa		
Pumppujen käyttöönottovuodet		2010	
Takaiskuventtiili(en) toiminta	Kunnossa		
Vuorottelurele	Kunnossa		
Käynnistystaso	Kunnossa		
Pysäytystaso	Kunnossa		
Hälytystaso	Kunnossa		
Ylärajahälytys välittyy keskukseen	Kyllä		
Jatkohälytys välittyy automaatioon	Kyllä		
Kaapelit ja liitokset	Kunnossa		
Ylivirtasuoja koekäytetty ja toimintakuntoinen	Kyllä		

Yhteenveto

Huomioita



KTE LV Pumppaamon ja kaivojen huolto

Tarkastuspäivä: 02.12.2025 00:00:00

2.12.2025 15:18

Huollon aikana suoritettut välittömät korjaustoimenpiteet

Pumppaamonlaitteisiin liittyvät korjausesitykset

Pumppaamolaitteisiin liittyvät kehitysesitykset



KTE LV Pumppaamon ja kaivojen huolto

Tarkastuspäivä: 02.12.2025 00:00:00

2.12.2025 15:18