



KTE LV Pumppaamon ja kaivojen huolto

Tarkastuspäivä: 27.11.2024 00:00:00

13.12.2024 8:29

Tarkastaja	Markus Hakulinen	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat		Rakennus	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE LV Pumppaamon ja kaivojen huolto	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Jätevesipumppaamo Lämmönjakohuone			
Pumppaamon fyysinen sijainti		<i>Lämmönjakohuone</i>	
Pumppaamolla erillinen ohjauskeskus	Kyllä		
Kansisto toimintakuntoinen ja ehjä	Kyllä		
Pumppaamo toimii kuulo- ja näköhavaintojen mukaan oikein	Kyllä		
Veden pintakorkeus asetettujen rajojen välissä	Kyllä		
Pintalautta muodostunut	Kyllä	<i>Ilmoitettu huoltomiehelle</i>	
Kaivo toimintakuntoinen ja ehjä	Kyllä		
Pumppujen lukumäärä (Kpl)	2 Kpl		
Pumppujen toimintakunto	Kunnossa		
Pumppujen käyttöönottovuodet		<i>2018</i>	
Takaiskuventtiili(en) toiminta	Kunnossa		
Vuorottelurele	Kunnossa		
Käynnistystasoanturi	Kunnossa		
Pysäytystasoanturi	Kunnossa		
Hälytystasoanturi	Kunnossa		
Ylärajahälytys välitty keskukseseen	Kunnossa		
Jatkohälytys välitty automaatioon	Kunnossa		
Kaapelit ja liitokset	Kunnossa		
Ylivirtasuoja koekäytetty ja toimintakuntoinen	Kunnossa		
Perusvesipumppaamo M-ovi			
Pumppaamon fyysinen sijainti		<i>20m M-ovesta</i>	
Pumppaamolla erillinen ohjauskeskus	Kyllä		
Kansisto toimintakuntoinen ja ehjä	Kyllä		



KTE LV Pumppaamon ja kaivojen huolto

Tarkastuspäivä: 27.11.2024 00:00:00

13.12.2024 8:29

Kaivo toimintakuntoinen ja ehjä	Kyllä		
Pintakorkeus asetettujen rajojen välissä	Kyllä		
Pumppaamo toimii kuulo- ja näköhavaintojen mukaan oikein	Kyllä		
Pumppujen lukumäärä (Kpl)	2 Kpl		
Pumppujen toimintakunto	Kunnossa		
Pumppujen käyttöönottovuodet		2010	
Takaiskuventtiili(en) toiminta	Kunnossa		
Vuorottelurele	Kunnossa		
Käynnistystaso	Kunnossa		
Pysäytystaso	Kunnossa		
Hälytystaso	Kunnossa		
Ylärajahälytys välittyy keskukseen	Kyllä		
Jatkohälytys välittyy automaatioon	Kyllä		
Kaapelit ja liitokset	Kunnossa		
Ylivirtasuoja koekäytetty ja toimintakuntoinen	Kyllä		

Yhteenveto

Huomioita

Huollon aikana suoritettut välittömät korjaustoimenpiteet



KTE LV Pumppaamon ja kaivojen huolto

Tarkastuspäivä: 27.11.2024 00:00:00

13.12.2024 8:29

Pumppaamonlaitteisiin liittyvät korjausesitykset

Pumppaamolaitteisiin liittyvät kehitysesitykset