



KTE PTU TVK ja poistumistieopasteiden huoltopöytäkirja

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00

9.9.2024 8:34

Tarkastaja	Ossi Rannala	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat		Rakennus	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE PTU TVK ja poistumistieopasteiden huoltopöytäkirja	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Turvavalokeskus-5			
Keskuksen tyyppi		<i>Exilight ESC-200P</i>	
Yleiskunto	Kunnossa		
<i>Jälleenannot</i>	Ei arvioida		
Akkujen määrä (kpl)	2	<i>2 kpl</i>	
Akun kuormitustesti	Kunnossa	<i>Koepoltto 1h / Testin jälkeinen mittaus arvo: 23.70V</i>	
Akkujen koko (Ah)	38	<i>38Ah</i>	
Akkujen käyttöönottovuosi/kk		<i>08/2022</i>	
Valaisinryhmien lukumäärä (kpl)	9	<i>2 x osoit. silmukka/ 7xMV-lähtö + 2x TV-lähtö(230V)</i>	
Keskuksen dokumentaatio: Kunnossapito-ohjelma	Kunnossa		
Keskuksen dokumentaatio: Päiväkirja	Kunnossa		
Keskuksen dokumentaatio: Käyttöohjeet	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Opastevalot	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Turvavalot	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Opasteet (kilvet)	Kunnossa		
Turvavalokeskus-3			
Keskuksen tyyppi		<i>Exilight ESC-200P</i>	
Yleiskunto	Kunnossa		
<i>Jälleenannot</i>	Ei arvioida		
Akkujen määrä (kpl)	2	<i>2 kpl</i>	
Akun kuormitustesti	Kunnossa	<i>Koepoltto 1h / Testin jälkeinen mittaus arvo: 25.00V</i>	



KTE PTU TVK ja poistumistieopasteiden huoltopöytäkirja

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00

9.9.2024 8:34

Akkujen koko (Ah)	38	38Ah	
Akkujen käyttöönottovuosi/kk		06/2024	
Valaisinryhmien lukumäärä (kpl)	7	2 x osoit. silmukka/ 5xMV-lähtö + 2x TV-lähtö(230V)	
Keskuksen dokumentaatio: Kunnossapito-ohjelma	Kunnossa		
Keskuksen dokumentaatio: Päiväkirja	Kunnossa		
Keskuksen dokumentaatio: Käyttöohjeet	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Opastevalot	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Turvalat	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Opasteet (kilvet)	Kunnossa		

Turvavalokeskus-4

Keskuksen tyyppi		Exilight ESC-200P	
Yleiskunto	Kunnossa		
Jälleenannot	Ei arvioida		
Akkujen määrä (kpl)	2	2 kpl	
Akun kuormitustesti	Kunnossa	Koepoltto 1h / Testin jälkeinen mittaustulos arvo: 24.20V	
Akkujen koko (Ah)	38	38Ah	
Akkujen käyttöönottovuosi/kk		06/2024	
Valaisinryhmien lukumäärä (kpl)	7	2 x osoit. silmukka/ 5xMV-lähtö + 2x TV-lähtö(230V)	
Keskuksen dokumentaatio: Kunnossapito-ohjelma	Kunnossa		
Keskuksen dokumentaatio: Päiväkirja	Kunnossa		
Keskuksen dokumentaatio: Käyttöohjeet	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Opastevalot	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Turvalat	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Opasteet (kilvet)	Kunnossa		

Turvavalokeskus-1

Keskuksen tyyppi		Exilight ESC-200P	
Yleiskunto	Kunnossa		
Jälleenannot	Ei arvioida		



KTE PTU TVK ja poistumistieopasteiden huoltopöytäkirja

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00

9.9.2024 8:34

Akkujen määrä (kpl)	2	2 kpl	
Akun kuormitustesti	Kunnossa	Koepoltto 1h / Testin jälkeinen mittaus arvo: 23.80V	
Akkujen koko (Ah)	38	38Ah	
Akkujen käyttöönottovuosi/kk		06/2024	
Valaisinryhmien lukumäärä (kpl)	13	2 x osoit. silmukka/10x MV-lähtö + 3x (230V) TV-Lähtö	
Keskuksen dokumentaatio: Kunnossapito-ohjelma	Kunnossa		
Keskuksen dokumentaatio: Päiväkirja	Kunnossa		
Keskuksen dokumentaatio: Käyttöohjeet	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Opastevalot	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Turvalot	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Opasteet (kilvet)	Kunnossa		
Turvavalokeskus-2			
Keskuksen tyyppi		Exilight ESC-200P	
Yleiskunto	Kunnossa		
Jälleenannot	Ei arvioida		
Akkujen määrä (kpl)	2	2 kpl	
Akun kuormitustesti	Kunnossa	Koepoltto 1h / Testin jälkeinen mittaus arvo: 23.50V	
Akkujen koko (Ah)	38	38Ah	
Akkujen käyttöönottovuosi/kk		06/2024	
Valaisinryhmien lukumäärä (kpl)	9	2 x osoit. silmukka/ 7xMV-lähtö + 2x TV-lähtö(230V)	
Keskuksen dokumentaatio: Kunnossapito-ohjelma	Kunnossa		
Keskuksen dokumentaatio: Päiväkirja	Kunnossa		
Keskuksen dokumentaatio: Käyttöohjeet	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Opastevalot	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Turvalot	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Opasteet (kilvet)	Kunnossa		



KTE PTU TVK ja poistumistieopasteiden
huoltopöytäkirja

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00

9.9.2024 8:34

Tarkastetut/huolletut valaisimet ja opasteet			
Opastevalaisin (kpl)	Ei arvioida		
Turvavalaisin (kpl)	Ei arvioida		
Opastekilpi (kpl)	Ei arvioida		

Tarkastetut/huolletut valaisimet ja opasteet
Huomioita
Yhteenveto
Huollon aikana suoritettut välittömät korjaustoimenpiteet
-Keskus tunnuksien TVK-1, TVK-2, TVK-3, TVK-4 akustot uusittu sovitusti vuosihuollon yhteydessä (2 kpl 38Ah *per keskus)
Korjausesitykset



KTE PTU TVK ja poistumistieopasteiden huoltopöytäkirja

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00

5 / 5

9.9.2024 8:34

Huollossa havaitut puutteet korjattu *kts. erillinen sähköinen "Turvaliite raportti"

Parannusesitykset