



## KTE SPR Huoltopöytäkirja

Tarkastuspäivä: 19.03.2024 00:00:00

21.3.2024 8:21

|              |                          |            |                                        |
|--------------|--------------------------|------------|----------------------------------------|
| Tarkastaja   | Miika Pitkänen           | Kiinteistö | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas |
| Osallistujat | Marcus Strandberg        | Rakennus   | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas |
| Lomakepohja  | KTE SPR Huoltopöytäkirja | Osoite     | Vanha Porvoontie 229                   |

| Kohta                                                                        | Tulos          | Lisätieto                                          | Liitteet                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Järjestelmän perustiedot</b>                                              |                |                                                    |                                                                |
| Sammutusjärjestelmän hoitaja                                                 |                | <i>Petri Rautiainen L&amp;T<br/>p. 050-3856197</i> |                                                                |
| Hätäkeskuslaitos                                                             |                | <i>AHK</i>                                         |                                                                |
| Hälytysensiirtolähetin / nro:                                                |                | <i>223/1199</i>                                    |                                                                |
| Koestuksen puhelin / nro:                                                    |                | <i>K2 : 0103845410</i>                             |                                                                |
| Tarkastuslaitos / pvm                                                        | Kunnossa       | <i>Kiwa/Inspecta 8/2023</i>                        |                                                                |
| <b>034 SPR keskus / Pumppaamo</b>                                            |                |                                                    |                                                                |
| Vesilähteen pöytäkirja erillisenä liitteenä                                  | Kunnossa       |                                                    | 2 kpl<br>Valmet, Diesel<br>1.xlsx,<br>Valmet, Diesel<br>2.xlsx |
| Kivenerotin puhdistus                                                        | Kunnossa       |                                                    |                                                                |
| Syöttöveden takaiskun toiminta                                               | Kunnossa       |                                                    |                                                                |
| Syöttöveden alarajahälytys (bar)                                             | 2,8            |                                                    |                                                                |
| Palokunnan syöttöliittimet kunnossa (kilpi, takaiskut, vuotovesi ja lukitus) | Kunnossa       |                                                    |                                                                |
| Sulkuventtiileiden auki/kiinni koestus                                       | Kunnossa       |                                                    |                                                                |
| Painemittareiden tarkastus                                                   | Huomautettavaa | <i>1kpl vaihdettu pumppuun 1.</i>                  |                                                                |
| Hälytyskello (suodattimen puhdistus), toiminnan tarkastus                    | Kunnossa       |                                                    |                                                                |
| Hälytyksien testaus (Häke, valvomo)                                          | Kunnossa       |                                                    |                                                                |
| Hälytyksien testaus, jatkoyhteys huolto                                      | Kunnossa       |                                                    |                                                                |
| Venttiilien lukitukset kunnossa                                              | Kunnossa       |                                                    |                                                                |
| Varasuutinkaapin sisältö kunnossa                                            | Kunnossa       |                                                    |                                                                |
| Paineilmakompressorin toiminnan tarkastus, vedet tyhjennetty säiliöstä       | Kunnossa       |                                                    |                                                                |



# KTE SPR Huoltopöytäkirja

Tarkastuspäivä: 19.03.2024 00:00:00

21.3.2024 8:21

## Märkähälytysventtiili 3, VIKING MOD J-1, DN150

|                                                   |             |               |  |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------|--|
| Keskuksen tunnus                                  |             | 034 Pumppaamo |  |
| Koelaukaisu                                       | Kunnossa    |               |  |
| Virkehälytysten estolaitteet, toiminnan tarkastus | Kunnossa    |               |  |
| <i>Virtausilmaisimet (kpl)</i>                    | Ei arvioida |               |  |
| <i>Virtausilmaisimet, toiminnan tarkastus</i>     | Ei arvioida |               |  |
| <i>Virtausilmaisimet, merkkivalojen toiminta</i>  | Ei arvioida |               |  |

## Märkähälytysventtiili 2, VIKING MOD J-1, DN150

|                                                   |             |               |  |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------|--|
| Keskuksen tunnus                                  |             | 034 Pumppaamo |  |
| Koelaukaisu                                       | Kunnossa    |               |  |
| Virkehälytysten estolaitteet, toiminnan tarkastus | Kunnossa    |               |  |
| <i>Virtausilmaisimet (kpl)</i>                    | Ei arvioida |               |  |
| <i>Virtausilmaisimet, toiminnan tarkastus</i>     | Ei arvioida |               |  |
| <i>Virtausilmaisimet, merkkivalojen toiminta</i>  | Ei arvioida |               |  |

## Märkähälytysventtiili 5, VIKING MOD J-1, DN150

|                                                   |             |               |  |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------|--|
| Keskuksen tunnus                                  |             | 034 Pumppaamo |  |
| Koelaukaisu                                       | Kunnossa    |               |  |
| Virkehälytysten estolaitteet, toiminnan tarkastus | Kunnossa    |               |  |
| <i>Virtausilmaisimet (kpl)</i>                    | Ei arvioida |               |  |
| <i>Virtausilmaisimet, toiminnan tarkastus</i>     | Ei arvioida |               |  |
| <i>Virtausilmaisimet, merkkivalojen toiminta</i>  | Ei arvioida |               |  |

## Märkähälytysventtiili 4, VIKING MOD J-1, DN150

|                                                   |             |               |  |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------|--|
| Keskuksen tunnus                                  |             | 034 Pumppaamo |  |
| Koelaukaisu                                       | Kunnossa    |               |  |
| Virkehälytysten estolaitteet, toiminnan tarkastus | Kunnossa    |               |  |
| <i>Virtausilmaisimet (kpl)</i>                    | Ei arvioida |               |  |
| <i>Virtausilmaisimet, toiminnan tarkastus</i>     | Ei arvioida |               |  |
| <i>Virtausilmaisimet, merkkivalojen toiminta</i>  | Ei arvioida |               |  |

## Märkähälytysventtiili 1, VIKING MOD J-1, DN150

|                  |  |               |  |
|------------------|--|---------------|--|
| Keskuksen tunnus |  | 034 Pumppaamo |  |
|------------------|--|---------------|--|

**KTE SPR Huoltopöytäkirja**

Tarkastuspäivä: 19.03.2024 00:00:00

21.3.2024 8:21

|                                                                   |             |                            |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|--|
| Koelaukaisu                                                       | Kunnossa    |                            |  |
| Virhehälytysten estolaitteet, toiminnan tarkastus                 | Kunnossa    |                            |  |
| <i>Virtausilmaisimet (kpl)</i>                                    | Ei arvioida |                            |  |
| <i>Virtausilmaisimet, toiminnan tarkastus</i>                     | Ei arvioida |                            |  |
| <i>Virtausilmaisimet, merkkivalojen toiminta</i>                  | Ei arvioida |                            |  |
| <b>Kuivajatkventtiili, 4.1, VIKING MOD F-1, DN150</b>             |             |                            |  |
| Keskuksen tunnus                                                  |             | <i>KJV 4.1 Lastauspiha</i> |  |
| Paineilmanalarajahälytys (bar)                                    | 2,4         |                            |  |
| <i>Tihkuvedenilmaisim, toiminnan tarkastus</i>                    | Ei arvioida |                            |  |
| Kiihdyttäjän toiminnan tarkastus                                  | Kunnossa    |                            |  |
| <i>Koelaukaisu</i>                                                | Ei arvioida |                            |  |
| <i>Koelaukaisuaika (s)</i>                                        | Ei arvioida |                            |  |
| Kondenssivesiastiat (kpl)                                         | 2           |                            |  |
| Kondenssivesiastiat, pakkaskestävyys (C)                          | -45         |                            |  |
| <b>Kuivajatkventtiili, 1.1, VIKING MOD F-1, DN150</b>             |             |                            |  |
| Keskuksen tunnus                                                  |             | <i>KJV 1.1 LASTAUSPIHA</i> |  |
| Paineilmanalarajahälytys (bar)                                    | 2,4         |                            |  |
| <i>Tihkuvedenilmaisim, toiminnan tarkastus</i>                    | Ei arvioida |                            |  |
| Kiihdyttäjän toiminnan tarkastus                                  | Kunnossa    |                            |  |
| <i>Koelaukaisu</i>                                                | Ei arvioida |                            |  |
| <i>Koelaukaisuaika (s)</i>                                        | Ei arvioida |                            |  |
| Kondenssivesiastiat (kpl)                                         | 2           |                            |  |
| Kondenssivesiastiat, pakkaskestävyys (C)                          | -45         |                            |  |
| <b>SPR-Pumppaamo 034</b>                                          |             |                            |  |
| Pumppujen varaosat kunnossa                                       | Kunnossa    |                            |  |
| Lukitukset kunnossa                                               | Kunnossa    |                            |  |
| Huoneen lämpötila/ korvausilman saanti riittävä (pellit toimivat) | Kunnossa    |                            |  |
| <i>Siemenvesiastian täyttö ja automatiikka, toiminnan testaus</i> | Ei arvioida |                            |  |



# KTE SPR Huoltopöytäkirja

Tarkastuspäivä: 19.03.2024 00:00:00

21.3.2024 8:21

|                                                                                         |             |                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--|
| Altaan/säiliön vedenpinnan hälytykset, toiminnan testaus                                | Kunnossa    |                               |  |
| Altaan/säiliön automaattitäytön toiminnan testaus                                       | Kunnossa    |                               |  |
| <i>Paineellisten vesisäiliöiden tarkastusvuosi</i>                                      | Ei arvioida |                               |  |
| <i>Varoventtiilin toiminnan tarkastus</i>                                               | Ei arvioida |                               |  |
| <i>Varoventtiilin tarkastusvuosi</i>                                                    | Ei arvioida |                               |  |
| Painemittarit, sulkuventtiilit (auki/ kiinni koestus) ja yksisuuntaventtiilit tarkastus | Kunnossa    |                               |  |
| Paineen ylläpitopumpun kokeilu ja paineakytkimien arvot merkitty                        | Kunnossa    |                               |  |
| Käynnistyspaine P1 (bar)                                                                | 6           |                               |  |
| <b>Dieselpumppu 2, Agco/SisuDiesel 33 DPL (AGCO)</b>                                    |             |                               |  |
| Pumppaamon tunnus                                                                       |             | 034 Spr-pumppaamo             |  |
| Merkki ja malli                                                                         |             | Agco/SisuDiesel 33 DPL (AGCO) |  |
| Teho (kW)                                                                               | 59          |                               |  |
| Nimellispiste (l/m)                                                                     | 3900        |                               |  |
| Käynnistyspaine P1 (bar)                                                                | 5           |                               |  |
| Käynnistyspaine P2 (bar)                                                                | 5           |                               |  |
| Pumpun käynnistys automatiikalla, toiminnan testaus                                     | Kunnossa    |                               |  |
| Pumpun toiminta käsikäynnistys, toiminnan testaus                                       | Kunnossa    |                               |  |
| Pumpun käynnistymishälytys, testaus                                                     | Kunnossa    |                               |  |
| Pumpun jäähdytyskierto, toiminnan tarkastus                                             | Kunnossa    |                               |  |
| Paineakytkimien arvot merkitty                                                          | Kunnossa    |                               |  |
| Öljyt, suodatin ja jäähdytysnesteet, määrien tarkastus                                  | Kunnossa    |                               |  |
| <i>Akkujen nestetaso ja ominaispaino, tarkastus</i>                                     | Ei arvioida |                               |  |
| Polttoainemäärän tarkastus                                                              | Kunnossa    |                               |  |
| <i>Latauslaitteet ja hälytykset, toiminnan tarkastus</i>                                | Ei arvioida |                               |  |
| Akkujen suojakotelot                                                                    | Kunnossa    |                               |  |
| Moottorin huollettu viimeksi                                                            | 2023        | Syyskuu                       |  |



## KTE SPR Huoltopöytäkirja

Tarkastuspäivä: 19.03.2024 00:00:00

21.3.2024 8:21

|                                                        |             |                               |  |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--|
| Ohjauskeskuksen toiminnan tarkastus                    | Kunnossa    |                               |  |
| <b>Dieselpumppu 1, Agco/SisuDiesel 33 DPL (AGCO)</b>   |             |                               |  |
| Pumppaamon tunnus                                      |             | 034 Pumppaamo                 |  |
| Merkki ja malli                                        |             | Agco/SisuDiesel 33 DPL (AGCO) |  |
| Teho (kW)                                              | 59          |                               |  |
| Nimellispiste (l/m)                                    | 3900        |                               |  |
| Käynnistyspaine P1 (bar)                               | 4           |                               |  |
| Käynnistyspaine P2 (bar)                               | 4           |                               |  |
| Pumpun käynnistys automatiikalla, toiminnan testaus    | Kunnossa    |                               |  |
| Pumpun toiminta käsikäynnistys, toiminnan testaus      | Kunnossa    |                               |  |
| Pumpun käynnistymishälytys, testaus                    | Kunnossa    |                               |  |
| Pumpun jäähdytyskierto, toiminnan tarkastus            | Kunnossa    |                               |  |
| Painekytkimien arvot merkitty                          | Kunnossa    |                               |  |
| Öljyt, suodatin ja jäähdytysnesteet, määrien tarkastus | Kunnossa    |                               |  |
| Akkujen nestetaso ja ominaispaine, tarkastus           | Ei arvioida |                               |  |
| Polttoainemäärän tarkastus                             | Kunnossa    |                               |  |
| Latauslaitteet ja hälytykset, toiminnan tarkastus      | Ei arvioida |                               |  |
| Akkujen suojakotelot                                   | Kunnossa    |                               |  |
| Moottorin huollettu viimeksi                           | 2023        | Syyskuu                       |  |
| Ohjauskeskuksen toiminnan tarkastus                    | Kunnossa    |                               |  |
|                                                        |             |                               |  |

## Yhteenveto

Huollon yhteydessä tehty välittömät korjaukset



**KTE SPR Huoltopöytäkirja**

Tarkastuspäivä: 19.03.2024 00:00:00

21.3.2024 8:22

- Dieselpumpun 1, viallinen painemittari vaihdettu uuteen. (16 bar, geelimittari)

Korjausesitykset

Parannusesitykset