



KTE SÄ Keskustarkastuslomake

Tarkastuspäivä: 28.06.2023 00:00:00

25.6.2025 22:54

Tarkastaja	Tuomas Paavola	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat		Rakennus	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE SÄ Keskustarkastuslomake	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
KESKUS TPK 2			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	Tasokuvat puuttuvat	
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS Rkt f04.1			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	Sähköpiirustuksia ei ole.	
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		



KTE SÄ Keskustarkastuslomake

Tarkastuspäivä: 28.06.2023 00:00:00

25.6.2025 22:54

1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS Rkt E03.1			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Huomautettavaa	<i>Pölyä ja likaa</i>	
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>Piirustussalkkua ei ole</i>	
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>Loppu piirustukset?</i>	
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
<i>1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät</i>	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS Tpk D119.1			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>Varasulakkeet ja kotelo puuttuvat kahva 63A</i>	
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>Tasokuvat puuttuvat.</i>	
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
<i>1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät</i>	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		

**KTE SÄ Keskustarkastuslomake**

Tarkastuspäivä: 28.06.2023 00:00:00

25.6.2025 22:54

KESKUS Rkt e013.1

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Huomautettavaa	<i>Pölyä ja likaa</i>	
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>Varasulakkeet kahva 100A puuttuu</i>	
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Huomautettavaa	<i>Keskuksen kaapeli läpivientejä auki</i>	
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
<i>1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät</i>	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		

KESKUS Rkt C125.1

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Huomautettavaa	<i>Pölyä ja likaa</i>	
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>Varasulakkeet 100A kahva puuttuu</i>	
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	<i>Lähdöt 20f1 10f1 sulakelukko kilpi puuttuu, 45 , 46, 165 ja 166 teipattu off asentoon</i>	
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
<i>1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät</i>	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		

**KTE SÄ Keskustarkastuslomake**

Tarkastuspäivä: 28.06.2023 00:00:00

25.6.2025 22:54

KESKUS NKT D 019.1

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>Piirustussalkkua ei ole,</i>	
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Huomautettavaa	<i>Keskuksen kaapeli läpivientejä auki.</i>	
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>Sähköpiirustuksia ei ole</i>	
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Huomautettavaa	<i>Pääkatkaisia Schneider electric Masterpact NW16 H1 huolto/koestus ja tarkistus 11/2022 insta</i>	

KESKUS ikk B14.3 (302 iv-konehuone 2)

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Huomautettavaa	<i>Heikkovirtajohtojen eristäminen 3h</i>	
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Kunnossa		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		

**KTE SÄ Keskustarkastuslomake**

Tarkastuspäivä: 28.06.2023 00:00:00

25.6.2025 22:54

KESKUS Tpk C121.1

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>Piirustussalkkua ei ole</i>	
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Huomautettavaa	<i>Keskuksen kaapeli läpivientejä auki</i>	
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>Pääkaavio, piirikaavio ja tasokuvat puuttuvat</i>	
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Huomautettavaa	<i>F2,f3, f11 ja 13 sulakkeet teipattu off asentoon ?</i>	

KESKUS Rkk A013.1

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Huomautettavaa	<i>Pölyä ja likaa</i>	
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		

KESKUS vss 3

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
---	----------	--	--



KTE SÄ Keskustarkastuslomake

Tarkastuspäivä: 28.06.2023 00:00:00

25.6.2025 22:54

1.2 Sähkötötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS Tpk 5			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Kunnossa		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS Rkk F08.0 (030 teletila 2)			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Huomautettavaa	Keskuksen alimmaisessa kotelossa Metallia purua..	
1.2 Sähkötötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		



KTE SÄ Keskustarkastuslomake

Tarkastuspäivä: 28.06.2023 00:00:00

25.6.2025 22:54

1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>Pääkaavio puuttuu. Lähtöjen Sulake koko merkintä puuttuu keskuksen kansista.</i>	
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS vss 1 (30)			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS Tpk 6			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		



KTE SÄ Keskustarkastuslomake

Tarkastuspäivä: 28.06.2023 00:00:00

25.6.2025 22:54

1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS Tpk B020.1			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	Piirustussalkkua ei ole.	
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	Sähköpiirustuksia ei ole	
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	Keskuksen kannessa pistorasioita, sisäpuolelta puuttuu sormisuoja .	
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS Rkt M04.1			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Huomautettavaa	Keskuksen kaapeli läpivientejä auki	
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	R33 nokkakytkin lähtö tiedot puuttuvat	
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		



KTE SÄ Keskustarkastuslomake

Tarkastuspäivä: 28.06.2023 00:00:00

25.6.2025 22:54

1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS TPK B07.2.7			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	Piirustussalkkua ei ole	
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	Sähköpiirustuksia ei ole	
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS TPK B07.1.3			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	Tasokuvat puuttuvat	
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		



KTE SÄ Keskustarkastuslomake

Tarkastuspäivä: 28.06.2023 00:00:00

25.6.2025 22:54

1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS TPK B07.2.2			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>Piirustussalkkua ei ole</i>	
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>Sähköpiirustuksia ei ole</i>	
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
<i>1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät</i>	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS Tpk D115.1			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>Tasokuvat?</i>	
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
<i>1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät</i>	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		

**KTE SÄ Keskustarkastuslomake**

Tarkastuspäivä: 28.06.2023 00:00:00

25.6.2025 22:54

KESKUS TPK 1

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>Tasokuvat puuttuvat</i>	
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		

KESKUS Nkt j051.1

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Huomautettavaa	<i>Kaapeliläpivientejä auki.</i>	
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		

KESKUS Rkt b21.1

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Huomautettavaa	<i>Pölyä ja likaa</i>	
---	----------------	-----------------------	--



KTE SÄ Keskustarkastuslomake

Tarkastuspäivä: 28.06.2023 00:00:00

25.6.2025 22:54

1.2 Sähkötötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Huomautettavaa	<i>Irtoliittimia</i>	
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
<i>1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät</i>	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS Tpk D117.1			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>Varasulakkeet ja kotelo puuttuvat 63A kahva</i>	
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>Tasokuvat puuttuvat</i>	
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	<i>Vvs 12f0 teipattu off asentoon?!</i>	
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
<i>1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät</i>	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS ikk B118.3 (304 iv-konehuone 3)			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		



KTE SÄ Keskustarkastuslomake

Tarkastuspäivä: 28.06.2023 00:00:00

25.6.2025 22:54

1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Kunnossa		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS ikk B111.3 (303 iv-konehuone 2)			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Huomautettavaa	<i>Heikkovirtajohtojen eristäminen 3h</i>	
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Kunnossa		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS RKK D018.1			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		



KTE SÄ Keskustarkastuslomake

Tarkastuspäivä: 28.06.2023 00:00:00

25.6.2025 22:54

1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>Etukoje lähdöt A, B ja C sulake koko merkintä puuttuu kannesta .</i>	
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
<i>1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät</i>	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS ikk G5.3 (301 iv-konehuone 4)			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötalan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Huomautettavaa	<i>Heikkovirtajohtojen eristäminen 3h</i>	
<i>1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät</i>	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS Tpk C018.1			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötalan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>Piirustussalkkua on viallinen.</i>	
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>Tasokuvat puuttuvat</i>	
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		



KTE SÄ Keskustarkastuslomake

Tarkastuspäivä: 28.06.2023 00:00:00

25.6.2025 22:54

1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS NKT A019.1			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Huomautettavaa	<i>Pölyä ja likaa</i>	
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Huomautettavaa	<i>Keskuksen yläpuolella useita kaapeli nippuja.</i>	
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Huomautettavaa	<i>Keskuksen kaapeli läpivientejä auki</i>	
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Huomautettavaa	<i>Pääkatkaisia Schneider electric Masterpact NW16h1 , huollettu tarkastus ja koestus 11.2022 Insta</i>	
KESKUS PKT01 (20)			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		



KTE SÄ Keskustarkastuslomake

Tarkastuspäivä: 28.06.2023 00:00:00

25.6.2025 22:54

1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Kunnossa		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa	<i>Pääkatkaisia Schneider electric Masterpact NW25h1 huolto, tar.koes. 6.21 insta. Schneider electric Masterpact nw16h1, nw08 h1 ja nw16h1 huollettu, tark. Koes. 6.21 Insta</i>	
KESKUS Rkk e022.1			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS Rkt B 014.1			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Huomautettavaa	<i>Pölyä ja likaa</i>	
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Huomautettavaa	<i>Keskuksen kaapeli läpivientejä auki</i>	
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	<i>Johdonsuojaautom 48,49, 136, 142 teipattu off asentoon.</i>	
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		



KTE SÄ Keskustarkastuslomake

Tarkastuspäivä: 28.06.2023 00:00:00

25.6.2025 22:54

1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS Nkt B07.1			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Huomautettavaa	<i>Pölyä ja likaa</i>	
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Huomautettavaa	<i>Keskuksen kaapeli läpivientejä auki</i>	
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS NKT-D225.1 (10)			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>Varasulakkeet ja kotelo puuttuvat (kahva) 80, 63,40, 35 ja 32A</i>	
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		



KTE SÄ Keskustarkastuslomake

Tarkastuspäivä: 28.06.2023 00:00:00

25.6.2025 22:54

1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS ikk h8.0 (037 lämmönjakohuone)			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS RKK C015.1			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		

**KTE SÄ Keskustarkastuslomake**

Tarkastuspäivä: 28.06.2023 00:00:00

25.6.2025 22:54

KESKUS vss 2

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>Pääkaavio puutteita</i>	
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		

KESKUS Tpk A023.1

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Huomautettavaa	<i>Likainen keskus</i>	
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>Piirustussalkku on viallinen.</i>	
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	<i>Keskuksen kannessa pistorasioita, sisäpuolelta puuttuu sormisuojat</i>	
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		

KESKUS TPK L08.2

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
---	----------	--	--



KTE SÄ Keskustarkastuslomake

Tarkastuspäivä: 28.06.2023 00:00:00

25.6.2025 22:54

1.2 Sähkötötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS TPK B07.1.2			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	Piirustussalkkua ei ole	
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Huomautettavaa	Keskuksen kaapeli läpivientejä auki.	
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	Tasokuvat puuttuvat.	
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS PKT 02 (70)			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		



KTE SÄ Keskustarkastuslomake

Tarkastuspäivä: 28.06.2023 00:00:00

25.6.2025 22:54

1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Huomautettavaa	<i>Lähtö 28 1-3 nolla johdon irtonaisena (amcmk 4x70+21)(11A)</i>	
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Kunnossa		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Huomautettavaa	<i>Q1 PÄÄKATKAISIA Schneider electric Masterpact nw25, q7 JA Schneider electric Masterpact nw16 h1, q9 Q8Schneider electric Masterpact nw08 h1 , huolto, tarkistus ja koestus 6.2021</i>	

KESKUS PKK 1

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötalan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>Valokaarimaski, hihallinen vaihtokahva puuttuu</i>	
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Kunnossa		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Huomautettavaa	<i>Pääkatkaisia Schneider electric Masterpact nw25 h1 huolto, tarkistus ja koestus. 6.2021</i>	

**KTE SÄ Keskustarkastuslomake**

Tarkastuspäivä: 28.06.2023 00:00:00

25.6.2025 22:54

KESKUS TPK 3

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>Tasokuvat puuttuvat</i>	
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		

KESKUS Rkk G051.1

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Huomautettavaa	<i>Pölyä ja likaa</i>	
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		

KESKUS Tpk D020.1

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
---	----------	--	--



KTE SÄ Keskustarkastuslomake

Tarkastuspäivä: 28.06.2023 00:00:00

25.6.2025 22:54

1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>Varasulakkeet ja kotelo puuttuvat kahva 63A</i>	
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>Tasokuvat puuttuvat</i>	
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	<i>Vvs 12f0 ja johdonsuojaautom 12f1-f3 on teipattu off asentoon.</i>	
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS Rkk C125.1			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Huomautettavaa	<i>Pölyä ja likaa</i>	
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	<i>Sormisuoja puuttuu din aukoista.</i>	
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS Tpk D216.1			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>Piirustussalkkua ei ole.</i>	



KTE SÄ Keskustarkastuslomake

Tarkastuspäivä: 28.06.2023 00:00:00

25.6.2025 22:54

1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>Sähköpiirustuksia ei ole.</i>	
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Huomautettavaa	<i>Ryhmät 4.1-3, 11.1 -3 21.1-3 teipattu off asentoon ja r.35 on sulakelukko., mutta ei kylttiä</i>	

KESKUS Rkk e012.1

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Huomautettavaa	<i>Pölyä ja likaa</i>	
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>Varasulakkeet puuttuvat 80A ja 125A (kahva)</i>	
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		

KESKUS Nkt D019.2

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>Piirustussalkkua ei ole Varasulakkeet ja kotelo puuttuvat.</i>	
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		



KTE SÄ Keskustarkastuslomake

Tarkastuspäivä: 28.06.2023 00:00:00

25.6.2025 22:54

1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>Sähköpiirustuksia ei ole</i>	
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS Tpk D218.1			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>Tasokuvat puuttuvat</i>	
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Huomautettavaa	<i>R.32 teipattu off asentoon.</i>	
KESKUS Rkt B 011.1			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Huomautettavaa	<i>Pölyä ja likaa</i>	
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Huomautettavaa	<i>Keskuksen kaapeli läpivientejä auki</i>	
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		



KTE SÄ Keskustarkastuslomake

Tarkastuspäivä: 28.06.2023 00:00:00

25.6.2025 22:54

1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS Tpk F08.0 (031 kompressorihuone/jäteveden puhdistustila)			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS Rkk k05.2			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		



KTE SÄ Keskustarkastuslomake

Tarkastuspäivä: 28.06.2023 00:00:00

25.6.2025 22:54

1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS NKT C016.1			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Huomautettavaa	<i>Keskuksen kaapeli läpivientejä auki</i>	
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa	<i>Pääkatkaisia Schneider electric Masterpact NW16 h1 huolettu ja koestettu tarkastus 11.22 insta</i>	
KESKUS Tpk A018.1			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Huomautettavaa	<i>Likainen keskus</i>	
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>Tasokuvat puuttuvat</i>	
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	<i>Keskuksen kannessa pistorasioita, sisäpuolelta puuttuu sormisuojat.</i>	
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		



KTE SÄ Keskustarkastuslomake

Tarkastuspäivä: 28.06.2023 00:00:00

25.6.2025 22:54

1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Huomautettavaa	<i>Teipattu off asentoon r9</i>	
KESKUS Rkk L06.1			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Kunnossa		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS Tpk B017.1			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>Piirustussalkkua ei ole</i>	
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>Tasokuvat puuttuvat</i>	
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		

**KTE SÄ Keskustarkastuslomake**

Tarkastuspäivä: 28.06.2023 00:00:00

25.6.2025 22:54

KESKUS TPK B07.2.1

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>Piirustussalkkua ei ole</i>	
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>Sähköpiirustuksia ei ole</i>	
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		

KESKUS TPK B07.2.5 (40)

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>Piirustussalkkua ei ole</i>	
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>Sähköpiirustuksia ei ole</i>	
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		

KESKUS SPK H0.8 (035 paloilmoitinkeskus)

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
---	----------	--	--

**KTE SÄ Keskustarkastuslomake**

Tarkastuspäivä: 28.06.2023 00:00:00

25.6.2025 22:54

1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS Rkk E03.1			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Huomautettavaa	<i>Pölyä ja likaa</i>	
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>Piirustussalkkua on rikki</i>	
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>Loppupiirustukset puuttuvat</i>	
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS Rkk D26.1 (50)			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		



KTE SÄ Keskustarkastuslomake

Tarkastuspäivä: 28.06.2023 00:00:00

25.6.2025 22:54

1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS Nkk G5.3 (301 iv-konehuone 4)			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	Lähtö 2f 1-3 401vjk01 Pääkaaviossa ja keskuksen kannessa merkitty mcmk 4x120+70 kaapeli on mcmk 4x70+35 ja kahva sulake 0n 3x160A. Loppupiirustukset puuttuvat.	
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	Lähtö 2f 1-3 kaapelikengät liian isot?	
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Kunnossa		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS Rkk A01.2			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		



KTE SÄ Keskustarkastuslomake

Tarkastuspäivä: 28.06.2023 00:00:00

25.6.2025 22:54

1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS TPK 4			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötalan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS Rkk B225.1			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötalan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa		



KTE SÄ Keskustarkastuslomake

Tarkastuspäivä: 28.06.2023 00:00:00

25.6.2025 22:54

1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS RKK A019.1			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Huomautettavaa	<i>Pölyä ja likaa.</i>	
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	<i>Kahdesta nokkakytkimestä puuttuu vääntimet. (Kytkeä ei saa koskea tarra)</i>	
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Huomautettavaa	<i>Heikkovirtajohtojen eristäminen 3h</i>	
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS Rkk c07.1			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Huomautettavaa	<i>Pölyä ja likaa</i>	
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	<i>Sormisuoja puuttuu din aukoista.</i>	



KTE SÄ Keskustarkastuslomake

Tarkastuspäivä: 28.06.2023 00:00:00

25.6.2025 22:54

1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Huomautettavaa	<i>Irtojohtoja</i>	
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
<i>1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät</i>	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS Rkk A04.1 (asikastarkastus laboratorio)			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Huomautettavaa	<i>Keskuksen kaapeli läpivientejä auki.</i>	
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>Ei ole</i>	
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
<i>1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät</i>	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS Nkk F08.0 (030 teletila 2) (60)			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Huomautettavaa	<i>Keskuksen kaapeli läpivientejä auki.</i>	
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
<i>1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät</i>	Ei arvioida		



KTE SÄ Keskustarkastuslomake

Tarkastuspäivä: 28.06.2023 00:00:00

25.6.2025 22:54

1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS RKT L08.1			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>Piirustussalkkua on rikki</i>	
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	<i>Keskuksen oven sarana on rikki.</i>	
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
<i>1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät</i>	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS TPK B07.2.6			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>Piirustussalkkua ei ole</i>	
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>Tasokuvat?</i>	
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
<i>1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät</i>	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		

**KTE SÄ Keskustarkastuslomake**

Tarkastuspäivä: 28.06.2023 00:00:00

25.6.2025 22:54

KESKUS TPK B07.2.4

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>Piirustussalkkua ei ole</i>	
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>Ei ole sähköpiirustuksia</i>	
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		

KESKUS TPK B07.2.3

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>Piirustussalkkua ei ole</i>	
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>Sähköpiirustuksia ei ole</i>	
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		

KESKUS Rkk k01.1/3 (ressuhalli)

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Huomautettavaa	<i>Pölyä ja likaa</i>	
---	----------------	-----------------------	--



KTE SÄ Keskustarkastuslomake

Tarkastuspäivä: 28.06.2023 00:00:00

25.6.2025 22:54

1.2 Sähkötöiden varusteet: varuslakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>Piirustussalkkua ei ole.</i>	
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Huomautettavaa	<i>Kaapeliläpivientejä auki</i>	
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>Sähköpiirustuksia ei ole.</i>	
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Huomautettavaa	<i>Maadoitus kiskon tunnus puuttuu. Keskuksen oikeilla puolella.</i>	
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS TPK B07.1.1			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötöiden varusteet: varuslakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>Piirustussalkkua ei ole</i>	
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Huomautettavaa	<i>Sormisuoja puuttuu din aukoista.</i>	
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>Tasokuvat puuttuvat</i>	
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
KESKUS Rkk k01.1 (peltihalli)			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Huomautettavaa	<i>Pölyä ja likaa</i>	
1.2 Sähkötöiden varusteet: varuslakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>Piirustussalkkua ei ole</i>	
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		

**KTE SÄ Keskustarkastuslomake**

Tarkastuspäivä: 28.06.2023 00:00:00

25.6.2025 22:54

1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>Tasokuvat puuttuvat.</i>	
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
MUUT			
2.1 Viranomaistarkastukset, katkaisijahuollot ja lämpökuvaukset	Kunnossa	<i>Pkt 01 Sähkölaitteiston määräaikaistarkistus 15.1.2021 Finntarkastus. Aurinkosähköjärjestelmä varmennustarkastus 18.11.2021 Sähköpohjalainen consulting</i>	