

**KTE SÄ mittaustulokset**

Tarkastuspäivä: 17.11.2023

20.11.2023 7:25

Tarkastaja Martti Kyytsönen**Osallistujat****Lomakepohja** KTE SÄ mittaustulokset**Kiinteistö**

Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas

Rakennus

Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas

Osoite

Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Yleistiedot			
Työn kuvaus		<i>Purunpoiston maadoitustyö pakkaushallissa</i>	
Keskus			
Purunpoisto maadoituskisko - Putkisto			
Ryhmänumero		<i>Purunpoisto maadoituskisko - Putkisto</i>	
Aistinvarainen tarkastus	Kunnossa		
Suojajohtimen jatkuvuus. Ω	0,01		
<i>Eristysresistanssi ($M\Omega$)</i>	Ei arvioida		
Syötön automaattinen poiskytkentä, suojalaitteen nimellisarvot			
<i>Oikosulkuvirta: (Ik/A)</i>	Ei arvioida		
VVSK nimellisarvot ja tyyppi			
<i>VVSK mitattu laukaisivirta (mA):</i>	Ei arvioida		
<i>VVSK mitattu laukaisuaika (ms)</i>	Ei arvioida		
<i>Kiertosuunnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Toiminta- ja käyttötestit</i>	Ei arvioida		
<i>Lisätietoja, Kuvaliitteitä kyllä / ei</i>	Ei arvioida		
Purunpoisto maadoituskisko - Kaappi			
Ryhmänumero		<i>Purunpoisto maadoituskisko - Kaappi</i>	
Aistinvarainen tarkastus	Kunnossa		
Suojajohtimen jatkuvuus. Ω	0,01		
<i>Eristysresistanssi ($M\Omega$)</i>	Ei arvioida		
Syötön automaattinen poiskytkentä, suojalaitteen nimellisarvot			



KTE SÄ mittaustulokset

Tarkastuspäivä: 17.11.2023

20.11.2023 7:25

<i>Oikosulkuvirta: (Ik/A)</i>	Ei arvioida		
VVSK nimellisarvot ja tyyppi			
<i>VVSK mitattu laukaisivirta (mA):</i>	Ei arvioida		
<i>VVSK mitattu laukaisuaika (ms)</i>	Ei arvioida		
<i>Kiertosuunnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Toiminta- ja käyttötestit</i>	Ei arvioida		
<i>Lisätietoja, Kuvaliitteitä kyllä / ei</i>	Ei arvioida		
Purunpoisto maadoituskisko - Katkaisusaha			
Ryhmänumero		<i>Purunpoisto maadoituskisko - Katkaisusaha</i>	
Aistinvarainen tarkastus	Kunnossa		
Suojajohtimen jatkuvuus. Ω	0,04		
<i>Eristysresistanssi (MΩ)</i>	Ei arvioida		
Syötön automaattinen poiskytkentä, suojalaitteen nimellisarvot			
<i>Oikosulkuvirta: (Ik/A)</i>	Ei arvioida		
VVSK nimellisarvot ja tyyppi			
<i>VVSK mitattu laukaisivirta (mA):</i>	Ei arvioida		
<i>VVSK mitattu laukaisuaika (ms)</i>	Ei arvioida		
<i>Kiertosuunnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Toiminta- ja käyttötestit</i>	Ei arvioida		
<i>Lisätietoja, Kuvaliitteitä kyllä / ei</i>	Ei arvioida		
Maadoituskisko ylhäällä hyllyssä - Purunpoiston maadoituskisko			
Ryhmänumero		<i>Maadoituskisko ylhäällä hyllyssä - Purunpoiston maadoituskisko</i>	
Aistinvarainen tarkastus	Kunnossa		
Suojajohtimen jatkuvuus. Ω	0		
<i>Eristysresistanssi (MΩ)</i>	Ei arvioida		
Syötön automaattinen poiskytkentä, suojalaitteen nimellisarvot			
<i>Oikosulkuvirta: (Ik/A)</i>	Ei arvioida		

**KTE SÄ mittaustulokset**

Tarkastuspäivä: 17.11.2023

20.11.2023 7:25

VVSK nimellisarvot ja tyyppi			
VVSK mitattu laukaisivirta (mA):	Ei arvioida		
VVSK mitattu laukaisuaika (ms)	Ei arvioida		
Kiertosuunnan tarkastus	Ei arvioida		
Toiminta- ja käyttötestit	Ei arvioida		
Lisätietoja, Kuvaliitteitä kyllä / ei	Ei arvioida		
Purunpoisto maadoituskisko - Vannesaha			
Ryhmänumero		Purunpoisto maadoituskisko - Vannesaha	
Aistinvarainen tarkastus	Kunnossa		
Suojajohtimen jatkuvuus. Ω	0,01		
Eristysresistanssi (M Ω)	Ei arvioida		
Syötön automaattinen poiskytkentä, suojalaitteen nimellisarvot			
Oikosulkuvirta: (Ik/A)	Ei arvioida		
VVSK nimellisarvot ja tyyppi			
VVSK mitattu laukaisivirta (mA):	Ei arvioida		
VVSK mitattu laukaisuaika (ms)	Ei arvioida		
Kiertosuunnan tarkastus	Ei arvioida		
Toiminta- ja käyttötestit	Ei arvioida		
Lisätietoja, Kuvaliitteitä kyllä / ei	Ei arvioida		
Purunpoisto maadoituskisko - Purunpoistonimuri			
Ryhmänumero		Purunpoisto maadoituskisko - Purunpoistonimuri	
Aistinvarainen tarkastus	Kunnossa		
Suojajohtimen jatkuvuus. Ω	0,01		
Eristysresistanssi (M Ω)	Ei arvioida		
Syötön automaattinen poiskytkentä, suojalaitteen nimellisarvot			
Oikosulkuvirta: (Ik/A)	Ei arvioida		
VVSK nimellisarvot ja tyyppi			



KTE SÄ mittaustulokset

Tarkastuspäivä: 17.11.2023

20.11.2023 7:25

VVSK mitattu laukaisivirta (mA):	Ei arvioida		
VVSK mitattu laukaisuaika (ms)	Ei arvioida		
Kiertosuunnan tarkastus	Ei arvioida		
Toiminta- ja käyttötestit	Ei arvioida		
Lisätietoja, Kuvaliitteitä kyllä / ei	Ei arvioida		