

**KHU Omalaadunvalvonta**

Tarkastuspäivä: 04.11.2025 00:00:00

4.11.2025 12:51

Tarkastaja Henri Tiusanen**Osallistujat****Lomakepohja** KHU Omalaadunvalvonta**Kiinteistö**

Valmet Technologies Oy

Rakennus

Valmet Technologies Oy

Osoite

Lentokentäkatu 11

Lomakkeen kuvaus

Arviointiasteikko:

- 4 (Ei poikkeamia)
3 (Yksi pieni poikkeama)
2 (Kaksi pientä poikkeamaa)
1 (Yksi merkittävä poikkeama tai useita pieniä poikkeamia)

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
1. Ulko- ja viheralueet			
1.1 Ulkoalueiden puhtaus ja kunto	4	<i>Siistit ja hoidetut. sovittu istutusten suunnittelua ja poistoa keväälle.</i>	3 kpl IMG-20251104-WA0002.jpg, IMG-20251104-WA0012.jpg, IMG-20251104-WA0013.jpg
1.2 Nurmi- ja viheralueiden siiteys ja kunto	4	<i>kunnossa</i>	
1.3 Jätekatos ja -astiat	4	<i>Ei havaittuja puutteita.</i>	
1.4 Roskakorit ja tuhkakupit	4	<i>Ei huomautettavaa</i>	
1.5 Ovien edustat ja rappurallit	3	<i>pyörätelineet osin huonossa kunnossa. Tarjotaan uusia keväällä.</i>	1 kpl IMG-20251104-WA0008.jpg
1.6 Piha-alueen sadevesijärjestelmät	4	<i>ei havaittua vikaa</i>	
1.7 Pihakalusteet ja -varusteet	4	<i>pyörätelineet osin rikki.</i>	
1.9 Paikoitusalueet	3	<i>Sähköauton latauspaikka merkinnät kuluneet.</i>	1 kpl WhatsApp-Kuva 2025-09-02 klo 11.25.04_e29a 9726.jpg
Keskiarvo	3,8		
Kaikkien kysymysten keskiarvo	3,8		



KHU Omalaadunvalvonta

Tarkastuspäivä: 04.11.2025 00:00:00

2 / 6

4.11.2025 12:51

Liitteet (5 kpl)

Kohta 1.5 Ovien edustat ja rappurallit

Kuvaus *pyörätelineet osin huonossa kunnossa. Tarjotaan uusia keväällä.*



IMG-20251104-WA0008.jpg

Kohta 1.9 Paikoitusalueet

Kuvaus *Sähköauton latauspaikka merkinnät kuluneet.*



WhatsApp-Kuva 2025-09-02 klo 11.25.04_e29a9726.jpg

Kohta 1.1 Ulkoalueiden puhtaus ja kunto

Kuvaus *Siistit ja hoidetut. sovittu istutusten suunnittelua ja poistoa keväälle.*



IMG-20251104-WA0002.jpg



IMG-20251104-WA0012.jpg



IMG-20251104-WA0013.jpg