

Tarkastaja	Henri Tiusanen	Kiinteistö	Valmet Technologies Oy
Osallistujat	Pasi Jussila ja Raija Kiiveri	Rakennus	Valmet Technologies Oy
Lomakepohja	KHU VALMET TECHNOLOGIES	Osoite	Lentokentäkatu 11

Lomakkeen kuvaus

Arviointiasteikko:

- 4 (Kiitettävä)
- 3 (Hyvä)
- 2 (Tyydyttävä)
- 1 (Huono)

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
1. Ulkoalueet			
Nurmialueet; rajaukset, roskat, siisteys	3	Yleisilme siisti muutamia roskia pensaissa.	6 kpl WhatsApp Image 2026-03-30 at 12.47.55 (1).jpeg, WhatsApp Image 2026-03-30 at 12.47.55 (2).jpeg, WhatsApp Image 2026-03-30 at 12.47.55 (4).jpeg, WhatsApp Image 2026-03-30 at 12.47.55 (1).jpeg, WhatsApp Image 2026-03-30 at 12.47.55 (2).jpeg, WhatsApp Image 2026-03-30 at 12.47.55 (4).jpeg
Istutusalueet; leikkaukset, roskat, kitkentä	4	Sovittu pihojen kunnostuksesta.	
P-alueet; opasteet, ajoratamaalaukset, siisteys	3	Lataus paikkojen maalausta suunnitellaan kesällä.	1 kpl WhatsApp-Kuva 2025-09-02 klo 11.25.04_e29a9726.jpg

Jalankulkuväylät; käynnin turvallisuus, maalaukset- ja merkinnot, liikennemerkkit	4	<i>Ei huomautettavaa</i>	
Ovien edustat; siisteys, käynnin turvallisuus, rappurallit	4	<i>hiekan poistot ja pesut vielä kesken.</i>	2 kpl WhatsApp Image 2026-03-30 at 12.47.45 (1).jpeg, WhatsApp Image 2026-03-30 at 12.47.45.jpeg
Rännit, rännikaivot; puhdistukset, kunto	4		
Alueen yleisilme; arvioidaan yhteenvedona koko alueen yleisilme	3	<i>yleisilme siisti, suunnitellaan etupihaan kasvillisuuden ja istutusten uusimista</i>	
Keskiarvo	3,6		
3. Talvikunnossapito ja kevätsiivous			
Auraus; oikea-aikaisuus, aurauksen laatu, kasaupaikat	4	<i>Ei huomautettavaa</i>	
Konehiekoitus; oikea-aikaisuus, laatu	4	<i>Ei huomautettavaa</i>	
Jalankulkuväylien auraus ja hiekoitus; oikea aikaisuus, laatu	3	<i>Ei huomautettavaa</i>	
Käsilumityöt ja -hiekoitus; Oikea aikaisuus, laatu	3	<i>satunnaisia puutteita.</i>	
Polanteiden poisto; tarve ja oikea-aikaisuus	4		
Kattolumien sekä jääpuikkojen tiputus; oikea-aikaisuus, työturvallisuus	4		
Hiekka-astioiden täyttö, varustus ja kunto	3		
Kiintopäälysteen pesu; oikea-aikaisuus, laatu, käyttäjien tiedottaminen	4	<i>Pihat vielä pesemättä</i>	
Keskiarvo	3,6		
5. Aluevarusteiden kunnossapito			
Opasteet ja kyltit	3	<i>Muutamat haalistuneet</i>	
Kiveykset	4	<i>Pääoven kivetyksessä kaipaisi korjausta</i>	
Pyörätelineet	4	<i>Ei huomautettavaa</i>	
Aurauskepit	4		
Keskiarvo	3,8		

6. Huomiot

Asiakaspalautteet	Ei arvioida		
Muut huomiot	Ei arvioida		
Kaikkien kysymysten keskiarvo	3,6		

Liitteet (9 kpl)

Kohta Ovien edustat; siisteys, käynnin turvallisuus, rappurallit

Kuvaus *hiekan poistot ja pesut vielä kesken.*



WhatsApp Image 2026-03-30 at 12.47.45 (1).jpeg



WhatsApp Image 2026-03-30 at 12.47.45.jpeg

Kohta P-alueet; opasteet, ajoratamaalaukset, siisteys


Kuvaus *Lataus paikkojen maalausta suunnitellaan kesällä.*



WhatsApp-Kuva 2025-09-02 klo 11.25.04_e29a9726.jpg

Kohta Nurmialueet; rajaukset, roskat, siisteys

Kuvaus Yleisilme siisti muutamia roskia pensaissa.



WhatsApp Image 2026-03-30 at 12.47.55 (1).jpeg



WhatsApp Image 2026-03-30 at 12.47.55 (2).jpeg



WhatsApp Image 2026-03-30 at 12.47.55 (4).jpeg



WhatsApp Image 2026-03-30 at 12.47.55 (1).jpeg



WhatsApp Image 2026-03-30 at 12.47.55 (2).jpeg



WhatsApp Image 2026-03-30 at 12.47.55 (4).jpeg