



Suomen Diesel Voima Osakeyhtiö
Teollisuustie 13
33330 Tampere
010 - 231 5450

Laitteen numero: DP / 90122
Merkki ja malli: SD 33 DSPL
Nimellispiste: 3050 l/min; 45 m
Laitte toimitettu: 2011

DIESELPUMPUN HUOLTORAPORTTI

Kohteen perustiedot

Asiakas: Valmet Automation Oy
Osoite: Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere

Yhteyshenkilö: Mika Helassalo
Puhelin: 050 385 0758

Toimenpiteet ennen käynnistystä:

- | | |
|--|---|
| 1.1 ☒ Käyttöohjeet | 1.2 ☒ Käyttöpäiväkirja |
| 1.3 ☐ Kytkenäkaaviot | 1.4 ☐ Sääntömääräiset varaosat |
| 1.5 ☒ Venttiilien asennot | |
| 1.6 Edellinen huolto tehty: <u>28.3.2022</u> | 1.7 ☒ Käyttötunnit huollon alussa: <u>83,6 h</u> |
| 1.8 ☒ Öljynsuodattimen vaihto | 1.9 ☒ Voiteluöljyn vaihto |
| 1.10 Voiteluöljyn tyyppi: <u>15W-40</u> | 1.11 ☒ Hihnojen tarkistus |
| 1.12 ☒ Jäähdytysnesteen tarkastus (määrä, puhtaus) | 1.13 ☒ Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys: <u>-35°C</u> |
| 1.14 ☒ Jäähdytysletkujen kunto | |
| 1.15 ☒ Polttoainesäiliön kunnon silmämääräinen tarkastus | 1.16 ☒ Polttoaineletkujen kunnon tarkastus |
| 1.17 ☒ Polttoaineen määrämittarin toiminnan tarkastus | 1.18 ☒ Polttoainesuodattimen vaihto |
| 1.19 ☒ Polttoaineen vedenerottimen puhdistus | 1.20 ☒ Polttoainesäiliön vesitys |
| 1.21 ☒ Ilmansuodattimen tarkastus | 1.22 ☐ Ilmansuodattimen tukkeutumisanturin tarkastus |
| 1.23 Akkujen asennusvuosi: <u>3/2021</u> | |
| 1.24 ☒ Verkkovarausjännitteen tarkastus: | 1.25 Akusto 1 <u>27,21 V</u> Akusto 2 <u>27,19 V</u> |
| 1.26 ☒ Akkujen kuormituskoe. Jännite kokeen jälkeen: | 1.27 Akusto 1 <u>22,15 V</u> Akusto 2 <u>22,20 V</u> |
| 1.28 ☒ Pyörimisnopeusanturin kunto (puhtaus, etäisyys) | 1.29 ☒ Akkujen puhtauden tarkistus |
| 1.30 ☒ Ohjauskojeiston merkivalojen testaus | 1.31 ☒ Ohjauskojeiston kojeiden tarkistus |
| 1.32 ☒ Liitoskireyksien tarkistus pistokokein | 1.33 ☒ Magneettiventtiilien toiminnan tarkistus |
| 1.34 ☒ Mudanerottimen puhdistus | 1.35 ☐ Huonetilan jäähdytyspatterin kunnon tarkastus |

Toimenpiteet käynnin aikana:

- | | |
|--|---|
| 2.1 ☒ Käynnistyminen/käynnistysautomaatiikan toiminnan tarkastus | 2.2 ☒ Moottorin öljynpaine: <u>5,2 bar</u> |
| 2.3 ☒ Nestevuotojen tarkastus | 2.4 ☒ Jäähdytysnesteen lämpötila: <u>81°C</u> |
| 2.5 ☒ Jäähdytysvesilinja: | 2.6 ☒ Käyntiäänen tarkkailu |
| 2.7 ☒ O-virtaaman paine: <u>10,4 bar</u> | 2.8 ☒ Hälytysten ja jälleenantojen testaus |
| 2.9 ☒ Pakoputkiston kunnon silmämääräinen tarkastus | 2.10 ☐ Pakokaasun väri |

Toimenpiteet käytön jälkeen:

- | | |
|---|---|
| 3.1 ☒ Vuotojen tarkastus | 3.2 ☒ Voiteluöljymäärä |
| 3.3 ☒ Ohjauskojeiston kytkimien asennot (valmiustila) | 3.4 ☒ Käyttötuntimäärä huollon lopussa: <u>83,9 h</u> |
| 3.5 ☒ Polttoaineen pinta <u>87 %</u> | 3.6 ☒ Venttiilien asennot huollon jälkeen |
| 3.7 ☒ Huoltomerkinnät (huoltotarra, suodattimet ym.) | |

Huomiot:

Päivämäärä: 11.7.2023

Huollon suorittaja: Marko Palmgren

Asiakkaan kuittaus: _____