



Suomen Diesel Voima Osakeyhtiö
Teollisuustie 13
33330 Tampere
010 - 231 5450

VARAVOIMAKONEEN HUOLTORAPORTTI

Kohteen perustiedot

Asiakas: Valmet Automation Oy
Osoite: Lentokentäkatu 11, 33900 Tampere
Yhteyshenkilö: Mika Helassalo
Puhelin: 050 385 0758

Laitteen numero: VVK / 95085
Merkki ja malli: Lombardini LDW 903/B1
Teho kVA / kW: 12,5 kVA / 10 kW
Laitte toimitettu: 1994

Toimenpiteet ennen käynnistystä

- 1.1 ☐ Ohjekirjat ja käyttöohjeet
1.3 ☒ Koneen tahaton käynnistyminen estetty
1.5 ☒ Öljynsuodattimen vaihto
1.7 ☒ Voiteluöljyn vaihto
1.9 ☐ Separattorin puhdistus
1.11 ☒ Kannatinkumien ja kiinnikkeiden tarkastus
1.13 ☒ Jäähdytysnesteen tarkastus (määrä, puhtaus)
1.15 ☒ Jäähdytys- ja öljyletkujen kunnon tarkastus
1.17 ☒ Polttoainesäiliön kunnon silmämääräinen tarkastus
1.19 ☒ Polttoaineen määrämittarin toiminnan tarkastus
1.21 ☐ Polttoaineen vedenerottimen puhdistus
1.23 ☒ Ilmansuodattimen tarkastus
1.25 Akkujen asennusvuosi: 26.4.2018
1.27 ☒ Verkkovarausjännitteen tarkastus:
1.28 ☒ Akkujen kuormitusko. Jännite kokeen jälkeen:
1.29 ☒ Pyörimisnopeusanturin kunto (puhtaus, etäisyys)
1.31 ☒ Sähköisten liitosten tarkistus
1.33 ☒ Generaattorin tarkistus
1.35 ☐ Generaattorin laakerin rasvaus

Käynnistysakusto
Käynnistysakusto

- 1.2 ☒ Piirikaaviot
1.4 ☒ Käyttötunnit huollon alussa: 201,80 h
1.6 ☒ Edellinen huolto tehty: 28.3.2022
1.8 Voiteluöljyn tyyppi: 15W-40
1.10 ☒ Hihnojen tarkistus ja säätö tarvittaessa
1.12 ☐ Alennusvaihteen öljyt vaihdettu -
1.14 ☒ Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys -35°C
1.16 ☐ Esilämmittimen toiminnan tarkastus
1.18 ☒ Polttoaineletkujen kunnon tarkastus
1.20 ☒ Polttoainesuodattimen vaihto
1.22 ☐ Polttoainesäiliön vesitys
1.24 ☐ Ilmansuodattimen tukkeutumisan turin tarkastus
1.26 ☒ Akkujen puhtauden tarkistus
1.30 ☒ Ohjauskojeiston merkkivalojen testaus
1.32 ☒ Ohjauskojeiston kojeiden tarkistus
1.34 ☒ Jäähdyttimen/lämmönvaihtimen silmämääräinen tarkastus
1.36 ☒ Katkaisijoiden/kontaktorien tarkastus; huollettu Ei merkintää

13,53 V
11,11 V

Latausgeneraattori 14,21 V

Toimenpiteet käynnin aikana:

- 2.1 ☒ Käynnistyminen/käynnistysautomaatiikan toiminnan tarkastus
2.3 ☒ Nestevuotojen tarkastus (öljy, jäähdytysneste, polttoaine,)
2.5 ☒ Toiminta kuormittamattomana
2.7 ☐ Tahdistuminen
2.9 ☐ Toiminta verkon rinnalla
2.11 ☐ Toiminta kohteen kuormilla
2.13 ☒ Hälytysten ja jälleenantojen testaus
2.15 ☒ Koekäyttöteho: -
2.17 ☒ Jännitteen-/taajuudensäätimen toiminnan tarkastus
2.19 ☒ Vesipumpun tarkistus (juorureijän puhtaus, tiiveys)

Toimenpiteet koekäytön jälkeen:

- 3.1 ☒ Vuotojen tarkastus
3.3 ☒ Ohjauskojeiston kytkimien asennot (valmiustila)
3.5 ☒ Polttoaineen pinta päivä säiliössä 64 %
3.7 ☐ Polttoaineen pinta varastosäiliössä -
3.9 ☐ Huoltovälin nollaus

- 2.2 ☒ Käyntiäänen tarkkailu
2.4 ☒ Jäähdytysnesteen virtaaman tarkastus (radiaattori / lämmönvaihdin)
2.6 ☒ Moottorin öljynpaine: 4,0 bar
2.8 ☒ Jäähdytysnesteen lämpötila: 77-84 °C
2.10 ☒ Moottorin termostaatin toiminta
2.12 ☒ Ilmanvaihtopeltien ja -puhaltimien toiminnan tarkastus
2.14 ☐ Polttoaineen täyttöautomaatiikan toiminnan tarkastus
2.16 ☒ Pakoputkiston kunnon silmämääräinen tarkastus
2.18 ☒ Pakokaasun väri

- 3.2 ☒ Voiteluöljymäärä
3.4 ☒ Käyttötuntimäärä huollon lopussa: 202,03 h
3.6 ☐ Käyttökerrat huollon lopussa: -
3.8 ☐ Ilmanvaihtopeltien asennon tarkastus
3.10 ☒ Huoltomerkinnot (huoltotarra, suodattimet ym.)

Huomiot:

1.25 Suositellaan akun vaihtoa iän perusteella, suositeltu vaihtoväli viisi vuotta.

Päivämäärä: 11.7.2023

Huollon suorittaja: Marko Palmgren

Asiakkaan kuittaus: _____



Suomen Diesel Voima Osakeyhtiö
Teollisuustie 12
33330 Tampere
010 - 231 5450

VARAVOIMAKONEEN HUOLTORAPORTTI

Huomiot: