



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto

Tarkastuspäivä: 13.01.2023 00:00:00

26.6.2025 4:14

Tarkastaja

Vesa Viitanen

Kiinteistö

Valmet Technologies Oy

Osallistujat

Rakennus

Valmet Technologies Oy

Lomakepohja

KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto -Laaja

Osoite

Lentokentäkatu 11

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
TK-8			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		<i>tkpk8</i>	
Laitteen vaikutusalue		<i>tuotanto ja testaus</i>	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
Säleiköt puhdistettu	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkakestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto

Tarkastuspäivä: 13.01.2023 00:00:00

26.6.2025 4:14

<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu	Kunnossa		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu</i> <i>Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva))</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Automaatiikan säädin toimii	Kunnossa		
Asetusarvot tarkastettu	Kunnossa		
<i>Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
IV-koneen käyntiajat tarkastettu	Kunnossa		
Hälytysten siirrot koestettu	Kunnossa		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK-13			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		<i>tkpk13</i>	
Laitteen vaikutusalue		<i>neuvottelu & avotoimistot</i>	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto

Tarkastuspäivä: 13.01.2023 00:00:00

26.6.2025 4:14

IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
Säleiköt puhdistettu	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu	Kunnossa		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto

Tarkastuspäivä: 13.01.2023 00:00:00

26.6.2025 4:14

<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva))</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Automaatiikan säädin toimii	Kunnossa		
Asetusarvot tarkastettu	Kunnossa		
<i>Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
IV-koneen käyntiajat tarkastettu	Kunnossa		
Hälytysten siirrot koestettu	Kunnossa		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK-19			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		<i>tkpk19</i>	
Laitteen vaikutusalue		<i>neukkarit C JA B</i>	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
Säleiköt puhdistettu	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto

Tarkastuspäivä: 13.01.2023 00:00:00

26.6.2025 4:14

Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu	Kunnossa		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva))</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto

Tarkastuspäivä: 13.01.2023 00:00:00

26.6.2025 4:14

Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Automaatiikan säädin toimii	Kunnossa		
Asetusarvot tarkastettu	Kunnossa		
<i>Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
IV-koneen käyntiajat tarkastettu	Kunnossa		
Hälytysten siirrot koestettu	Kunnossa		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK-22			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		<i>tkpk22</i>	
Laitteen vaikutusalue		<i>mod 80</i>	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
Säleiköt puhdistettu	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto

Tarkastuspäivä: 13.01.2023 00:00:00

26.6.2025 4:14

<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (täinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu	Kunnossa		
Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu	Kunnossa		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu</i> <i>Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva)</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Automaatiikan säädin toimii	Kunnossa		
Asetusarvot tarkastettu	Kunnossa		
<i>Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
IV-koneen käyntiajat tarkastettu	Kunnossa		
Hälytysten siirrot koestettu	Kunnossa		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		

**KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto**

Tarkastuspäivä: 13.01.2023 00:00:00

26.6.2025 4:14

**VJK, MUUNTAMO T157, J-OSA POISTO
SUODATIN**

Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		-	
Laitteen vaikutusalue		-	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
<i>Säleikkö/säleiköt ovat ehjät</i>	Ei arvioida		
<i>Säleiköt puhdistettu</i>	Ei arvioida		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi</i>	Ei arvioida		
<i>IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla</i>	Ei arvioida		
<i>Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
<i>Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)</i>	Ei arvioida		
<i>Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali</i>	Ei arvioida		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto

Tarkastuspäivä: 13.01.2023 00:00:00

26.6.2025 4:14

<i>Puhaltimien pyörimissuunta oikea</i>	Ei arvioida		
<i>Puhallinosat ehjät ja puhtaat</i>	Ei arvioida		
<i>Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva))</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Automatiikan säädin toimii</i>	Ei arvioida		
<i>Asetusarvot tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>IV-koneen käyntiajat tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Hälytysten siirrot koestettu</i>	Ei arvioida		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK-2			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		<i>tkpk2</i>	
Laitteen vaikutusalue		<i>toimistot</i>	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
Säleiköt puhdistettu	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto

Tarkastuspäivä: 13.01.2023 00:00:00

26.6.2025 4:14

<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu	Kunnossa		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva))</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto

Tarkastuspäivä: 13.01.2023 00:00:00

26.6.2025 4:14

<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Automaatiikan säädin toimii	Kunnossa		
Asetusarvot tarkastettu	Kunnossa		
<i>Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
IV-koneen käyntiajat tarkastettu	Kunnossa		
Hälytysten siirrot koestettu	Kunnossa		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK-5			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		<i>tkpk5</i>	
Laitteen vaikutusalue		<i>m30 neuvottelu</i>	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
Säleiköt puhdistettu	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto

Tarkastuspäivä: 13.01.2023 00:00:00

26.6.2025 4:14

Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu	Kunnossa		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu</i> <i>Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva))</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Automaatiikan säädin toimii	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto

Tarkastuspäivä: 13.01.2023 00:00:00

26.6.2025 4:14

Asetusarvot tarkastettu	Kunnossa		
<i>Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
IV-koneen käyntiajat tarkastettu	Kunnossa		
Hälytysten siirrot koestettu	Kunnossa		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK-11			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		<i>tkpk11</i>	
Laitteen vaikutusalue		<i>toimistot</i>	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
Säleiköt puhdistettu	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto

Tarkastuspäivä: 13.01.2023 00:00:00

26.6.2025 4:14

<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu	Kunnossa		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu</i> <i>Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva))</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Automaatiikan säädin toimii	Kunnossa		
Asetusarvot tarkastettu	Kunnossa		
Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti	Kunnossa		
IV-koneen käyntiajat tarkastettu	Kunnossa		
Hälytysten siirrot koestettu	Kunnossa		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK-18			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		<i>tkpk18</i>	
Laitteen vaikutusalue		<i>1krs. sos. tilat</i>	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto

Tarkastuspäivä: 13.01.2023 00:00:00

26.6.2025 4:14

IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
Säleiköt puhdistettu	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu	Kunnossa		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto

Tarkastuspäivä: 13.01.2023 00:00:00

26.6.2025 4:14

<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva))</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Automaatiikan säädin toimii	Kunnossa		
Asetusarvot tarkastettu	Kunnossa		
<i>Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
IV-koneen käyntiajat tarkastettu	Kunnossa		
Hälytysten siirrot koestettu	Kunnossa		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
J-EK01			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		<i>ek tkpk1</i>	
Laitteen vaikutusalue		<i>J-osa</i>	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
Säleiköt puhdistettu	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto

Tarkastuspäivä: 13.01.2023 00:00:00

26.6.2025 4:14

Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa	<i>sähkömoottorissa laakerit pitävät ääntä</i>	
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu	Kunnossa		
Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu	Kunnossa		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva)</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Huomautettavaa	<i>korjataan. Korjauksesta sovittu suoritettavan huollon jälkeen / samassa sähkömoott. laakerit</i>	
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto

Tarkastuspäivä: 13.01.2023 00:00:00

26.6.2025 4:14

<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Automatiikan säädin toimii	Kunnossa		
Asetusarvot tarkastettu	Kunnossa		
<i>Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
IV-koneen käyntiajat tarkastettu	Kunnossa		
Hälytysten siirrot koestettu	Kunnossa		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK-3			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		<i>tkpk3</i>	
Laitteen vaikutusalue		<i>läpikäytävä</i>	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
Säleiköt puhdistettu	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto

Tarkastuspäivä: 13.01.2023 00:00:00

26.6.2025 4:14

<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatterit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatterit varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatterit varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu	Kunnossa		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu</i> <i>Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva)</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Automaatiikan säädin toimii	Kunnossa		
Asetusarvot tarkastettu	Kunnossa		
<i>Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
IV-koneen käyntiajat tarkastettu	Kunnossa		
Hälytysten siirrot koestettu	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto

Tarkastuspäivä: 13.01.2023 00:00:00

26.6.2025 4:14

Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK-6			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		<i>tkpk6</i>	
Laitteen vaikutusalue		<i>m30 avotoimisto</i>	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
Säleiköt puhdistettu	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti	Kunnossa		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto

Tarkastuspäivä: 13.01.2023 00:00:00

26.6.2025 4:14

Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu	Kunnossa		
<i>Kiilalahinat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu</i> <i>Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva))</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Automaatiikan säädin toimii	Kunnossa		
Asetusarvot tarkastettu	Kunnossa		
<i>Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
IV-koneen käyntiajat tarkastettu	Kunnossa		
Hälytysten siirrot koestettu	Kunnossa		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK-9			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		<i>tkpk9</i>	
Laitteen vaikutusalue		<i>a-osa neuvottelu</i>	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
Säleiköt puhdistettu	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto

Tarkastuspäivä: 13.01.2023 00:00:00

26.6.2025 4:14

<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu	Kunnossa		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva))</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto

Tarkastuspäivä: 13.01.2023 00:00:00

26.6.2025 4:14

<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Automaatiikan säädin toimii	Kunnossa		
Asetusarvot tarkastettu	Kunnossa		
<i>Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
IV-koneen käyntiajat tarkastettu	Kunnossa		
Hälytysten siirrot koestettu	Kunnossa		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK-10			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		<i>tkpk10</i>	
Laitteen vaikutusalue		<i>testing</i>	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
Säleiköt puhdistettu	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto

Tarkastuspäivä: 13.01.2023 00:00:00

26.6.2025 4:14

Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu	Kunnossa		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu</i> <i>Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva))</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Automaatiikan säädin toimii	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto

Tarkastuspäivä: 13.01.2023 00:00:00

26.6.2025 4:14

Asetusarvot tarkastettu	Kunnossa		
<i>Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
IV-koneen käyntiajat tarkastettu	Kunnossa		
Hälytysten siirrot koestettu	Kunnossa		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK-14			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		<i>tkpk14</i>	
Laitteen vaikutusalue		<i>sos. tilat</i>	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
Säleiköt puhdistettu	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto

Tarkastuspäivä: 13.01.2023 00:00:00

26.6.2025 4:14

<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu	Kunnossa		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu</i> <i>Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva))</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Automaatiikan säädin toimii	Kunnossa		
Asetusarvot tarkastettu	Kunnossa		
<i>Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
IV-koneen käyntiajat tarkastettu	Kunnossa		
Hälytysten siirrot koestettu	Kunnossa		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK-21			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		<i>tk21</i>	
Laitteen vaikutusalue		<i>ruokasali</i>	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto

Tarkastuspäivä: 13.01.2023 00:00:00

26.6.2025 4:14

IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
Säleiköt puhdistettu	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti	Kunnossa		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu	Kunnossa		
Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto

Tarkastuspäivä: 13.01.2023 00:00:00

26.6.2025 4:14

<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva))</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Automaatiikan säädin toimii	Kunnossa		
Asetusarvot tarkastettu	Kunnossa		
<i>Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
IV-koneen käyntiajat tarkastettu	Kunnossa		
Hälytysten siirrot koestettu	Kunnossa		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
J-TK25			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		<i>tk25</i>	
Laitteen vaikutusalue		<i>kellarin toimistot</i>	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
Säleiköt puhdistettu	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto

Tarkastuspäivä: 13.01.2023 00:00:00

26.6.2025 4:14

Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu	Kunnossa		
Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu	Kunnossa		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva))</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto

Tarkastuspäivä: 13.01.2023 00:00:00

26.6.2025 4:14

Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Automaatiikan säädin toimii	Kunnossa		
Asetusarvot tarkastettu	Kunnossa		
<i>Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
IV-koneen käyntiajat tarkastettu	Kunnossa		
Hälytysten siirrot koestettu	Kunnossa		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK-1			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		<i>TKPK1</i>	
Laitteen vaikutusalue		<i>toimistot</i>	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
Säleiköt puhdistettu	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto

Tarkastuspäivä: 13.01.2023 00:00:00

26.6.2025 4:14

<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (täinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu	Kunnossa		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu</i> <i>Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva)</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Automaatiikan säädin toimii	Kunnossa		
Asetusarvot tarkastettu	Kunnossa		
<i>Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
IV-koneen käyntiajat tarkastettu	Kunnossa		
Hälytysten siirrot koestettu	Kunnossa		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		

**KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto**

Tarkastuspäivä: 13.01.2023 00:00:00

26.6.2025 4:14

TK-4			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		<i>tkpk4</i>	
Laitteen vaikutusalue		<i>neuvottelu</i>	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
Säleiköt puhdistettu	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto

Tarkastuspäivä: 13.01.2023 00:00:00

26.6.2025 4:14

Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu	Kunnossa		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu</i> <i>Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva))</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Automaatiikan säädin toimii	Kunnossa		
Asetusarvot tarkastettu	Kunnossa		
<i>Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
IV-koneen käyntiajat tarkastettu	Kunnossa		
Hälytysten siirrot koestettu	Kunnossa		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK-7			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		<i>tkpk7</i>	
Laitteen vaikutusalue		<i>toimistot</i>	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
Säleiköt puhdistettu	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto

Tarkastuspäivä: 13.01.2023 00:00:00

26.6.2025 4:14

<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu	Kunnossa		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva)</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto

Tarkastuspäivä: 13.01.2023 00:00:00

26.6.2025 4:14

<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Automaatiikan säädin toimii	Kunnossa		
Asetusarvot tarkastettu	Kunnossa		
<i>Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
IV-koneen käyntiajat tarkastettu	Kunnossa		
Hälytysten siirrot koestettu	Kunnossa		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK-12			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		<i>tkpk12</i>	
Laitteen vaikutusalue		<i>koulutus & neuvottelu</i>	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
Säleiköt puhdistettu	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto

Tarkastuspäivä: 13.01.2023 00:00:00

26.6.2025 4:14

Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu	Kunnossa		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu</i> <i>Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva)</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Automaatiikan säädin toimii	Kunnossa		
Asetusarvot tarkastettu	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto

Tarkastuspäivä: 13.01.2023 00:00:00

26.6.2025 4:14

<i>Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
IV-koneen käyntiajat tarkastettu	Kunnossa		
Hälytysten siirrot koestettu	Kunnossa		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK-20			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		<i>tk20</i>	
Laitteen vaikutusalue		<i>keittiö</i>	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
Säleiköt puhdistettu	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto

Tarkastuspäivä: 13.01.2023 00:00:00

26.6.2025 4:14

<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu	Kunnossa		
Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu	Kunnossa		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva)</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu	Kunnossa		
Automatiikan säädin toimii	Kunnossa		
Asetusarvot tarkastettu	Kunnossa		
<i>Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
IV-koneen käyntiajat tarkastettu	Kunnossa		
Hälytysten siirrot koestettu	Kunnossa		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		

Yhteenveto

Huollon yhteydessä tehtyt välittömät korjaukset



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto

Tarkastuspäivä: 13.01.2023 00:00:00

26.6.2025 4:14

ek-01 esisuodattimien suodatinelementtien korjaus & sm-laakerien korjaus

Korjausesitykset

Parannusesitykset