

**KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Kevät 2023**

Tarkastuspäivä: 2.8.2023

3.8.2023 14:34

Tarkastaja Mikko Honkala**Osallistujat****Lomakepohja** KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto**Kiinteistö**

Valmet Technologies Oy

Rakennus

Valmet Technologies Oy

Osoite

Lentokentäkatu 11

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
TK03/PK03			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		TK3, PK3	
Laitteen vaikutusalue		Läpikäytävä	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
Säleiköt puhdistettu	Ei arvioida		
Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)	Ei arvioida		
Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)	Ei arvioida		
Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti	Ei arvioida		
Glykolin tilavuusprosentti [%]	Ei arvioida		
Glykolin pakkaskestävyys [°C]	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
Glykolia lisätty järjestelmään (l)	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Kevät 2023

Tarkastuspäivä: 2.8.2023

3.8.2023 14:34

<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
<i>Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu</i> <i>Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva))</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Automaatiikan säädin toimii</i>	Ei arvioida		
<i>Asetusarvot tarkastettu</i>	Ei arvioida		
Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti	Kunnossa		
<i>IV-koneen käyntiajat tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Hälytysten siirrot koestettu</i>	Ei arvioida		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK13/PK13			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		TK13, PK13	
Laitteen vaikutusalue		Moduuli 20	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		

**KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Kevät 2023**

Tarkastuspäivä: 2.8.2023

3.8.2023 14:34

IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
<i>Säleiköt puhdistettu</i>	Ei arvioida		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
<i>Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Kevät 2023

Tarkastuspäivä: 2.8.2023

3.8.2023 14:34

<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva))</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Automaatiikan säädin toimii</i>	Ei arvioida		
<i>Asetusarvot tarkastettu</i>	Ei arvioida		
Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti	Kunnossa		
<i>IV-koneen käyntiajat tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Hälytysten siirrot koestettu</i>	Ei arvioida		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK21			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		TK21	
Laitteen vaikutusalue		Ruokasali	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
<i>Säleiköt puhdistettu</i>	Ei arvioida		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Kevät 2023

Tarkastuspäivä: 2.8.2023

3.8.2023 14:34

Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
<i>Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu</i>	Ei arvioida		
Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu	Kunnossa	<i>Kiilahihnat vaihdettu.</i>	
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva))</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Kevät 2023

Tarkastuspäivä: 2.8.2023

3.8.2023 14:34

<i>Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Automaatiikan säädin toimii</i>	Ei arvioida		
<i>Asetusarvot tarkastettu</i>	Ei arvioida		
Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti	Kunnossa		
<i>IV-koneen käyntiajat tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Hälytysten siirrot koestettu</i>	Ei arvioida		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
EK01			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		<i>EK01TF01, EK01PF01</i>	
Laitteen vaikutusalue		<i>Toimistot</i>	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
<i>Säleiköt puhdistettu</i>	Ei arvioida		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		

**KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Kevät 2023**

Tarkastuspäivä: 2.8.2023

3.8.2023 14:34

<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (täinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
<i>Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu</i>	Ei arvioida		
Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu	Kunnossa	<i>Kiilahihnat vaihdettu.</i>	
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu</i> <i>Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva)</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Automaatiikan säädin toimii</i>	Ei arvioida		
<i>Asetusarvot tarkastettu</i>	Ei arvioida		
Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti	Kunnossa		
<i>IV-koneen käyntiajat tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Hälytysten siirrot koestettu</i>	Ei arvioida		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		

**KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Kevät 2023**

Tarkastuspäivä: 2.8.2023

3.8.2023 14:34

TK11/PK11

Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		<i>TK11, PK11</i>	
Laitteen vaikutusalue		<i>Moduuli 90 ja 95</i>	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
<i>Säleiköt puhdistettu</i>	Ei arvioida		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Kevät 2023

Tarkastuspäivä: 2.8.2023

3.8.2023 14:34

Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
<i>Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu</i> <i>Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva))</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Automaatiikan säädin toimii</i>	Ei arvioida		
<i>Asetusarvot tarkastettu</i>	Ei arvioida		
Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti	Kunnossa		
<i>IV-koneen käyntiajat tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Hälytysten siirrot koestettu</i>	Ei arvioida		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK18/PK18			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		<i>TK18, PK18</i>	
Laitteen vaikutusalue		<i>Sos.tilat</i>	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
<i>Säleiköt puhdistettu</i>	Ei arvioida		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Kevät 2023

Tarkastuspäivä: 2.8.2023

3.8.2023 14:34

<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
<i>Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva)</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Kevät 2023

Tarkastuspäivä: 2.8.2023

3.8.2023 14:34

<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Automaatiikan säädin toimii</i>	Ei arvioida		
<i>Asetusarvot tarkastettu</i>	Ei arvioida		
Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti	Kunnossa		
<i>IV-koneen käyntiajat tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Hälytysten siirrot koestettu</i>	Ei arvioida		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK25			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		TK25	
Laitteen vaikutusalue		Kellarin toimistot	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
<i>Säleiköt puhdistettu</i>	Ei arvioida		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Kevät 2023

Tarkastuspäivä: 2.8.2023

3.8.2023 14:34

Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
<i>Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu</i>	Ei arvioida		
Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu	Kunnossa	<i>Kiilahihnat vaihdettu.</i>	
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva)</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Automaatiikan säädin toimii</i>	Ei arvioida		
<i>Asetusarvot tarkastettu</i>	Ei arvioida		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Kevät 2023

Tarkastuspäivä: 2.8.2023

3.8.2023 14:34

Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti	Kunnossa		
<i>IV-koneen käyntiajat tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Hälytysten siirrot koestettu</i>	Ei arvioida		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK02/PK02			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		<i>TK2, PK2</i>	
Laitteen vaikutusalue		<i>Toimistot</i>	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
<i>Säleiköt puhdistettu</i>	Ei arvioida		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Kevät 2023

Tarkastuspäivä: 2.8.2023

3.8.2023 14:34

<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
<i>Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu</i> <i>Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva))</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Automaatiikan säädin toimii</i>	Ei arvioida		
<i>Asetusarvot tarkastettu</i>	Ei arvioida		
Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti	Kunnossa		
<i>IV-koneen käyntiajat tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Hälytysten siirrot koestettu</i>	Ei arvioida		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK05/PK05			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		TK05, PK05	
Laitteen vaikutusalue		Moduuli 30	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Kevät 2023

Tarkastuspäivä: 2.8.2023

3.8.2023 14:34

Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
<i>Säleiköt puhdistettu</i>	Ei arvioida		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
<i>Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Kevät 2023

Tarkastuspäivä: 2.8.2023

3.8.2023 14:34

<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva))</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Automaatiikan säädin toimii</i>	Ei arvioida		
<i>Asetusarvot tarkastettu</i>	Ei arvioida		
Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti	Kunnossa		
<i>IV-koneen käyntiajat tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Hälytysten siirrot koestettu</i>	Ei arvioida		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK19/PK19			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		<i>TK19, PK19</i>	
Laitteen vaikutusalue		<i>Neuvottelutilat</i>	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
<i>Säleiköt puhdistettu</i>	Ei arvioida		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		

**KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Kevät 2023**

Tarkastuspäivä: 2.8.2023

3.8.2023 14:34

Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
<i>Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva))</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Kevät 2023

Tarkastuspäivä: 2.8.2023

3.8.2023 14:34

<i>Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Automaatiikan säädin toimii</i>	Ei arvioida		
<i>Asetusarvot tarkastettu</i>	Ei arvioida		
Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti	Kunnossa		
<i>IV-koneen käyntiajat tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Hälytysten siirrot koestettu</i>	Ei arvioida		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK22			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		TK22	
Laitteen vaikutusalue		Moduuli 80	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
<i>Säleiköt puhdistettu</i>	Ei arvioida		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		

**KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Kevät 2023**

Tarkastuspäivä: 2.8.2023

3.8.2023 14:34

<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (täinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
<i>Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu</i> <i>Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva)</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Automaatiikan säädin toimii</i>	Ei arvioida		
<i>Asetusarvot tarkastettu</i>	Ei arvioida		
Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti	Kunnossa		
<i>IV-koneen käyntiajat tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Hälytysten siirrot koestettu</i>	Ei arvioida		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Kevät 2023

Tarkastuspäivä: 2.8.2023

3.8.2023 14:34

PK11PF01

Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		PK11PF01, PK11PE30	
Laitteen vaikutusalue		Muuntamo T159	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
Säleiköt puhdistettu	Ei arvioida		
Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)	Ei arvioida		
Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)	Ei arvioida		
Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Huomautettavaa	Ei pattereita.Kierrättää ilmaa lastauslaiturin kautta.	
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Ei arvioida		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Ei arvioida		
Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti	Ei arvioida		
Glykolin tilavuusprosentti [%]	Ei arvioida		
Glykolin pakkaskestävyys [°C]	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
Glykolia lisätty järjestelmään (l)	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Huomautettavaa	Ei lämmityspatteria.Kierrättää ilmaa lastauslaiturin kautta.	
Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Ei arvioida		
Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Kevät 2023

Tarkastuspäivä: 2.8.2023

3.8.2023 14:34

Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
<i>Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva))</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Automaatiikan säädin toimii</i>	Ei arvioida		
<i>Asetusarvot tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>IV-koneen käyntiajat tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Hälytysten siirrot koestettu</i>	Ei arvioida		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK01/PK01			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		TK01, PK01	
Laitteen vaikutusalue		Toimistot	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Kevät 2023

Tarkastuspäivä: 2.8.2023

3.8.2023 14:34

<i>Säleiköt puhdistettu</i>	Ei arvioida		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
<i>Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva))</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		

**KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Kevät 2023**

Tarkastuspäivä: 2.8.2023

3.8.2023 14:34

Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Automaatiikan säädin toimii</i>	Ei arvioida		
<i>Asetusarvot tarkastettu</i>	Ei arvioida		
Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti	Kunnossa		
<i>IV-koneen käyntiajat tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Hälytysten siirrot koestettu</i>	Ei arvioida		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK04/PK04			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		<i>TK4, PK4</i>	
Laitteen vaikutusalue		<i>Neuvottelutilat</i>	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
<i>Säleiköt puhdistettu</i>	Ei arvioida		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Kevät 2023

Tarkastuspäivä: 2.8.2023

3.8.2023 14:34

Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
<i>Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu</i> <i>Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva))</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Automaatiikan säädin toimii</i>	Ei arvioida		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Kevät 2023

Tarkastuspäivä: 2.8.2023

3.8.2023 14:34

<i>Asetusarvot tarkastettu</i>	Ei arvioida		
Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti	Kunnossa		
<i>IV-koneen käyntiajat tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Hälytysten siirrot koestettu</i>	Ei arvioida		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK06/PK06			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		TK06, PK06	
Laitteen vaikutusalue		Moduuli 30	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
<i>Säleiköt puhdistettu</i>	Ei arvioida		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Kevät 2023

Tarkastuspäivä: 2.8.2023

3.8.2023 14:34

<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
<i>Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu</i> <i>Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva))</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Automaatiikan säädin toimii</i>	Ei arvioida		
<i>Asetusarvot tarkastettu</i>	Ei arvioida		
Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti	Kunnossa		
<i>IV-koneen käyntiajat tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Hälytysten siirrot koestettu</i>	Ei arvioida		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK07/PK07			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		TK07, PK07	
Laitteen vaikutusalue		Moduuli 10, 15, 45	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		

**KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Kevät 2023**

Tarkastuspäivä: 2.8.2023

3.8.2023 14:34

IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
<i>Säleiköt puhdistettu</i>	Ei arvioida		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
<i>Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Kevät 2023

Tarkastuspäivä: 2.8.2023

3.8.2023 14:34

<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva))</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Automatiikan säädin toimii</i>	Ei arvioida		
<i>Asetusarvot tarkastettu</i>	Ei arvioida		
Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti	Kunnossa		
<i>IV-koneen käyntiajat tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Hälytysten siirrot koestettu</i>	Ei arvioida		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK08/PK08			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		TK08, PK08	
Laitteen vaikutusalue		PIQ-halli	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
<i>Säleiköt puhdistettu</i>	Ei arvioida		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Kevät 2023

Tarkastuspäivä: 2.8.2023

3.8.2023 14:34

Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
<i>Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva))</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Kevät 2023

Tarkastuspäivä: 2.8.2023

3.8.2023 14:34

<i>Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Automaatiikan säädin toimii</i>	Ei arvioida		
<i>Asetusarvot tarkastettu</i>	Ei arvioida		
Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti	Kunnossa		
<i>IV-koneen käyntiajat tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Hälytysten siirrot koestettu</i>	Ei arvioida		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK09/PK09			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		<i>TK09, PK09</i>	
Laitteen vaikutusalue		<i>Neuvottelutilat</i>	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
<i>Säleiköt puhdistettu</i>	Ei arvioida		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		

**KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Kevät 2023**

Tarkastuspäivä: 2.8.2023

3.8.2023 14:34

<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (täinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
<i>Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu</i> <i>Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva)</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Automaatiikan säädin toimii</i>	Ei arvioida		
<i>Asetusarvot tarkastettu</i>	Ei arvioida		
Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti	Kunnossa		
<i>IV-koneen käyntiajat tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Hälytysten siirrot koestettu</i>	Ei arvioida		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		

**KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Kevät 2023**

Tarkastuspäivä: 2.8.2023

3.8.2023 14:34

TK10/PK10

Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		<i>TK10, PK10</i>	
Laitteen vaikutusalue		<i>Moduuli 66</i>	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
<i>Säleiköt puhdistettu</i>	Ei arvioida		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		

**KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Kevät 2023**

Tarkastuspäivä: 2.8.2023

3.8.2023 14:34

Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
<i>Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu</i> <i>Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva))</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Automaatiikan säädin toimii</i>	Ei arvioida		
<i>Asetusarvot tarkastettu</i>	Ei arvioida		
Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti	Kunnossa		
<i>IV-koneen käyntiajat tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Hälytysten siirrot koestettu</i>	Ei arvioida		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK12/PK12			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		<i>TK12, PK12</i>	
Laitteen vaikutusalue		<i>Neuvottelutilat</i>	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
<i>Säleiköt puhdistettu</i>	Ei arvioida		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Kevät 2023

Tarkastuspäivä: 2.8.2023

3.8.2023 14:34

<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
<i>Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva)</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Kevät 2023

Tarkastuspäivä: 2.8.2023

3.8.2023 14:34

<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Automaatiikan säädin toimii</i>	Ei arvioida		
<i>Asetusarvot tarkastettu</i>	Ei arvioida		
Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti	Kunnossa		
<i>IV-koneen käyntiajat tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Hälytysten siirrot koestettu</i>	Ei arvioida		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK14/PK14			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		<i>TK14, PK14</i>	
Laitteen vaikutusalue		<i>Sos.tilat</i>	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
<i>Säleiköt puhdistettu</i>	Ei arvioida		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varustuneen toimivat normaalisti	Kunnossa		

**KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Kevät 2023**

Tarkastuspäivä: 2.8.2023

3.8.2023 14:34

Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
<i>Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu</i> <i>Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva)</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Automaatiikan säädin toimii</i>	Ei arvioida		
<i>Asetusarvot tarkastettu</i>	Ei arvioida		

**KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Kevät 2023**

Tarkastuspäivä: 2.8.2023

3.8.2023 14:34

Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti	Kunnossa		
<i>IV-koneen käyntiajat tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Hälytysten siirrot koestettu</i>	Ei arvioida		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		
TK20			
Tulo- ja poistoilmakoneen laitetunnus		<i>TK20</i>	
Laitteen vaikutusalue		<i>Keittiö</i>	
IV konehuoneeseen kulku esteetön ja turvallinen	Kunnossa		
IV-konehuone siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Säleikkö/säleiköt ovat ehjät	Kunnossa		
<i>Säleiköt puhdistettu</i>	Ei arvioida		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero ennen vaihtoa (Pa)</i>	Ei arvioida		
Laitteen turvakytin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
IV-koneen patterit ja kammiot puhdistettu imuroimalla	Kunnossa		
Sulku- ja kiertoilmapellit varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
Jäte- ja raitisilmapelti varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Lämmöntalteenottolaitteet toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin tilavuusprosentti [%]</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolin pakkaskestävyys [°C]</i>	Ei arvioida		
Glykolilaatu			
<i>Glykolia lisätty järjestelmään (l)</i>	Ei arvioida		
Lämmityspatteri varusteineen toimivat normaalisti	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspatteri varusteineen toimivat normaalisti</i>	Ei arvioida		

**KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Kevät 2023**

Tarkastuspäivä: 2.8.2023

3.8.2023 14:34

<i>Kostutuspatteri varusteineen toimii normaalisti</i>	Ei arvioida		
Puhaltimien laakerien toiminta tarkastettu (tärinä, ääni)	Kunnossa		
Puhallinmoottoreiden tärinänvaimennus normaali	Kunnossa		
Puhaltimien pyörimissuunta oikea	Kunnossa		
Puhallinosat ehjät ja puhtaat	Kunnossa		
<i>Puhaltimen virtausvahdin kunto ja toiminta tarkastettu</i>	Ei arvioida		
Kiilahihnat ja urapyörät tarkastettu	Kunnossa	<i>Kiilahihnat vaihdettu</i>	
<i>IV-kanaviston yleinen puhtaus tarkastettu Tuloilmakoneelta näkyvin osin (kuva)</i>	Ei arvioida		
Suodattimet vaihdettu	Kunnossa		
Suodatinelementit tiiviit	Kunnossa		
<i>Raitisilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Hienoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmasuodattimien paine-ero vaihdon jälkeen (Pa)</i>	Ei arvioida		
<i>Lämpöanturit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Paineanturit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Mekaaniset mittarit puhdistettu ja tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Automaatiikan säädin toimii</i>	Ei arvioida		
<i>Asetusarvot tarkastettu</i>	Ei arvioida		
Jäätymissuoja koekäytetty ja toimii normaalisti	Kunnossa		
<i>IV-koneen käyntiajat tarkastettu</i>	Ei arvioida		
<i>Hälytysten siirrot koestettu</i>	Ei arvioida		
Huoltomerkintä tehty laitteelle	Kunnossa		

Yhteenveto

Huollon yhteydessä tehdyt välittömät korjaukset



KTE IV Ilmanvaihtokoneiden huolto.Kevät 2023

Tarkastuspäivä: 2.8.2023

39 / 39

3.8.2023 14:34

Muuntamo T157 raitisilmasuodatin vaihdettu.
Sähköpääkeskus PK12SF suodatin vaihdettu.
VJK-tila suodatin vaihdettu.
Sähköpääkeskus mod66 korvausilmasuodatin vaihdettu

Korjausesitykset

Parannusesitykset